練習1｜逐步解答

步驟1：n_slope = ln9 / ln3 = 2。

步驟2：理想無陷阱SCLC與此冪次相容。

步驟3：先檢查良好注入、單載子及穩態等假設。

步驟4：比較多個膜厚，檢查同V膜下的d^(-3)預測。

步驟5：若接觸或膜結構同時改變，結果仍可能無法區分。

練習2｜逐步解答

步驟1：不能裁定，兩種線性化都可能描述有限區間。

步驟2：比較溫度依賴及電極控制，檢查熱活化與注入特性。

步驟3：檢查場估計、串聯壓降、介電常數頻率及陷阱假設。

步驟4：若仍不合理，降低模型可信度並保留替代解釋。

圖說例：「此區間與兩模型皆相容，現有資料無法唯一區分。」

練習3｜逐步解答

步驟1：20之前n_1 = 4，失效1顆後S_hat = 3/4。

步驟2：50時退出1顆未失效樣品，存活估計仍為3/4。

步驟3：70之前n_2 = 2，其中1顆失效。

步驟4：S_hat = (3/4) × (1/2) = 3/8 = 37.5%。

步驟5：100最後一顆設限，尾端未知，不能直接算完整平均壽命。

練習4｜逐步解答示例

步驟1：假說為缺陷分布改變，主要終點為元件間分散程度。

步驟2：替代解釋為膜厚或接觸差異，安排獨立表徵。

步驟3：日期內安排參考與處理批次，元件保留巢狀階層。

步驟4：預定排除、停止與設限規則，保存全部原始檔。

步驟5：若效果只出現在單一批次，降低因果主張並查批次差異。