0:



1:



2:


1000
500
0
-500
-1000
I/A
Ia
Ib
Ic
0
50
100
150
200
250
300
350
200
100
0
-100
-200
U/V
Va
Vb
Vc
time/ms

3:


200
100
0
-100
-200
-300
I/A
Ia
Ib
Ic
0
50
100
150
200
250
300
350
400
200
0
-200
-400
U/V
Va
Vb
Vc
time/ms

4:



5:



6:



7:



8:


I/A
1000
500
0
-500
-1000
0
50
100
150
200
250
300
350
Ia
Ib
Ic
U/V
200
100
0
-100
-200
-300
Va
Vb
Vc
time/ms

9:


I/A
2000
1000
0
-1000
-2000
0
50
100
150
200
250
300
350
Ia
Ib
Ic
U/V
200
100
0
-100
-200
-300
Va
Vb
Vc
time/ms

10:


1000
500
0
-500
-1000
I/A
0
50
100
150
200
250
300
350
Ia
Ib
Ic
400
200
0
-200
-400
U/V
Va
Vb
Vc
time/ms

11:


10
0
-10
-20
-30
-40
I/A
0
50
100
150
200
250
300
350
Ia
Ib
Ic
200
100
0
-100
-200
U/V
Va
Vb
Vc
time/ms