
3100
5100
5100
5200
5140
900
1150
13150
1130
3084
3084
3084
2800
750
1300
2191
2341
2740
2500
1930
2100
14300
3400
3800