

杭州博脉科技有限公司 BREMAX Technology Co., Ltd. (Hang zhou)

制订/修订日期: 2013.08.25		发行日期:	2013. 09. 01
类型:	编号:	页次	版次
二级文件	BM-P04	1/5	0/A

不合格品控制程序

责任部门: 质量管理中心



受 控

制订	审核	批准	
* ANTE	金利华	12,82	



杭州博脉科技有限公司 BREMAX Technology Co., Ltd. (Hang zhou)

 制订/修订日期: 2013.08.25
 发行日期: 2013.09.01

 类型:
 编号:
 页次
 版次

 二级文件
 BM-P04
 2/5
 0/A

制订/修订记录表

制订/修订记录表				
制订/修订日期	主要制订/修订内容概述	制订	审核	批准



制订/修订日期: 2013.08.25		发行日期:	2013.09.01
类型:	编号:	页次	版次
二级文件	BM-P04	3/5	0/A

1 目的:

为确保不符合规定要求的产品不被非预期流入下一道工序,特制订本程序。

2 适用范围:

适用于本公司在进料、OEM工厂生产过程、成品检验、仓储以及客户退货时的不合格产品控制。

3 名词解释:

- 3.1 不合格品:不符合规定要求或标准的原材料、半成品、成品。
- 3.2 特采: 指特殊采购,在紧急情况下对某种特定不合格品的特别使用。也可以叫让步接收。
- 3.3 筛选:对不合格品的全数检查,选出其中的合格品。
- 3.4 返工:为使不合格品符合要求而对其采取的措施,包括再次作业,修理。
- 3.5 返修:为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施。可能影响或改变不合格品的某些部分。

4 职责:

- 4.1 质量管理中心:负责到货原材料,客户退回的不合格品的判定,标示和隔离放置。
- 4.2 OEM工厂:负责生产过程中的不合格材料,半成品,成品的标示,隔离和处置。
- 4.3 责任部门: 职责内的不合格品处置。

5 工作程序:

- 5.1 不合格品控制流程图 (附件一)。
- 5.2 不合格品由质量部门作出判定,经部门主管核准后交由相关部门执行处理。不合格品成品的处置应提交总经理核准后进行。
- 5.3 讲料不合格品的处理
 - 5.3.1 由质量部门判定的批不合格原辅料、成品由供应链采购部门负责退回供方。质量部门开具"不合格报告书"要求供方进行必要的分析和改善。
 - 5.3.2 由0EM厂家判定的由本公司提供的批不合格原辅料,经质量部门确认,由供应链 采购部门安排退回供方。质量部门开具"不合格品报告书"要求供方进行必要的 分析和改善。
- 5.4 OEM厂家生产过程中不合格品的处理:
 - 5.4.1 由本公司提供的不合格原辅料,OEM厂家填写"报废单"交本公司质量部门进行确认后可进行处理,供应链采购部门做好处理记录。根据不合格的严重程序 一量部门作出是否要求供方提交书面改善报告。




制订/修订日期: 2013.08.25		发行日期:	2013.09.01
类型:	编号:	页次	版次
二级文件	BM-P04	4/5	0/A

- 5.4.2 OEM 厂家采购的不合格原辅料的处理,按其公司相关程序执行。
- 5.5 成品不合格品的处理
 - 5.5.1 在客户处发生的批次不合格品,质量部门确认后,由供应链采购部门退回 0EM 厂家处理。
 - 5.5.2 已交货判定允收的批次中发现的不合格品,经质量部门确认后退回 OEM 工厂。
 - 5.5.3 市场或客户抱怨退回的不合格品,根据《客户抱怨处理程序》进行处理。
- 5.6 不合格品的识别:要求对不合格品标注型号、数量、不合格内容、处置方式等。具体内容依据《标示与可追溯性控制程序》进行。
- 5.7 不合格品的处理方法
 - 5.7.1 进料不合格品: 退货、筛选、特采。
 - 5.7.2 过程不合格品: 返工、返修、筛选、报废、特采。
 - 5.7.3 成品不合格品:退货、特采、返修、返工、报废。
 - 5.7.4 不合格品经返工、返修、筛选后应再次进行检验。
 - 5.7.5 需紧急使用时,由供应链采购人员填写"特采申请单"经质量部门核准后实施。 当涉及到其他关联部门时应进行会签。当对产品价值产生影响或合约规定时, 必须取得客户的认可。
 - 5.7.6 特采的产品应使用特采标签(附件二)进行标示;
- 6 相关文件:
 - 6.1 《客户抱怨处理程序》
 - 6.2 《标示与可追溯性控制程序》
- 7 记录:

7. 1	不合格品报告书	R-010
7. 2	报废单	R-011
7.3	特采申请单	R-012

制订/修订日期: 2013.08.25		发行日期:	2013. 09. 01
类型 :	编号:	页次	版次
二级文件	BM-P04	5/5	0/A

附件一:不合格品控制流程图



附件二: 特采标签

