ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Технические требования

Ductile Iron and Steel Fittings with Parallel Thread for Pipelines. Technical Requirements ГОСТ 8944—75*

Взамен ГОСТ 8944—59, ГОСТ 8945—59

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 ноября 1975 г. № 2901 срок действия установлен

с 01.01.77 до 01.01.87


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Конструктивные размеры соединительных частей с внутренней резьбой должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, а с наружной резьбой— на черт. 2 и в табл. 1.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ


Вариант 1



Размеры для справок.


Черт. .1

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. № 1). 1.2. Форма и конструктивные размеры ребер соединительных частей должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 1.



Hepr. 3

^{*} Размеры для справок.

Таблица

Базмеры в мм

		:	,												
		Б ез	3 b 0 a												
Условный			1	,11				,	,		c	٤		7	-2
$D_{\mathbf{y}}$	Обозначение	ש	не	менсе	не бо- лее	q i	: # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	×	· ·	61	e.	•	5		.]
, ∞	G 1/4 B	13,158	0,6	0,6	7,0	13,5	12,5	2,5	3,0	3,5	3,5	3,0	2,0	3,5	2,0
10	G 3/8 — B	16,663	10,0	0,11	8,0	17,0	16,0	2,2	3,0	3,5	3,5	3,0	2,0	3,5	2,0
51	G 1/2 — B	20,956	12,0	14,0	0,6	21,5	20,0	2,8	3,5	4,2	4,2	3,5	2,0	4,0	2,0
. 20	G 3/4 — B	26,442	13,5	16,0	10,5	27,0	25,5	3,0	3,5	4,4	4,2	4,0	2,0	4,0	2,5
25	G 1 – B	33,250	15,0	0,61	11,0	34,0	32,0	3,3	4,0	5,2	4,8	4,0	2,5	4,5	2,5
32	G 1 1/4 - B	41,912	17,0	21,0	13,0	42,5	40,5	3,6	4,0	5,4	4,8	4,0	2,5	5,0	3,0
40	G 1 1/2 — B	47,805	0'61	21,0	15,0	48,5	46,5	4,0	4,0	5,8	4,8	4,0	3,0	5,0	3,0
20	G 2 B	59,616	21,0	24,0	17,0	60,5	58,5	4,5	4,5	6,4	5,4	5,0	3,0	0,9	3,5
(65)	G 2 1/2 — B	75,187	23,5	27,0	19,5	76,0	74,0	4,5	4,5	6,4	5,4	5,0	3,5	6,5	3,5
(08)	G 3 — B	87,887	26,0	30,0	22,0	0,68	87,0	4,5	4,5	6,5	0,9	0,9	4,0	7,0	4,0
(100)	G 4 B	113,034	39,5	39,5	30,0	115,0	112,0	5,5	5,5	0,8	7,0	7,0	5,0	& 	4,5
		·													

Примечание. Выбор варпантов 1 или 2 производится предприятием-изготовителем. Следует отдавать предпочтение тому варианту, при котором получается меньшая масса соединительной части для каждого $D_{\rm y}$

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1. Соединительные части должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 8946-75—ГОСТ 8963-75 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
- 2.2. Марки и технические требования к отливкам по ГОСТ 1215—79.
- 2.3. Наружная и внутренняя поверхности соединительных частей должны быть очищены от пригара и окалины. На необрабатываемых поверхностях не допускаются раковины и инородные включения размером и в количествах больших, чем указано в табл.2.

Размеры в мм

Таблица 2

			Глубина	н раковины
Проход условный D_{y}	Площаль рако- вины, мм ²	Количество на одном изделии	на теле соедини- тельных частей	Эна бортах соеди- нительных частей
		, не	более	
До 15	4	3	1,0	2,0
Св. 20 до 25	6	5	1,2	3,0
» 32 » 50	18	6	1,4	3,5
» 65 » 1100	10	8	1,6	4,0

- 2.4. Оцинкованная наружная и внутренняя поверхность соединительных частей должна иметь сплошное цинковое покрытие (резьба не оцинковывается) без пятен, пузырчатости и включений окисных пленок. Допускаются шероховатость и местные наплывы цинка при условии, что при этом не происходит отслоение металла-На внутренней поверхности допускаются желтые и темные пятна общей площадью, не превышающей 5% всей внутренней поверхности.
- 2.5. Предельные отклонения размеров для соединительных частей, образованные смещением формы по линии разъема или стержнем, не должны превышать:

ДЛЯ	соединительных	частей	$D_{\mathbf{v}}$	до	10	MM			0,6 мм
>>	»	>	св. 15	до :	25	MM			0,8 мм
>>	>>	>	св. 32	MM					1,2 мм

2.6. Заливы по разъему формы, технологические и иные приливы по наружной поверхности деталей должны быть защищены. В углах крестов, тройников и угольников допускается наличие тех-

нологических приливов, если они не выходят за пределы буртов, **не име**ют острых кромок и не портят товарный вид изделий.

На муфтах допускается увеличение высоты ребра, если оно служит в качестве технологического прилива для подвода металла в форму, на половину его номинальной высоты или местные сколы на длине, не превышающей одной трети номинальной длины, при отсутствии острых кромок.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

2.7. Для строительных длин соединительных частей допускаются следующие предельные отклонения:

для	дли	ны	до	50 мм					$\pm 1,5$ мм
>>	>>	CB.	50 до	100 мм	-				$\pm 2,0$ мм
*	>>	>>	100 »	200 мм					$\pm 2,5$ мм

Примечание. У угольников, тройников, крестов строительными длинами называются расстояния от осей проходов до параллельных им торцевых плоскостей; у муфт, двойных ниппелей, футорок и аналогичных соединительных частей строительными называются их полные длины.

- 2.8. Резьба соединительных частей по ГОСТ 6357—81 (класс точности B). Сбеги, проточки, фаски резьбы по ГОСТ 10549—80. Уменьшение высоты профиля резьбы за счет ее вершины не должно превышать 15%.
- 2.9. На наружной резьбе допускается уменьшение полезной длины резьбы (без сбега) до 10% против указанной в стандартах на конкретные виды соединительных частей.
- 2.10. В пределах полезной длины резьбы допускаются нитки с неполным профилем, если в сумме они составляют не более 8% требуемой длины резьбы.
- 2.11. Резьба соединительных частей должна быть чистой, без заусенцев, рваных или смятых ниток.
- -2.12. Оси нарезок резьбы соединительных частей должны составлять угол 180 или 90° в зависимости от их конфигурации. Отклонения осей нарезок от теоретических осей проходов соединительных частей не должны превышать 1°.
- 2.13. У прямых муфт и контргаек одна из торцовых плоскостей должна иметь параметр шероховатости поверхности $Rz \le 320$ мкм по ГОСТ 2789—73 и быть перпендикулярна к оси нарезки. Отклонения от перпендикулярности не должны превышать 2° .

Примечание. По заказу потребителя все торцовые плоскости соединительных частей должны изготавливаться с параметром шероховатости поверхности $Rz \le 320$ мкм по ГОСТ 2789—73.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

- 2.14. Уменьшение толщин стенок против номинальных допускается не более чем на 20%.
- 2.15. Соединительные части без покрытия и резьба покрытых цинком соединительных частей должны быть защищены от коррозии.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Соединительные части должны предъявляться к приемке партиями. Партия состоит из соединительных частей одного типоразмера, одновременно обработанных и предъявленных к сдаче.

3.2. Соединительные части следует подвергать контролю внешнего вида, размеров, качества покрытия, механических свойств ма-

териала и испытывать на прочность и непроницаемость.

3.3. Контроль качества покрытия и размеров допускается осуществлять статистическими методами.

- 3.4. Контролю внешнего вида должна быть подвергнута каждая соединительная часть.
- 3.5. Перед контролем размеров резьбы резьбовыми калибрами ее поверхность должна быть очищена или промыта.
- 3.6. Характеристика механических свойств материала соединительных частей одной марки чугуна и одного режима термообработки (садки) должна проверяться на образцах-свидетелях в соответствии с ГОСТ 1215—79.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

- 4.1. Контроль соединительных частей по внешнему виду должен производиться осмотром и сравнением с образцами-эталонами. Образцы-эталоны подбираются на каждый вид дефекта и утверждаются предприятием-изготовителем.
- 4.2. Проверку размеров резьбы производить резьбовыми калибрами по ГОСТ 1623—61.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 4.3. Соосность осей нарезки резьбы соединительных частей должна контролироваться замером угла между отрезками труб, ввернутых плотно в соответствующие проходы соединительных частей.
- 4.4. Перпендикулярность торцевой плоскости оси прохода следует контролировать специальным угломером.
- 4.5. Соединительные части необходимо испытывать на прочность пробным гидравлическим давлением по ГОСТ 356—80 в течение времени, необходимого для осмотра, но не менее 2 мин.

У переходных соединительных частей давление определяется по большому проходу.


- 4.6. Соединительные части (за исключением футорок, соединительных гаек и контргаек) должны быть подвергнуты испытанию на непроницаемость воздухом при погружении в воду в течение времени, необходимого для обнаружения дефектов избыточным давлением, но не менее 5 с:
- $0.3~{
 m M\Pi a}~(pprox 3~{
 m krc/cm^2})$ для условных проходов не свыше $D_{
 m v}$ 40 мм:

Примечание. По соглашению между изготовителем и потребителем избыточное давление может быть увеличено до 1,6 МПа ($\approx 16~\rm krc/cm^2$) для условных проходов не свыше D_y 40 мм и до 1 МПа ($\approx 10~\rm krc/cm^2$) для условных проходов D_y 50—100 мм.

4.7. Контроль механических свойств материала соединительных частей должен производиться испытанием образцов-свидетелей по ГОСТ 1215—79.

При получении неудовлетворительных результатов испытания образцов-свидетелей соединительные части должны быть подвергнуты испытанию на раздачу конусом. Испытанию подвергают 5 соединительных частей каждого типоразмера.

Испытания на раздачу конусом производятся специальной оправкой, размеры которой должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 3.



Черт. 4

Таблица 3

_	MM												
D_{y}	15	20	25	32	40	50	70	80	100				
D	20,1	25,6	31,7	40,4	46,3	58,1	73,7	86,4	111,5				

Твердость конической оправки должна быть не ниже HRC 45. Величина раздачи определяется выходом торца изделия на цилиндрическую часть оправки.

Соединительные части с наружной резьбой (пробки, ниппели и т. п.), а также колпаки и соединительные гайки испытанию на раздачу конусом не подвергаются.

4.8. Качество цинкового покрытия необходимо проверять погружением соединительных частей в нейтральный раствор медного купороса в воде (1 весовая часть CuSO₄ на 5 весовых частей дистиллированной воды). Погружение производят 4 раза по 1 мин при температуре 15°С. После каждого погружения соединительные части должны быть промыты водой и вытерты насухо. При этом поверхность, покрытая цинком, не должна омедняться (иметь покраснение).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка должна выполняться на соединительных частях отливкой и содержать:

товарный знак предприятия-изготовителя; диаметры условных проходов.

Примечания:

1. На переходных соединительных частях обозначения условных проходов должны быть у соответствующих проходов.

2. На футорках, контргайках, двойных ниппелях и соединительных гайках допускается наносить товарный знак и диаметр условного прохода на бирку.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. Каждая партия соединительных частей должна сопровождаться паспортом по ГОСТ 2.601—68.

5.3. Соединительные части одного типоразмера следует собирать в связки массой не более 25 кг. К связке прикрепляют бирку с указанием данных по п. 5.1.

5.4. Консервация соединительных частей — по ГОСТ 9.014—78. Категории условий хранения и транспортирования — С, Ж, ОЖ по ГОСТ 9.014—78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).