长时间录影文件播放出现花屏

H.264 idr_pic_id overflow

罗流毅

liuyi_luo@askey.com

2018-7-26

Agenda

- 1 问题现象
- 2 问题分析
- 3 问题确定
- 4 问题解决
- 5 总结

问题现象

●MP4 录影文件在 Windows Media Player 中播放出现马赛克或者绿屏



问题现象

●MP4 录影文件使用 VLC 和 ffplay 等播放器进行播放,画面显示正常



重现方法

- ❶ 持续录影 20 小时以上
- ②将最近录影 MP4 文件在 Windows Media Player 中播放

Agenda

- 1 问题现象
- 2 问题分析
- 3 问题确定
- 4 问题解决
- 5 总结

确定是 Muxer 还是 Codec 的问题

- ●如果是 Muxer 的问题,相关代码文件是 MPEG4Writer.cpp
- ●如果是 Codec 的问题,相关代码可能需要联系高通处理

保持 Codec 不变,转换 Container

- ●转换封装格式,保持 Codec 数据不变,将 MP4 转为 mpeg-ts 文件, 去除 Audio track,只保留 Video track,依旧存在同样问题
- ●初步排除 Container 的问题,怀疑是 Codec 的问题

\$ ffmpeg -i 2017-12-28-06-29-43.mp4 -vcodec copy -an 2017-12-28-06-29-43.ts

保持 Codec 不变,重新封装相同 Container

- ●使用 ffmpeg 从原 MP4 文件提取 Video track,再封装成新的 MP4, 保持 Codec 数据不变,依旧存在同样问题
- ●进一步锁定 Codec 的问题

```
$ ffmpeg -i 2017-12-28-06-29-43.mp4 -vcodec copy -an -bsf:v h264_mp4toannexb \ 2017-12-28-06-29-43.h264
```

\$ ffmpeg -i 2017-12-28-06-29-43.h264 -vcodec copy 2017-12-28-06-29-43-ffmpeg.mp4

重新 Encode, 重新封装相同 Container

- ●使用 ffmpeg 从原 MP4 文件提取 Video track,再封装成新的 MP4,使用 ffmpeg 重新 Encode,原来的问题没有了
- ●基本可以确定是 Codec 的问题了

```
$ ffmpeg -i 2017-12-28-06-29-43.mp4 -vcodec copy -an -bsf:v h264_mp4toannexb \ 2017-12-28-06-29-43.h264
```

\$ ffmpeg -i 2017-12-28-06-29-43.h264 2017-12-28-06-29-43-ffmpeg-transcode.mp4

联系高通技术支持协助分析 Codec

- ① 详细描述问题现象并上传问题 MP4 文件
- ② 高通技术支持工程师一开始想推卸, VLC 能够播放,这不是高通 Codec 的问题,然后我将自己用 ffmpeg 分析的过程和结果跟他详细 说明,说出我的判断依据,请他帮忙分析是否为 Codec 存在兼容性问 题,他才同意接下该问题,帮忙进一步分析

初次判断可能是 multi-slice 的原因

- ① 高通技术支持工程师依据经验判断可能是**我们自己**打开了 H.264 multi-slice 的原因,Windows Media Player 可能不支持 multi-slice,高通 base code 默认关闭 multi-slice
- ②打开 Video Codec 相关的 log, 重新启动 Encoder

```
$ adb root
$ adb shell "setprop vidc.debug.level 7"
$ adb shell "echo 0x101f > /sys/kernel/debug/msm_vidc/debug_level"
$ adb shell "echo 0x1f > /sys/kernel/debug/msm_vidc/fw_level"
$ adb logcat -b all -c
$ adb logcat -b all -v threadtime > all.log
```

③ 查看 log 确实有打开 multi-slice

```
01-06 08:51:45.654 569 569 D OMX-VENC: bool venc_dev::venc_enable_low_latency(): enable multislice mode with slice_size = 4096
```


multi-slice 的修改记录

● 查看前面这段 log 对应的代码的提交记录,显示为 2015 年的提交,提交者也不是 Askey 的工程师,这显然不是我们自己修改出来的问题,可以确定是高通 base code 就已经存在的问题,所以跟高通技术支持工程师咨询修改办法,是否需要 revert 这个 commit

```
commit f2fa16bbf572b1c1190655d8f6877fdd409dde67
Author: Maheshwar Ajja <majja@codeaurora.org>
Date: Mon Aug 17 17:54:47 2015 +0530
mm-video-v412: vidc: venc: enable low latency mode
By default 2D-2S mode will be enabled in video hardware and
it has few hardware limitations in below usecases so enable
1D-1S mode to video hardware using low latency mode to avoid
hardware limitations
Change-Id: I1201dc8f49cc1c77c9d8ee821ccba42668146db7
mm-video-v4l2/vidc/venc/inc/video encoder device v4l2.h | 6 ++++
mm-video-v412/vidc/venc/src/video encoder device v412.cpp | 128 +++++---
2 files changed, 114 insertions(+), 20 deletions(-)
```

问题另有原因

●高通再次分析发现问题不是这个原因,可能是 H264 slice header idr_pic_id 超过 65535 造成,因为之前有客户遇到类似问题。借助媒体分析工具 Elecard StreamEye 分析,问题 MP4 的 idr_pic_id 确实都超过了 65535,没有问题的 MP4 的 idr pic id 都没有超过 65535



核对 Spec

●查阅 H.264 Sepc, 确实有规定 idr_pic_id 的范围在 0 ~ 65535 之间

dr_pic_id identifies an IDR picture. The values of idr_pic_id in all the slices of an IDR picture shall remain unchanged. When two consecutive access units in decoding order are both IDR access units, the value of idr_pic_id in the slices of the first such IDR access unit shall differ from the idr_pic_id in the second such IDR access unit. The value of idr_pic_id shall be in the range of 0 to 65535, inclusive.

Agenda

- 1 问题现象
- 2 问题分析
- ③ 问题确定
- 4 问题解决
- 5 总结

加速问题重现

- 重现该问题,得到 idr_pic_id 值在 65535 前后的两个 MP4 文件进行 比较
- idr_pic_id 的值是根据 I-Frame 依次递增,代码中设置 I-Frame 的间隔为 1s. 达到 65535 需要的时间为:

```
65535 / (60 * 60) = 18.2 (hours)
```


●为了缩短验证所需要的时间,可以修改设置,使得每个 Frame 都是 I-Frame,以帧率为 25fps 计算的话,达到 65535 需要的时间缩短为原来的 1/25,大约 45 分钟

加速问题重现


```
android/frameworks/av/media/libstagefright$ git diff
 diff --git a/media/libstagefright/ACodec.cpp b/media/libstagefright/ACodec.cpp
  index 80ea25d..ff4e8ca 100644
 --- a/media/libstagefright/ACodec.cpp
 +++ b/media/libstagefright/ACodec.cpp
 @@ -3551,7 +3551,8 @@ status t ACodec::setupAVCEncoderParameters(const sp<AMessa
          h264type.bUseHadamard = OMX TRUE;
          h264type.nRefFrames = 1;
          h264type.nBFrames = 0;
          h264type.nPFrames = setPFramesSpacing(iFrameInterval, frameRate);
          h264type.nPFrames = 0;
 +
         //h264type.nPFrames = setPFramesSpacing(iFrameInterval, frameRate);
 +
           if (h264type.nPFrames == 0) {
               h264type.nAllowedPictureTypes = OMX VIDEO PictureTypeI;
 @@ -3566,6 +3567,8 @@ status t ACodec::setupAVCEncoderParameters(const sp<AMessa
       setBFrames (&h264type, iFrameInterval, frameRate);
       h264type.nPFrames = 0; // 必须在这里重新设置一次,因为 setBFrames() 会修
改 h264type.nPFrames 的值
         (h264tvpe.nBFrames != 0) {
```

加速问题重现 -- 有问题的 MP4

●修改后持续录影 40 多分钟就能重现问题,基本上可以确认这就是问题的原因了



加速问题重现 -- 没有问题的 MP4



Agenda

- 1 问题现象
- 2 问题分析
- 3 问题确定
- 4 问题解决
- 5 总结


问题解决

●高通技术支持工程师修正后提供新的 venus firmware, 替换 android/vendor/qcom/proprietary/prebuilt_HY11/target/product/msm8952 64/ 路径下的 venus-v1.* 文件


```
android/vendor/qcom/proprietary/prebuilt HY11/target/product/msm8952 64/
firmware/venus/unsigned/venus-v1.b00
   android/vendor/qcom/proprietary/prebuilt HY11/target/product/msm8952 64/
firmware/venus/unsigned/venus-v1.b01
   android/vendor/qcom/proprietary/prebuilt HY11/target/product/msm8952 64/
firmware/venus/unsigned/venus-v1.b02
   android/vendor/qcom/proprietary/prebuilt HY11/target/product/msm8952 64/
firmware/venus/unsigned/venus-v1.b03
   android/vendor/qcom/proprietary/prebuilt HY11/target/product/msm8952 64/
firmware/venus/unsigned/venus-v1.b04
   android/vendor/qcom/proprietary/prebuilt HY11/target/product/msm8952 64/
firmware/venus/unsigned/venus-v1.mbn
   android/vendor/qcom/proprietary/prebuilt HY11/target/product/msm8952 64/
firmware/venus/unsigned/venus-v1.mdt
   android/vendor/qcom/proprietary/prebuilt HY11/target/product/msm8952 64/
system/etc/firmware/venus-v1.b00
   android/vendor/qcom/proprietary/prebuilt HY11/target/product/msm8952 64/
```

Fixed Verify

●更新 firmware 后重新煲机验证,发现 idr_pic_id 超过 65535 后,会重新从 0 开始递增。原来播放出现马赛克的问题没有重现,问题解决



Fixed Verify



Agenda

- 1 问题现象
- 2 问题分析
- 3 问题确定
- 4 问题解决
- 5 总结

总结

- ●请别人协助处理问题之前,自己要做足准备工作,要有自己的分析和验证,缩小和定位问题的范围,确定是自己无法解决的领域,才有充分的理由请别人协助,否则即使不招到拒绝,也不利于问题的分析和解决
- IC 原厂有丰富的问题处理经验和积累,我们将问题描述得清楚和专业, 原厂就容易找到处理过的相同问题案例,问题很快就得到解决
- ●如果没有处理过的相同案例,要硬着去分析 Codec 的各项数据找到疑点,这个工作量还是比较大的,而且要求对 Codec Spec 非常熟悉,同时找到专业的分析工具也很重要,否则可能无法看到需要的数据
- 音视频方面无论是媒体文件、压缩工具和播放器,经常会出现兼容性的问题,遇到问题要先用不同的工具做交叉验证

The End

Thank you!