

# CI 2 – SLCI : ÉTUDE DU COMPORTEMENT DES SYSTÈMES LINÉAIRES CONTINUS INVARIANTS


# Chapitre 3 – Modélisation des Systèmes Linéaires Continus Invariants Modélisation par schémas blocs

EXERCICES D'APPLICATION

D'après ressources de Jean-Pierre Pupier.

#### Exercice 1

On considère les systèmes représentés ci-dessous :



Le premier système a pour fonction de transfert  $H_1(p)$  et le deuxième  $H_2(p)$ .

#### Question 1

Calculer  $H_1(p)$  et  $H_2(p)$ .

Dans le premier cas, on peut calculer la fonction de transfert en boucle fermée :

$$H_1(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K_1(p)K_2(p)}{1 + K_1(p)K_2(p)K_3}$$

Dans le second cas, deux FTBF se succèdent. On a :

$$H_2(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K_1(p)}{1 + K_1(p)K_4} \cdot \frac{K_2(p)}{1 + K_2(p)K_3} = \frac{K_1(p)K_2(p)}{\left(1 + K_1(p)K_4\right) \cdot \left(1 + K_2(p)K_4\right)}$$

#### Question 2

On pose  $K_1 = K_2 = K$ . Calculer K tel que  $H_1(p) = H_2(p)$ .

Dans le premier cas :

$$H_1(p) = \frac{K^2}{1 + K^2 K_3}$$

Dans le second cas:

$$H_2(p) = \frac{K^2}{(1 + KK_4) \cdot (1 + KK_4)} = \frac{K^2}{1 + K^2K_4^2 + 2KK_4}$$

Ainsi,

$$H_1(p) = H_2(p) \iff \frac{K^2}{1 + K^2 K_3} = \frac{K^2}{1 + K^2 K_4^2 + 2K K_4} \iff \frac{1}{1 + K^2 K_3} = \frac{1}{1 + K^2 K_4^2 + 2K K_4}$$


1



$$\iff$$
 1 + K<sup>2</sup>K<sub>3</sub> = 1 + K<sup>2</sup>K<sub>4</sub><sup>2</sup> + 2KK<sub>4</sub>  $\iff$  KK<sub>3</sub> = KK<sub>4</sub><sup>2</sup> + 2K<sub>4</sub>  $\iff$  K =  $\frac{2K_4}{K_3 - K_4^2}$  = 100


# Exercice 2

On considère le système suivant :



# Question 1

Calculer la fonction de transfert H(p) du système.



On donne pour valeur aux différents blocs  $F(p) = \frac{8}{p(p+4)(p+5)}$ , R(p) = p et  $K_1 = 5$ .

#### Question 2

Calculer H(p).


On remplace les fonctions de transfert par leurs valeurs :


$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K_1 \frac{8}{p(p+4)(p+5)}}{1 + \frac{8p}{p(p+4)(p+5)} + K_1 \frac{8}{p(p+4)(p+5)}} = \frac{8K_1}{p(p+4)(p+5) + 8p + 8K_1}$$




# Exercice 3

Déterminer la sortie S(p) et éventuellement la fonction de transfert correspondant aux schémas suivants :







On note 
$$G_1(p) = \frac{S(p)}{E_a(p)}$$
 lorsque  $E_1(p) = 0$ :

$$G_1(p) = \frac{H_0(p) \cdot H_2(p)}{1 + H_0(p) \cdot H_2(p) \cdot R(p)}$$


On note  $G_2(p) = \frac{S(p)}{E_1(p)}$  lorsque  $E_{\alpha}(p) = 0$ :


$$G_2(p) = -H_1(p) \cdot \frac{H_2(p)}{1 + H_0(p) \cdot H_2(p) \cdot R(p)}$$

Au final,

$$S(p) = G_1(p)E_{\alpha}(p) + G_2(p)E_1(p)$$







On a:

$$G_1(p) = \frac{H_3(p) \cdot H_4(p)}{1 + H_3(p) \cdot H_4(p)}$$

$$G_2(p) = \frac{H_2(p) \cdot G_1(p)}{1 + H_2(p) \cdot G_1(p) \cdot \frac{R(p)}{H_4(p)}} = \frac{H_2(p) \cdot \frac{H_3(p) \cdot H_4(p)}{1 + H_3(p) \cdot H_4(p)}}{1 + H_2(p) \cdot \frac{H_3(p) \cdot H_4(p)}{1 + H_3(p) \cdot H_4(p)} \cdot \frac{R(p)}{H_4(p)}} = \frac{H_2(p) \cdot H_3(p) \cdot H_4(p)}{1 + H_3(p) \cdot H_4(p) \cdot H_2(p) \cdot H_3(p) \cdot R(p)}$$

Au final,

$$H(p) = \frac{H_1(p) \cdot G_2(p)}{1 + H_1(p) \cdot G_2(p)} = \frac{H_1(p) \cdot \frac{H_2(p) \cdot H_3(p) \cdot H_4(p)}{1 + H_3(p) \cdot H_4(p) + H_2(p) \cdot H_3(p) \cdot R(p)}}{1 + H_1(p) \cdot \frac{H_2(p) \cdot H_3(p) \cdot H_4(p)}{1 + H_3(p) \cdot H_4(p) + H_2(p) \cdot H_3(p) \cdot R(p)}}$$

$$H(p) = \frac{H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot H_3(p) \cdot H_4(p)}{1 + H_3(p) \cdot H_4(p) + H_2(p) \cdot H_3(p) \cdot R(p) + H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot H_3(p) \cdot H_4(p)}$$