

## Partie 3 - Étude cinématique des systèmes de solides de la chaîne d'énergie - Analyser, Modéliser, Résoudre

CHAPITRE 6 – CINÉMATIQUE DU POINT IMMATÉRIEL

## Transmission de la cheville du robot NAO

NAO est un robot humanoïde conçu par la société française Aldebaran. À l'origine il a été conçu comme prototype du robot Romeo, destiné à être au service des personnes. NAO est utilisé à l'heure actuelle dans la recherche en robotique et dans des domaines pédagogiques.

**Objectifs** 

On s'intéresse ici à la cheville NAO. On cherche à savoir si, à partir du moteur retenu par le constructeur, la chaîne de transmission de puissance permet de vérifier les exigences 1.1.1.1 et 1.1.1.2.



**Question** 1 Quels doivent être les rapports de réductions des transmissions par engrenage afin de respecter les exigences 1.1.1.1 et 1.1.1.2?

D'après le diagramme de définition des blocs et le diagramme des exigences, les rapports de transmission doivent tre :

ëtre

- pour l'axe de tangage :  $\frac{N_{\text{moteur}}}{N_{\text{Tangage}}} = 138,33 \text{ au minimum};$ 

- pour l'axe de roulis :  $\frac{N_{\text{moteur}}}{N_{\text{poule}}} = 197,61$  au minimum.

**Question 2** Dans le cas de l'axe de tangage, remplir le tableau suivant :

Module	Nb dents	Diamètre (mm)
0,3	20	6
0,3	80	24
0,4	25	10
0,4	47	18,8
0,4	12	4,8
0,4	58	23,2
0,7	10	7
0,7	36	25,2
	0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7	0,3 20   0,3 80   0,4 25   0,4 47   0,4 12   0,4 58   0,7 10

rigé

Question 3 Dans le cas de l'axe de tangage, réaliser le schéma cinématique minimal.





**Question 4** Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de tangage? L'exigence 1.1.1.2 est-elle respectée? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer?

$$R_T = (-1)^n \frac{80 \cdot 47 \cdot 58 \cdot 36}{20 \cdot 25 \cdot 12 \cdot 10} = 130,85$$

Ceci est inférieur à ce qui est préconisé par le cahier des charges.

Pour respecter le cahier des charges, on peut :

- choisir un autre moteur;
- changer le nombre de dents d'une des roues. Il suffirait pour cela que, par exemple, la roue de sortie comporte 39 dents.

**Question 5** Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de roulis? L'exigence 1.1.1.1 est-elle respectée? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer?

Corrigé

Le rapport de transmission du second train est de 201,3 ce qui est compatible avec le cahier des charges.