3 – ÉTUDE CINÉMATIQUE DES SYSTÈMES DE SOLIDES DE LA CHAÎNE D'ÉNERGIE : ANALYSER – MODÉLISER – RÉSOUDRE CHAPITRE 2 : MODÉLISATION DES SYSTÈMES MÉCANIQUES

EXERCICE D'APPLICATION - PINCE SCHRADER

Objectifs

Modéliser un système incluant une transformation de mouvement

Compétences: Modéliser, Communiquer

- Mod2 C12 : Modélisation cinématique des liaisons entre solides ;
- Mod2 C14 : Modèle cinématique d'un mécanisme ;
- Com1 C2 : Schémas cinématique, d'architecture, technologique.

Mise en situation

La pince ci-contre est la pince de préhension d'un bras manipulateur utilisé pour déplacer des objets d'un poste à l'autre. Il s'agit d'une pince pneumatique simple effet (Fermeture par une commande pneumatique ouverture automatique par ressort).

Cette pince est munie d'un capteur informant la partie commande du robot de la position de la pince.

Cette pince est décrite par un dessin d'ensemble en fin de document.

Rep	Nbr	Désignation	Rep	Nbr	Désignation
12	1	Axe de biellette 13	1	1	Corps
13	1	Biellette supérieure	2	1	Anneau élastique
14	1	Axe de biellette 15	3	1	Couvercle
15	1	Biellette inférieure	4	1	Joint torique
16	1	Axe de doigts 20	5	1	Raccord d'arrivée d'air
17	2	Ressort	6	1	Joint d'étanchéité
18	1	Axe de doigts 19	7	1	Piston
19	1	Doigt supérieur	8	1	Capteur fin de course
20	1	Doigt inférieur	9	1	Écrou Hm M 8
21	4	Anneau élastique	10	1	Rondelle frein
			11	1	Axe du piston

Travail à réaliser

Question 1 Comprendre le fonctionnement de la pièce

Question 2 Sur le premier dessin d'ensemble et à l'aide de la nomenclature identifier et colorier chacune des pièces.

Question 3 Définir les sous-ensembles cinématiques : pour cela colorier avec des couleurs différentes le deuxième dessin d'ensemble.

Question 4 Définir les liaisons entre ces sous-ensembles : faites sous la forme [Couleur1/Couleur2 \mapsto liaison pivot par exemple].

Question 5 Tracer le schéma cinématique minimal en représentation plane.



