

# CI 5 – COMMUNICATION TECHNIQUE


## Représentation des pièces mécaniques

D'après documents de Jean-Pierre Pupier

- Contexte technique : représentation de pièces géométriques diverses
- Objectifs:
  - savoir passer d'une représentation 3D à une représentation 2D en respectant les normes de représentation

#### Butée réglable


- 1. Complétez les trois vues suivantes.
- 2. Repassez en couleur les arêtes repérées sur la perspective.





# Porte-outil

1. Complétez les trois vues suivantes.





### **Palier**

- 1. Terminez la vue de face et la vue de gauche en coupe B-B.
- 2. Terminez la vue de dessus en demi-coupe A-A, la partie coupée étant représentée à droite de l'axe de symétrie vertical.

