

CI 5 – Communication technique


Représentation des pièces mécaniques

D'après document de Jean-Pierre Pupier


- Contexte technique : représentation de pièces géométriques diverses
- Objectif : savoir passer d'une représentation 3D à une représentation 2D en respectant les normes de représentation.

1 Les projections de base

1.1 Pièces simples











1.2 Pièces plus complexes






1.3 Vues de face, de dessus, etc...

1.3.1 Porte-outil complet en représentation perspective




1.3.2 Dessin de définition complet de la pièce 3 appelée porte-outil





1.3.3 Travail à réaliser : compléter le dessin de définition de la pièce 1 (corps)






2 Les coupes et les sections


Application - levier


Perspective sommaire






Dessin de définition à compléter











3 Intersection de cylindres


3.1 Cylindres pleins même diamètre




3.2 Cylindres pleins diamètres différents



3.3 Cylindres creux même diamètre



3.4 Cylindres creux diamètres différents





4 Autres exercices

