DDS₂

Les ptits devoirs du soir


Xavier Pessoles


Exercice 178 - *

B2-16

Pas de corrigé pour cet exercice.

Le triptéor est un centre d'Usinage Grande Vitesse à architecture parallèle, permettent d'envisager un usinage rapide et précis.





Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Éléments de corrigé :
1. .
2. .

Corrigé voir ??.

Exercice 178 - *

B2-16


Pas de corrigé pour cet exercice.

Le triptéor est un centre d'Usinage Grande Vitesse à architecture parallèle, permettent d'envisager un usinage rapide et précis.

Xavier Pessoles 1


-





Xavier Pessoles 2





Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.