## DDS<sub>2</sub>


## Les ptits devoirs du soir


**Xavier Pessoles** 

#### Exercice 180 - Mouvement RT \*

#### B2-12

Soit le mécanisme suivant. On a  $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\overrightarrow{i_1}$ .






**Question 1** Tracer le graphe des liaisons.

**Question 2** Retracer le schéma cinématique pour  $\theta = \frac{\pi}{4} \operatorname{rad} \operatorname{et} \lambda(t) = 20 \, \mathrm{mm}.$ 

**Question 3** Retracer le schéma cinématique pour  $\theta = \frac{-\pi}{4}$  rad et  $\lambda(t) = -20$  mm.




Corrigé voir 180.

# Exercice 179 - Quille pendulairex

#### B2-07

Le comportement d'un vérin est défini par le modèle continu ci-dessous.



On a:

- $q(t) = S \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{V}{2B} \frac{\mathrm{d}\sigma(t)}{\mathrm{d}t}$  (a);
- $M \frac{\mathrm{d}^2 x(t)}{\mathrm{d}t^2} = S\sigma(t) kx(t) \lambda \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} f_R(t)$  (b).

On a


- $\mathcal{L}(q(t)) = Q(p)$ : débit d'alimentation du vérin  $[m^3s^{-1}]$ ;
- $\mathcal{L}(\sigma(t)) = \Sigma(p)$ : différence de pression entre les deux chambres du vérin [Pa];
- $\mathcal{L}(x(t)) = X(p)$ : position de la tige du vérin [m];
- $\mathcal{L}(f_R(t)) = F_R(p)$ : composante selon l'axe de la tige du vérin de la résultante du torseur d'inter-effort de la liaison pivot entre tige et quille [N].

Les constantes sont les suivantes :

- S: section du vérin [m<sup>2</sup>];
- k: raideur mécanique du vérin  $[N m^{-1}]$ ;
- *V* : volume d'huile de référence [m<sup>3</sup>] ;
- B : coefficient de compressibilité de l'huile [N m<sup>-2</sup>];
- M: masse équivalente à l'ensemble des éléments mobiles ramenés sur la tige du vérin [kg];
- $\lambda$ : coefficient de frottement visqueux [N m<sup>-1</sup>s].

**Question 1** Donner les expressions des fonctions de transfert  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  et  $A_4$  en fonction de la variable complexe p et des constantes.

Le schéma-blocs de la figure précédente peut se mettre sous la forme suivante.



**Question 2** Donner les expressions des fonctions de transfert  $H_1$  et  $H_2$  en fonction de  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  et  $A_4$ , puis de la variable p et des constantes.

#### Question 3

Pour ce vérin non perturbé  $(F_R = 0)$ , donner sa fonction X(p) de transfert X(p)/Q(p) en fonction de la variable p et des constantes.

Corrigé voir ??.


Xavier Pessoles 1



### Exercice 180 - Mouvement RT \*


B2-12

**Question 1** Tracer le graphe des liaisons.



**Question 2** Retracer le schéma cinématique pour  $\theta = \frac{\pi}{4}$  rad et  $\lambda(t) = 20$  mm.

**Question 3** Retracer le schéma cinématique pour  $\theta = \frac{-\pi}{4}$  rad et  $\lambda(t) = -20$  mm.



# Exercice 179 - Quille pendulaire\* B2-07

**Question 1** Donner les expressions des fonctions de transfert  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  et  $A_4$  en fonction de la variable complexe p et des constantes.

D'une part, on transforme les équations dans le domaine de Laplace :  $Q(p) = SpX(p) + \frac{V}{2B}p\Sigma(p)$  et  $Mp^2X(p) = S\Sigma(p) - kX(p) - \lambda pX(p) - F_R(p)$ .

En utilisant le schéma-blocs, on a 
$$\Sigma(p) = A_2 \left( A_1 Q(p) - X(p) \right) = A_1 A_2 Q(p) - A_2 X(p)$$
.  
Par ailleurs  $\Sigma(p) = \frac{Q(p) - SpX(p)}{\frac{V}{2B}p} = Q(p) \frac{2B}{Vp} - X(p) \frac{S2B}{V}$ . On a donc  $A_2 = \frac{S2B}{V}$ ,  $A_1 A_2 = \frac{2B}{Vp}$  soit  $A_1 = \frac{2B}{Vp} \frac{V}{S2B} = \frac{1}{Sp}$ .

On a aussi 
$$X(p) = A_4 \left( -F_R(p) + A_3 \Sigma(p) \right) = -A_4 F_R(p) + A_3 A_4 \Sigma(p)$$
. Par ailleurs,  $X(p) \left( Mp^2 + \lambda p + k \right) = S\Sigma(p) - F_R(p) \Leftrightarrow X(p) = \frac{S\Sigma(p)}{Mp^2 + \lambda p + k} - \frac{F_R(p)}{Mp^2 + \lambda p + k}$ . On a donc :  $A_4 = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}$  et  $A_3 = S$ .

Au final,  $A_1 = \frac{1}{Sp}$ ,  $A_2 = \frac{S2B}{V}$ ,  $A_3 = S$  et  $A_4 = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}$ .

Xavier Pessoles 2




**Question 2** Donner les expressions des fonctions de transfert  $H_1$  et  $H_2$  en fonction de  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  et  $A_4$ , puis de la variable p et des constantes.

**Méthode 1 : Utilisation des relations précédentes** On a  $X(p) = (H_1Q(p) - F_R(p))H_2(p)$ .

Par ailleurs, on a vu que  $X(p) = A_4 \left( -F_R(p) + A_3 \Sigma(p) \right)$  et  $\Sigma(p) = A_2 \left( A_1 Q(p) - X(p) \right)$ .

On a donc  $X(p) = A_4 \left( -F_R(p) + A_3 A_2 \left( A_1 Q(p) - X(p) \right) \right) \Leftrightarrow X(p) (1 + A_2 A_3 A_4) = A_4 \left( -F_R(p) + A_3 A_2 A_1 Q(p) \right)$ . On a donc  $H_1(p) = A_1 A_2 A_3$  et  $H_2 = \frac{A_4}{1 + A_2 A_3 A_4}$ . **Méthode 2 : Lecture directe du schéma-blocs** Revient à utiliser la méthode précédente.

Méthode 3 : Algèbre de schéma-blocs Le schéma-blocs proposé est équivalent au schéma suivant.



On retrouve le même résultat que précédemment.

$$A_1 = \frac{1}{Sp}$$
,  $A_2 = \frac{S2B}{V}$ ,  $A_3 = S$  et  $A_4 = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}$ .

En faisant le calcul on obtient : 
$$H_1(p) = \frac{2BS}{pV}$$
 et  $H_2 = \frac{\frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}}{1 + \frac{2BS^2}{V} \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}} = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k + \frac{2BS^2}{V}}$ .

#### Question 3

Pour ce vérin non perturbé  $(F_R = 0)$ , donner sa fonction de transfert X(p)/Q(p) en fonction de la variable p et des

Dans ce cas, 
$$\frac{X(p)}{Q(p)} = H_1(p)H_2(p)\frac{2BS}{p(MVp^2 + \lambda pV + kV + 2BS^2)}$$
.