

ÉTUDE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES : ANALYSER, CONCEVOIR, RÉALISER

Re conception de la pince Festo avec SolidWorks



SOLIDWORKS

Ouvrir un nouveau fichier



2



SOLIDWORKS


- Comme leurs noms l'indique, « Pièce » permet de concevoir... une pièce !
- « Assemblage » permet de réaliser un assemblage à partir de pièces déjà conçues.
- « Mise en plan » permet de faire une mise en plan 2D d'une pièce ou d'un assemblage 3D.

Créer une nouvelle pièce Nouveau document SolidWorks Une représentation 3D d'un simple composant de conception Une composition 3D de pièces et/ou d'autres assemblages Assemblage **Tutoriels** Une mise en plan d'étude 2D, généralement une pièce ou un assemblage Mise en plan OK Annuler Avancé Aide






INTERFACE




INTERFACE




PREMIÈRE RÉALISATION

- Nous allons chercher à réaliser le mors de serrage de la pince.
- En CAO il n'existe pas de méthode systématique pour réaliser un objet. D'autres méthodes auraient donc pu permettre d'arriver au même résultat.






Réaliser une esquisse 2D dans le plan de face



Première esquisse




1. Réaliser l'esquisse ci-contre en utilisant l'outil Linge.

2. Faire en sorte que le coin en bas à gauche de l'esquisse soit confondu avec l'origine du repère

DIMENSIONS ET CONTRAINTES DE L'ESQUISSE

EN CAO IL EST PRIMORDIAL QUE LES ESQUISSES SOIENT COTEES!



Pour mettre des dimensions à l'esquisse on utilise l'outil cotation intelligente

Pour ajouter des relations géométriques (verticalité, horizontalité, perpendicularité, parallélisme, tangent...)


POUR DES RAISONS DE ROBUSTESSE DU MODELE, IL EST PRIMORDIAL QUE L'ESQUISSE SOIT TOTALEMENT CONTRAINTE !!

ESQUISSE FINALE

1 **3s solid**works Q · 2 · - @ X Esquisse1 de Pièce1 * Rechercher dans l'aide de SolidWorks Ajuster Convertir Décaler Répétition linéaire d'esquisse 1.0.N.B 0 Cotation Afficher/Supprimer Aimantations - 9-0-A Réparer Esquisse les relations instantanées l'esquisse les entités Déplacer les entités Fonctions Esquisse Evaluer DimXpert Q Q V 11 1 - 1 - 6 - 0 & - 1 -₽ ※ 22,50 R Piècel (Défaut<<Défaut>_ Historique (Capteurs 1. Utiliser les outils de cotation pour Annotations ₹ Matériau < non spécifié> Plan de face rendre l'esquisse **Totalement** Plan de dessus Plan de droite contrainte en utilisant les dimensions . Origine Esquisse1 ci-contre. 2. Sortir de l'esquisse. 6.50 *Face Modèle Etude de mouvement 1 10.29mm Edit on: Esquisse1 Totalement contrainte SolidWorks Edition étudiante - Utilisation universitaire uniquement

AJOUTONS DU VOLUME

- L'opération élémentaire permettant d'ajouter de l'épaisseur à une esquisse 3D s'appelle l'extrusion.
- o Saisir l'épaisseur (10 mm) et Valider




Enlêv. Assistance Enlêv. de Assistance Enlêv. de matière

Historique
Capteurs
Annotations

Origine




- 1. Sélectionner le plan supérieur
- o 2. Cliquer sur esquisse
- o 3. Se placer en vue de dessus




RÉALISATION DE L'ENCOCHE


 L'encoche va se faire par « enlèvement de matière » avec une profondeur de 7 mm.






RÉALISATION DES PERÇAGES






RÉALISATION DES PERÇAGES

- Cliquer sur l'onglet Positions pour positionner le trou.
- Positionner le trou avec les outils de cotation.
- Valider








RÉALISATION DES PANS COUPÉS

o On va procéder par enlèvement de matière.


• Tracer l'esquisse suivante et procéder par enlèvement de matière.







FINITIONS

 En utilisant les outils Chanfreins et congés, réaliser les opérations de finition











RÉALISATION D'UNE PIÈCE AXISYMÉTRIQUE

• Réaliser l'esquisse suivante








RÉALISATION D'UNE PIÈCE AXISYMÉTR

 Réaliser la pièce en utilisant la fonction Bossage/base avec révolution





FINALISATION


- Finaliser la pièce en utilisant les cotes du dessin de définition
- Pour réaliser plusieurs encoches, il est conseillé d'utiliser la fonction répétition circulaire.





PISTON

• Réaliser le piston de la pince (voir dessin de définition).





EXERCICES

• Reprendre la feuille d'exercice et dessiner les pièces en utilisant SolidWorks.