

Moteur à courant continu★

B2-07

Question 1 Réaliser le schéma-blocs.



Question 2 Mettre le schéma-blocs sous la forme suivante.



En utilisant le schéma-blocs proposé, on a $\Omega(p) = (C_r(p)A(p) + U(p)B(p)) C(p)$.

D'autre part,
$$\Omega(p) = \left(C_r(p) + \frac{K}{R + Lp} \left(U(p) - K\Omega(p)\right)\right) \frac{1}{f + Jp}$$
.

On a donc
$$(f + Jp) \Omega(p) = C_r(p) + U(p) \frac{K}{R + Lp}$$

$$\Leftrightarrow (f+Jp)\,\Omega(p) + \frac{K^2}{R+Lp}\Omega(p) = C_r(p) + U(p)\frac{K}{R+Lp}$$

$$\Leftrightarrow \left((f+Jp) + \frac{K^2}{R+Lp} \right) \Omega(p) = C_r(p) + U(p) \frac{K}{R+Lp}$$

$$\Leftrightarrow \frac{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}{R + Lp} \Omega(p) = C_r(p) + U(p) \frac{K}{R + Lp}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \left(C_r(p) + U(p)\frac{K}{R+Lp}\right)\frac{R+Lp}{K^2 + (f+Jp)\left(R+Lp\right)}.$$

Dés lors plusieurs schéma-blocs peuvent répondre à la question. Par exemple,
$$A(p)=1$$
,
$$B(p)=\frac{K}{R+Lp}, \ C(p)=\frac{R+Lp}{K^2+(f+Jp)\left(R+Lp\right)}.$$

En poursuivant, on a aussi : $\Omega(p) = (C_r(p)(R+Lp) + U(p)K) \frac{1}{K^2 + (f+Jp)(R+Lp)}$

On a donc aussi,
$$A(p) = R + Lp$$
, $B(p) = K$, $C(p) = \frac{1}{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}$

