Robovolc ★

B2-07

Question 1 En considérant $P_F = 0$ (perturbation nulle) et L = 0 (inductance nulle), calculer la fonction de transfert $\frac{F_S^y}{F_c}$ et la mettre sous la forme canonique $\frac{K}{1 + Ap + Bp^2}$. Identifier les paramètres K, A et B.

$\frac{F_S^y(p)}{F_C(p)} = \frac{C_f K_t K_r K_{ve} K_\beta}{R + C_f K_t K_r K_{ve} K_\beta} \times \frac{1}{1 + \frac{K_e K_t}{R + C_f K_t K_r K_{ve} K_\beta} p + \frac{R J_{eq}}{R + C_f K_t K_r K_{ve} K_\beta} p^2}.$ Par identification, on obtient : $K = \frac{C_f K_t K_r K_{ve} K_\beta}{R + C_f K_t K_r K_{ve} K_\beta} A = \frac{K_e K_t}{R + C_f K_t K_r K_{ve} K_\beta}; B = \frac{R J_{eq}}{R + C_f K_t K_r K_v e K_\beta}.$

