
Pèse camion ★

C2-07

On considère un bâti $\mathbf{0}$ auquel est attaché le repère $\Re = \left(O; \overrightarrow{x_0}; \overrightarrow{y_0}; \overrightarrow{z_0}\right)$. Le champ de pesanteur est $g = -g\overrightarrow{y_0}$. La barre $\mathbf{1}$ est liée au bâti $\mathbf{0}$ par une liaison pivot parfaite d'axe $\left(A, \overrightarrow{z_0}\right)$. Le plateau porte camion $\mathbf{2}$ est lié à la barre $\mathbf{1}$ par une liaison pivot parfaite d'axe $\left(C, \overrightarrow{z_0}\right)$. Le levier $\mathbf{3}$ est lié au bâti $\mathbf{0}$ par une liaison pivot parfaite d'axe $\left(B, \overrightarrow{z_0}\right)$. Ce levier est également lié au plateau $\mathbf{2}$ par une liaison pivot parfaite d'axe $\left(D, \overrightarrow{z_0}\right)$. Le camion $\mathbf{4}$, de centre de masse G et de masse G inconnue, repose sur le plateau $\mathbf{2}$. L'action mécanique connue est caractérisée par : $\{\text{ext} \to \mathbf{3}\} = \left\{\begin{array}{c} -F\overrightarrow{y_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{F}$.



Question 1 Tracer le graphe des liaisons en indiquant les actions mécaniques.

Question 2 Appliquer le PFS au solide 1.

Question 3 Appliquer le PFS au solide 2.

Question 4 Appliquer le PFS au solide 3.

Question 5 Déterminer les actions mécaniques dans chacune des liaisons.

Corrigé voir .