Cheville robot NAO★

A3-05

C2-06


On s'intéresse ici à la cheville NAO. On cherche à savoir si, à partir du moteur retenu par le constructeur, la chaîne de transmission de puissance permet de vérifier les exigences suivantes:

- ▶ exigence 1.1.1.1 : la vitesse de roulis doit être inférieure à 42 tr/min;
- ▶ exigence 1.1.1.2 : la vitesse de tangage doit être inférieure à 60 tr/min.

La fréquence de rotation des moteurs permettant chacun des deux mouvements est de 8300 tr/min.

Pour la chaîne de transmission de tangage on donne le nombre de dents et le module de chaque roue dentée :


- ▶ pignon moteur : $Z_m = 20, M_m = 0, 3$;
- grand pignon 1 : $Z_1 = 80$, $M_1 = 0, 3$;
- petit pignon 1 : $Z'_1 = 25$, $M'_1 = 0, 4$;
- grand pignon 2 : $Z_2 = 47$, $M_2 = 0, 4$;
- ▶ petit pignon 2 : $Z'_2 = 12$, $M'_2 = 0, 4$; ▶ grand pignon 3 : $Z_3 = 58$, $M_3 = 0, 4$;
- petit pignon $3: Z'_3 = 10, M'_3 = 0, 7;$
- ► roue de sortie : $Z_T = 36$, $M_T = 0, 7$.



Pour la chaîne de transmission du roulis on donne le nombre de dents et le module de chaque roue dentée:

- ▶ pignon moteur : $Z_m = 13$, $M_m = 0, 3$;
- grand pignon 1 : $Z_1 = 80$, $M_1 = 0, 3$;
- petit pignon 1 : $Z'_1 = 25$, $M'_1 = 0, 4$;
- grand pignon 2 : $Z_2 = 47$, $M_2 = 0, 4$;
- petit pignon 2 : $Z'_2 = 12$, $M'_2 = 0$, 4;
- grand pignon $3: Z_3 = 58, M_3 = 0, 4;$
- petit pignon 3 : $Z'_3 = 10$, $M'_3 = 0,7$;
- ► roue de sortie 3 : Z_R = 36, M_R = 0, 7.





Question 1 Quels doivent être les rapports de réductions des transmissions par engrenage afin de respecter les exigences 1.1.1.1 et 1.1.1.2?

Question 2 Dans le cas de l'axe de tangage, remplir le tableau suivant :

Question 3 Dans le cas de l'axe de tangage, déterminer le diamètre de chaque roue dentée.

Question 4 Dans le cas de l'axe de tangage, réaliser le schéma cinématique minimal.

Question 5 Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de tangage? L'exigence 1.1.1.2 est-elle respectée? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer?

Question 6 Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de roulis? L'exigence 1.1.1.1 est-elle respectée? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer?

Corrigé voir .

