# **TD 1**

# Direction automobile découplée – Corrigé

Mise en garde : il se peut qu'il manque des informations ou que certaines soient superflues. N'hésitez pas à m'en faire part!!

Banque PT – SIA 2017.



## Mise en situation

Le principe de la direction découplée est de substituer la liaison mécanique entre le volant et les roues, une architecture de typé télémanipulateur à un degré de liberté qui consiste à coupler un robot maître, manipulé par un opérateur, avec un robot esclave, distant, qui effectue la tâche. Cette structure peut être schématisé par l'organisation qui suit (figure 1).




FIGURE 1 - Architecture maître-esclave

Une direction automobile découplée doit conserver les qualités d'une direction conventionnelle et apporter les améliorations de comportement attendues par le conducteur, en termes de performances, de confort de conduite et de sécurité. Le diagramme (figure 8) précise les principales exigences.

## Modélisation du comportement du système mécanique

Le modèle utilisé pour la structure est celui de la figure figure 2.

## Notations:

- ightharpoonup arbre-volant v : le solide constitué du rotor du moteur, de l'arbre volant et du volant;
- ► *G*<sub>v</sub> : centre d'inertie de l'arbre-volant *v* ;
- ▶  $I_v(G_v)$ : opérateur d'inertie de v au point  $G_v$ ;
- ▶  $J_v$ : le moment d'inertie de v autour de l'axe  $(G_v, \overrightarrow{x_v})$ ;
- $ightharpoonup f_v$ : le coefficient de frottement visqueux de la liaison pivot;
- ▶  $\theta_v(t)$ : l'angle de rotation de l'arbre-volant v par rapport au châssis 1 (noté  $\theta_v(p)$  dans le domaine de Laplace);
- lacktriangledown  $\omega_v(t)$ : la vitesse de rotation de l'arbre-volant v par rapport au châssis 1 (noté  $\Omega_v(p)$  dans le domaine de Laplace).

## Hypothèses:

- ▶ le repère lié au châssis 1 est supposé galiléen;
- $ightharpoonup G_v$  est situé sur l'axe de la liaison pivot;
- ▶ la liaison pivot est supposée parfaite hormis un couple de frottement visqueux  $C_f \vec{x_v}$ ;
- ▶ les actions mécaniques du conducteur et du moteur sur l'arbre-volant v se réduisent respectivement aux couples  $C_c \vec{x_v}$  et  $C_{mv} \vec{x_v}$ .




FIGURE 2 – Unité de pilotage (chaîne d'énergie) et schéma cinématique

## Analyse et optimisation du comportement l'unité de pilotage

Le schéma-blocs retenu est celui de la figure 3 où le retour est unitaire. On note  $\varepsilon_{\theta v}(t)$  l'écart entre la consigne et l'angle obtenu, et  $\varepsilon_{c\,v}(t)$  le couple résultant des couples  $C_c$  et  $C_{mv}$ .




FIGURE 3 – Schéma-blocs de l'unité de pilotage

Pour les applications numériques, on prendra les valeurs suivantes :  $g_v = 5 \, \text{rad s}^{-1} \, \text{N}^{-1} \, \text{m}^{-1}$ ;  $\tau_v = 0.1 \, \text{s}$  et  $K_{\text{mv}} = 0.4 \, \text{N} \, \text{m} \, \text{V}^{-1}$ .

En considérant que la dynamique électromécanique du moteur seul est négligeable devant celle de l'arbre-volant, on adopte pour la motorisation constituée du moteur à courant continu et de son électronique de commande, comportant notamment une boucle de courant, un modèle sous la forme d'un gain pur. On lui associe le gain  $K_{\rm mv}$ .

## Correction proportionnelle intégrale

On choisit un correcteur proportionnel intégral (PI) tel que  $K_v(p) = K_i \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p}$  avec  $\tau_i = \alpha \tau_v$ .

**Question 1** Quelles sont les conséquences de la mise en œuvre d'un tel correcteur pour le système, en termes de stabilité?

## Correction

**Question 2** Exprimer la fonction de transfert en boucle ouverte FTBO $_{v1}(p)$  du système corrigé, avec le correcteur PI, telle que  $\theta_v(p) = \text{FTBO}_{v1}(p) \varepsilon_{\theta v}(p)$  sous la forme FTBO $_{v1}(p) = K_{BOv1} \frac{1}{p^2} H(p)$  pour laquelle on précisera les expressions de  $K_{BOv1}$  et de H(p) avec H(p) de gain statique unitaire. Déduire de cette expression, en le justifiant, si  $\alpha$  doit être supérieur ou inférieur à 1 pour que le système puisse être stabilisé (on pourra donner l'allure du diagramme de phase en fonction de la valeur de  $\alpha$ ).

## Correction

On commence par choisir  $\tau_i$  en prenant  $\alpha = 10$  et on cherche à optimiser  $K_i$ .

On donne 
$$\varepsilon_{\theta v}(p) = \frac{\theta_{v\_ref}(p)}{1 + FTBO_{v1}(p)} - \frac{g_v}{p(1 + \tau_v p)} \cdot \frac{C_C(p)}{1 + FTBO_{v1}(p)}.$$

**Question 3** Quelle doit être la valeur minimale de  $K_i$  pour que les critères de précision soient satisfaits?

#### Correction

On donne figure 9 le tracé du lieu de transfert de la FTBO<sub>v1</sub>(p) dans le plan de Bode, pour  $K_i = 0.5 \,\mathrm{V}\,\mathrm{rad}^{-1}$ .



**Question 4** Tracer sur le lieu de transfert de la FTBO $_{v1}(p)$ , les diagrammes asymptotiques dans le plan de Bode. On justifiera rapidement les valeurs particulières de pentes, de pulsations, de gains et de phases.

#### Correction

**Question 5** Donner, par lecture du lieu de transfert de la FTBO $_{v1}(p)$ , la valeur de  $K_i$  qui permet d'obtenir la valeur minimale de la marge de phase exigée par le cahier des charges. On donnera cette valeur pour la pulsation la plus haute dont on précisera la valeur.

## Correction

On donne (figure 4) l'évolution de cette pulsation  $\omega_{\ell}$  en fonction de  $\alpha$  et un abaque qui représente la valeur maximale  $\varphi_m$  de  $\varphi(\omega)$  en fonction de  $\alpha$ .

**Question 6** Peut-on obtenir la valeur minimale de la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte,  $\omega_0$ , fixée au cahier des charges en modifiant la valeur de  $\alpha$  et/ou  $K_i$ ? On pourra s'aider des abaques fournis (figure 4) pour justifier la réponse.

#### Correction


On donne (figure 5), en réponse à un échelon en boucle fermée, les abaques du temps de réponse à 5% et du 1<sup>er</sup> dépassement en % de la valeur finale, en fonction de  $K_i$  et pour  $\alpha = 10$ .

**Question 7** Conclure sur les capacités de cette correction à satisfaire les critères de l'exigence Id 1-3.3 en reprenant chaque critère. On rappelle que l'on a choisi  $\alpha = 10$ .

# Correction


#### On note:

- ▶  $\varphi(\omega)$  la phase de H(p), soit Arg $[H(j\omega)]$ ;
- ▶  $\omega_{\ell}$  la plus grande pulsation qui vérifie  $\varphi(\omega = \omega_{\ell}) = 45^{\circ}$ .



**FIGURE 4** – Abaques de réglage de H(p) en fréquentiel

## Correction proportionnelle intégrale et retour tachymétrique




**Question 8** Au vu des conclusions de la question précédente, donner deux arguments qui précisent l'objectif poursuivi par la mise en œuvre d'une telle correction.

## Correction

**Question 9** Exprimer la fonction de transfert en boucle fermée  $T_{\text{vrt}}(p)$  définie par  $\Omega_v(p) = T_{\text{vrt}}(p)\varepsilon_{\text{cv}}(p)$  en fonction de  $T_v(p)$  et  $K_{\text{rt}}$ . Mettre alors  $T_{\text{vrt}}(p)$  sous la forme

FIGURE 6 – Schéma-blocs de l'unité de pilotage avec retour tachymétrique



**FIGURE 5** – Abaques de réglage en temporel de l'unité de pilotage corrigée

 $T_{\rm vrt}(p) = T_v(p)\beta \frac{1 + \tau_v p}{1 + \beta \tau_v p}$  pour laquelle, on précisera l'expression de  $\beta$  en fonction de  $K_{\rm rt}$  et du gain statique  $g_v$ .

#### Correction

**Question 10** Montrer que la nouvelle fonction de transfert en boucle ouverte FTBO $_{v2}(p)$ , telle que,  $\theta_v(p) = \text{FTBO}_{v2}(p) \varepsilon_{\theta v}(p)$ , peut ainsi se mettre sous la forme FTBO $_{v2}(p) = K_{\text{BOv2}} \frac{1}{p^2} \frac{1 + \alpha \tau_v p}{1 + \beta \tau_v p}$  pour laquelle on donnera l'expression de  $K_{\text{BOv2}}$  en fonction de  $K_{\text{mv}}$ ,  $g_v$ ,  $\tau_v$ ,  $K_i$ ,  $\alpha$  et  $\beta$ .

#### Correction

On donne sur la figure 9 le tracé du lieu de transfert de la FTBO $_{v2}(p)$  dans le plan de Bode, pour  $K_i = 1.2 \, \mathrm{V} \, \mathrm{rad}^{-1}$  (valeur évitant des calculs trop longs), réglé avec  $\beta = 1/6$  (non justifié) et pour  $\alpha = 10$  (valeur choisie précédemment).

**Question 11** Justifier que  $\beta$  doit être inférieur à 1 pour que la correction par retour tachymétrique soit efficace vis-à-vis du critère de pulsation de coupure à 0 dB.

#### Correction

On donne (figure 7), pour le système en boucle fermée et non perturbé (couple conducteur nul), les abaques du temps de réponse à 5% et du premier dépassement en réponse à un échelon d'angle  $\theta_{v_ref}$ , en fonction de la marge de phase du système, réglé avec  $\beta=1/6$ .

**Question 12** Donner par lecture des abaques (figure 7), la valeur de la marge de phase la plus grande, permettant de satisfaire les deux critères de temps de réponse et de dépassement.




**Question 13** Déterminer par lecture du lieu de transfert dans le plan de Bode de FTBO $_{v2}(p)$ , tracé dans les conditions de la question 11,la valeur de  $K_i$  permettant d'obtenir la marge de phase trouvée à la question précédente.


## Correction

**Question 14** Faire une synthèse argumentée de la démarche proposée dans cette partie, pour optimiser le comportement de l'unité de pilotage. Conclure, en reprenant chaque critère de l'exigence Id 1-3.3, sur la satisfaction du cahier des charges


## Correction

**Question 15** Avec le réglage établi par le modèle, quel phénomène pourrait endommager certains composants du système réel? Quelle disposition technologique permettrait





**FIGURE 7** – Abaques de réglage en temporel de l'unité de pilotage corrigée avec retour tachymétrique



**Figure 9** – Lieux de transfert de  $FTBO_{v1}(p)$  et  $FTBO_{v2}(p)$ 

d'éviter ce phénomène? Quelles en seraient les conséquences sur les performances du système?

## Correction

Exigence	Critères	Niveaux	Flexibilité
Id 1-3.3 – Le système doit fournir au conducteur un retour d'effort qui optimise le confort et la sécurité.	1- Pulsation de coupure à 0dB en boucle ouverte $\omega_0$ 2- Temps de réponse à 5% (boucle fermée) 3- Erreur statique en réponse à une consigne d'angle pour une consigne en échelon pour une consigne en rampe de pente $\Omega_{\infty}$ 4- Erreur statique en réponse à une perturbation de	30 rad/s (≈ 5 Hz) 0,1 s	mini ± 20 ms aucune ± 0,2%
	4- Erreur statique en reponse a une perturbation de couple  - pour une perturbation en échelon  - pour une perturbation en rampe de pente C₀0  5- Stabilité	nulle ≤ 10% de C <sub>c0</sub>	aucune ± 5%
	Marge de phase     Marge de gain     Amortissement	45° 20 dB	mini mini
	<ul> <li>1<sup>er</sup> dépassement en réponse indicielle (boucle fermée)</li> </ul>	0%	15% maxi

