## Moteur à courant continu★

## B2-07

On donne les équations du moteur à courant continu :

► 
$$u(t) = e(t) + Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt};$$
  
►  $e(t) = K\omega(t);$   
►  $c(t) = Ki(t);$ 


$$ightharpoonup e(t) = K\omega(t)$$

$$ightharpoonup c(t) = Ki(t)$$

$$c(t) + c_r(t) - f\omega(t) = J \frac{\mathrm{d}\omega(t)}{\mathrm{d}t}.$$

Question 1 Réaliser le schéma-blocs.

Question 2 Mettre le schéma-blocs sous la forme suivante.



Éléments de corrigé :

1. . 
$$P = P + I + P(n) - V \cdot C(n) - P(n) - V \cdot C(n) = P(n) - V \cdot$$

1. .   
2. 
$$A(p) = R + Lp$$
,  $B(p) = K$ ,  $C(p) = \frac{1}{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}$  (plusieurs réponses possibles).

Corrigé voir .

