## Colle 0

## Réglage d'un correcteur P et d'un correcteur à avance de phase - Corrigé

Équipe PT - La Martinière Monplaisir.

On considère un système de fonction de transfert est :  $G(p) = \frac{K}{(p+1)^3}$  placé dans une boucle de régulation à retour unitaire. On souhaite une marge de phase supérieure à

C1-02

Question 1 Tracer le schéma-blocs associé au système.

C2-04

Question 2 Exprimer l'écart de statique et l'écart de trainage.

Question 3 Définir la condition de stabilité théorique du système.

On note  $t_m$  le temps de montée du système en BF avec  $t_m \simeq \frac{3}{\omega_{co}}$  et  $\omega_{co}$  est la pulsation de coupure à 0 dB du système en BO.

Question 4 Calculer la valeur K qui assure, en boucle fermée, un temps de montée de 2,15 s.

**Question 5** Calculer pour cette valeur de *K* la marge de phase.

Question 6 En déduire l'expression de la fonction de transfert du correcteur à avance de phase  $C(p) = K_a \frac{1 + aTp}{1 + Tp}$  qu'il faut introduire dans la chaîne directe.

## CORRECTION

Q1- Définir la condition de stabilité théorique du système ?

Tous les poles sont à partie réel négative.

Q2- Calculer la valeur K qui assure, en boucle fermée, un temps de montée de 2,15 s.

Le temps de montée est défini par :  $t_{\rm m} = \frac{3}{\omega_{\rm CO}}$ 

Si tm = 2,15 s alors la pulsation de coupure à 0 dB est :  $\omega_{co}$  = 1,4 rad/s

Or 
$$|G(\omega_{c0})| = \frac{K}{(\sqrt{1+\omega_{c0}^{-2}})^3}$$
 et  $\varphi(\omega) = -3 \arctan \omega$ 

$$\text{Par d\'efinition}: \ |G(\omega_{c0})| = \frac{K}{(\sqrt{1+\omega_{c0}^{-2}})^3} \text{ =1} \quad \text{ on obtient } \text{ K = 5}$$

Q3- Calculer pour cette valeur de K la marge de phase.

Dans ces conditions la marge de phase vaut :  $\Delta \varphi = \pi + \varphi(\omega_{co}) = \pi - 3 \arctan \omega_{co} = 17^{\circ}$ 

Q4- En déduire l'expression de la fonction de transfert du correcteur à avance de phase qu'il

Le correcteur à avance de phase  $C(p) = \frac{1+aT}{1+T} \frac{p}{p}$  introduit a pour mission de remonter la marge de phase à 45 -

17 = 28° à la pulsation  $\omega_{CO}$  = 1,4 rad/s

$$\omega_{\rm c0} = \omega_{\rm max} = \frac{1}{T\sqrt{a}} = 1.4 \ {\rm rad/s} \quad {\rm et} \quad \varphi_{\rm max} = \arcsin\frac{a-1}{a+1} = 28^{\circ}$$

Soit a = 2,8 et T = 0,43 s 
$$Ka = \frac{1}{\sqrt{a}}$$