

## Triptéor ★

B2-16

Le triptéor est un centre d'Usinage Grande Vitesse à architecture parallèle, permettent d'envisager un usinage rapide et précis.







Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

```
Éléments de corrigé :

1. .

2. h = 2.
```

Corrigé voir .

