Application 1


Robot soudeur ★ – Corrigé

Pôle Chateaubriand - Joliot Curie.



Mise en situation


On s'intéresse à un robot soudeur dont le schéma cinématique lié à cette étude est proposé ci-dessous. Sur ce schéma, les « flèches » au dessus des vecteurs unitaires ne sont pas représentées.



Ce robot est constitué de cinq solides :

- ▶ le bâti 0, fixé au sol de l'atelier, de repère associé $\Re_0 = \left(O_0, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0}\right)$ tel que $\overrightarrow{z_0}$ vertical ascendant;
- ▶ le fût 1, de repère associé $\Re_1 = (O_1, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$ tel que $\overrightarrow{z_1} = \overrightarrow{z_0}$;
- ▶ le bras 2, de repère associé $\Re_2 = \left(O_2, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2}\right)$ tel que $\overrightarrow{x_1} = \overrightarrow{x_2}$;
- ▶ l'avant-bras 3, de repère associé $\Re_3 = \left(O_3, \overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{z_3}\right)$ tel que $\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_3}$;
- ▶ la buse 4, de repère associé $\Re_4 = \left(O_4, \overrightarrow{x_4}, \overrightarrow{y_4}, \overrightarrow{z_4}\right)$ tel que $\Re_4 = \Re_3$.

Chaque articulation possède son propre actionneur, le mouvement qui lui est associé peut donc être réalisé indépendamment des autres.



Paramètres du mouvement :

$$\bullet \ \theta_1 = \left(\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1}\right);$$

$$\bullet \ \theta_2 = \left(\overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{y_2}\right);$$

$$\bullet \ \theta_3 = (\overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{y_3});$$

 $ightharpoonup \overrightarrow{O_3O_4} = \lambda \overrightarrow{z_3}$

Caractéristiques géométriques :

$$ightharpoonup \overrightarrow{O_0O_1} = L_1\overrightarrow{z_0}$$

$$\blacktriangleright \overrightarrow{O_1O_2} = L_2\overrightarrow{y_2};$$

Les figures de changement de base sont donnés ci-contre.

On donne ci-dessous un extrait du cahier des charges :

- ▶ exigence 1 : afin d'assurer la sécurité de l'environnement, la buse doit rester en permanence à l'intérieur d'une sphère de centre O_0 et de rayon R.
- ▶ exigence 2 : en phase d'utilisation normale, la buse doit se déplacer par rapport au bâti suivant la droite $(O_0, \overrightarrow{y_0})$: réalisation d'un cordon de soudure linéaire.
- ▶ exigence 3 : pour que le cordon de soudure linéaire suivant $\overrightarrow{y_0}$ soit correctement réalisé, l'orientation de la buse 4 par rapport à la direction verticale doit être constante, et la vitesse de la buse doit être constante : V.

Objectif

Déterminer les relations à imposer entre les valeurs instantanées des paramètres de mouvement et de leurs dérivées lors de la réalisation d'un cordon de soudure.

Question 1 Préciser une condition sur le vecteur position du point O_4 dans le repère lié à 0 qui traduit l'exigence Ex1 du cahier des charges. En déduire une relation à imposer aux paramètres de mouvement.

Question 2 Préciser deux conditions sur le vecteur position du point O_4 dans le repère lié à 0 qui traduisent l'exigence Ex2 du cahier des charges. En déduire une relation à imposer aux paramètres de mouvement.

Question 3 Déterminer le torseur $\{\mathcal{V}(4/0)\}$ au point O_4 puis calculer $\Gamma(O_4, 4/0)$.

Question 4 Déterminer le torseur $\{\mathcal{V}(4/0)\}_{impose}$ qui traduit l'exigence Ex3.

Question 5 On se place dans le cas où le moteur de l'articulation entre 0 et 1 est arrêté dans la position $\theta_1 = 0$, traduire alors la condition $\{\mathcal{V}(4/0)\} = \{\mathcal{V}(4/0)\}_{impose}$ en deux relations vectorielles.

Question 6 En déduire 3 relations scalaires imposées entre les paramètres de mouvement et/ou leurs dérivées.

