Révisions 5 – Modélisation des systèmes linéaires – Domaine fréquentiel

Sciences Industrielles de l'Ingénieur

Applications

ApplicationsD'après Sébastien Grange


Savoirs et compétences :



Diagramme de Bode

Question 1 Tracer les diagrammes de Bode réels et asymptotiques de la fonction de transfert suivante :


$$H(p) = \frac{0.6}{(p+0.025)(p^2+0.2p+1)}$$






Question 2 Tracer les diagrammes de Bode réel et asymptotique de la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{5(p+60)}{p(p^2+5p+4)}$$






Question 3 Identifier la fonction de transfert représentée par le diagramme de Bode suivant. Vous justifierez notamment sa forme : $H(p) = \frac{K}{p(1+T_1p)(1+T_2p)}$. Donner les deux pôles dominants, en déduire une expression simplifiée de H(p).



Question 4 On suppose que l'entrée du système est sinusoïdale : $e(t) = 3 \sin 300t$. Donner l'expression de la réponse en régime permanent à partir ce même diagramme de Bode.



Question 5 Identifier la fonction de transfert représentée par le diagramme de Bode suivant. La calculatrice est autorisée. On rappelle que pour une fonction de transfert du 2ème ordre, on a : $Max(G_{dB}) = 20 \log \frac{K}{2\xi \sqrt{1-\xi^2}}$.




Question 6 Déterminer les marges de stabilité pour ces quatre fonctions de transfert.



Réponse fréquentielle

Un capteur d'accélération de sensibilité S est utilisé dans la chaîne de retour d'un système asservi dont l'objectif est de contrôler l'accélération d'un plateau sur lequel est fixé ce capteur. Le moteur permettant la motorisation du plateau est connu par l'intermédiaire de sa fonction de transfert.



On a $A=100\,\mathrm{g\,m\,s^{-2}\,V^{-1}}$, $\tau=0.2\,\mathrm{s}$ et $S=10\cdot 10^{-3}/g\,V/(m/s^2)$ où g est l'accélération de pesanteur. E(p) est la transformée de Laplace de e(t) la tension de consigne de cet asservissement et $\Gamma_b(p)$ la transformée de l'accélération $\gamma\,b(t)$.

B(p) = 1

On applique à l'entrée un échelon d'amplitude E_0 égale à 0.2 V.

Question 1 Calculer la valeur de l'accélération en régime permanent. On voudrait une accélération égale à 20 g. Quelle doit être la tension de consigne?

Question 2 La tension de consigne prend la forme suivante : $e(t) = 0, 2\sin(\omega t)$ avec $\omega t = 10 \, \text{rad s}^{-1}$. Déterminer $\omega b(t)$ en régime permanent, en précisant l'amplitude et la phase.

Deuxième étude : $B(p) = \frac{1}{p}$.

Question 3 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée de ce système. Identifier les différents paramètres de cette fonction. Calculer l'accélération en régime permanent suite à un échelon de consigne d'amplitude 0.2 V.

Question 4 Tracer le diagramme de Bode asymptotique de cette fonction de transfert.