l'Ingénieur

Activation

Activation 1

Savoirs et compétences :

Res1.C4.SF1: Proposer la démarche de réglage d'un correcteur proportionnel, proportionnel intégral et à avance de phase

Correcteur proportionnel

Soit un système de fonction de transfert $G(p) = \frac{1}{\left(1+10p\right)\left(1+0,1p\right)\left(1+0,2p\right)}$ placé dans une boucle à retour unitaire.

Question 1 Calculer la précision du système ε_S pour une entrée échelon unitaire.

Question 2 Tracer dans le diagramme de Bode la fonction de transfert en boucle ouverte du système.

Question 3 Déterminer K pour avoir une marge de phase de 45°. Indiquer alors la valeur de la marge de gain. Indiquer la valeur de l'écart statique.


Question 4 Déterminer K pour avoir une marge de gain de 6 dB. Indiquer alors la valeur de l'écart statique.


1.
$$\varepsilon_S = \frac{1}{2}$$

1

2. .
$$\omega_{-135}^{\circ} = 2.95 \,\text{rad/s}.$$

4.
$$\omega_{0 dB} = 7.17 \text{ rad/s et } M_G = 38 \text{ dB soit } K_P = 79.$$








Correcteur proportionnel

D'après ressources P. Dupas.

Soit un système de fonction de transfert $G(p) = \frac{10}{p(1+p+p^2)}$ placé dans une boucle à retour unitaire. On souhaite corriger le comportement de ce système par un correcteur proportionnel. On désire une marge de phase de $-45\,^{\circ}$ et une marge de gain de $10\,\mathrm{dB}$.

On donne le diagramme de Bode associé à cette fonction de transfert.



Question 1 Mesurer puis calculer la marge de phase.

Question 2 *Mesurer puis calculer la marge de gain.*

Question 3 Déterminer K_p pour avoir une marge de phase de 45°. Vérifier la marge de gain.

Question 4 Déterminer K_p pour avoir une marge de gain de 10 dB. Vérifier la marge de phase.

1.
$$M_{\varphi} = -60^{\circ}$$
.

2.
$$M_G = -20 \,\mathrm{dB}$$
.

3.
$$K_P = 0.054$$
 et $M_G = 5.35$ dB.

4.
$$K_P = 0.0316$$
 et $M_{\varphi} = 70^{\circ}$.

Correcteur proportionnel intégral

D'après ressources P. Dupas.

Soit un système de fonction de transfert $G(p) = \frac{1}{(p+1)(\frac{p}{8}+1)}$ placé dans une boucle à retour unitaire.

On souhaite disposer d'une marge de phase de 45° en utilisant un correcteur proportionnel intégral de la forme $C(p) = K_p \frac{1+\tau p}{\tau p}$.

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée.

Question 2 Déterminer les paramètres du correcteur pour avoir une marge de phase de 45°.

Question 3 Tracer le diagramme de Bode du correcteur et le diagramme de la boucle ouverte corrigée.

1.
2.
$$C(p) = 15.7 \frac{1+1.018p}{1.018p}$$

Correcteur à avance de phase

Soit un système de fonction de transfert $G(p) = \frac{100}{\left(p+1\right)^2}$ placé dans une boucle à retour unitaire. On souhaite corrige ce système en utilisant un correcteur à avance de phase de la forme $C(p) = K \frac{1+a\tau p}{1+\tau p}$.

Question 1 *Tracer le diagramme de Bode de* G(p).

Question 2 Corriger ce système de sorte que sa marge de phase soit égale à 45°.

Question 3 Tracer le diagramme de Bode du correcteur et le diagramme de la boucle ouverte corrigée.

1.
2.
$$C(p) = 0.53 \frac{1 + 3.54 \cdot 0.053 p}{1 + 0.053 p}$$
.
3.



