l'Ingénieur

Activation

Activation 1

Savoirs et compétences :

Res1.C4.SF1: Proposer la démarche de réglage d'un correcteur proportionnel, proportionnel intégral et à avance de phase


Correcteur proportionnel

D'après ressources P. Dupas.

Soit un système de fonction de transfert $G(p)=\frac{10}{p\left(1+p+p^2\right)}$ placé dans une boucle à retour unitaire. On

souhaite corriger le comportement de ce système par un correcteur proportionnel. On désire une marge de phase de $-45\,^\circ$ et une marge de gain de $10\,\mathrm{dB}$.

On donne le diagramme de Bode associé à cette fonction de transfert.



Question 1 Mesurer puis calculer la marge de phase.

Correction

• On cherche ω tel que $G_{\rm dB}(\omega)=0\,{\rm dB}:G_{\rm dB}(\omega)=-20\log(10)-20\log\omega-20\log\left(\sqrt{(1-\omega^2)^2+\omega^2}\right)$ On trouve $\omega=2.21\,{\rm rad/s}$ et $M_{\varphi}=-60^{\circ}$. Le système est instable.

Question 2 Mesurer puis calculer la marge de gain.

Correction Pour $\varphi = -180^{\circ}$, on a $\omega = 1$ rad/s et $M_G = -20$ dB. Le système est instable.

Question 3 Déterminer K_p pour avoir une marge de phase de 45°. Vérifier la marge de gain.

Correction Pour $\varphi = -135^{\circ}$ on a $\omega = 0.62 \, \text{rad/s}$. On trouve un gain proportionnel de 0,054.

La marge de gain est alors de 5.35 dB ce qui est inférieur aux 10 dB demandés.

Question 4 Déterminer K_p pour avoir une marge de gain de 10 dB. Vérifier la marge de phase.

Correction Pour $\varphi = -180^{\circ}$ on a $\omega = 1 \, \text{rad/s}$. On trouve un gain proportionnel de 0,316.

La marge de phase est alors de $70^{\circ}(\omega = 0.0333 \, \text{rad/s})$.

1. $M_{\varphi} = -60^{\circ}$.

1

- 2. $M_G = -20 \, \text{dB}$.
- 3. $K_P = 0.054$ et $M_G = 5.35$ dB.
- 4. $K_P = 0.0316$ et $M_{\varphi} = 70^{\circ}$.

Correcteur proportionnel intégral

D'après ressources P. Dupas.


Soit un système de fonction de transfert $G(p) = \frac{1}{(p+1)(\frac{p}{8}+1)}$ placé dans une boucle à retour unitaire.

On souhaite disposer d'une marge de phase de 45° en utilisant un correcteur proportionnel intégral de la forme $C(p) = K_p \frac{1+\tau p}{\tau p}$.

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée.

Correction






Question 2 Déterminer les paramètres du correcteur pour avoir une marge de phase de 45°.

Correction

- On résout $\varphi(\omega) = -135^\circ$: $\varphi(\omega) = -\arctan \omega \arctan \omega / 8 \Rightarrow \tan 135^\circ = \frac{\omega + \omega/8}{1 \omega^2/8} \Leftrightarrow -1 + \omega^2/8 9\omega/8 = 0 \Leftrightarrow \omega^2 9\omega 8 = 0$. $\Delta = 81 + 32 = 10,63^2$. $\omega = \frac{9 \pm 10,63}{2} = 9.82 \, \text{rad/s}$.
 Calculons $G_{\text{dB}}(9,82) = -23.9 \, \text{dB}$. Il faut donc augmenter le gain de 23.9 dB soit $K_P = 10^{23,9/20} = 15.7$
- On choisit τ pour ne pas modifier la marge de phase. Il faut donc que le déphasage de 0°du correcteur ait lieu avant 9.82 rad/s. De manière usuelle on prend $\frac{1}{\tau} = \frac{9.82}{10} = 0.982 \,\text{rad/s}.$ • Au final, on a $C(p) = 15.7 \frac{1+1.018p}{1.018p}$.

Question 3 Tracer le diagramme de Bode du correcteur et le diagramme de la boucle ouverte corrigée.



2. $C(p) = 15, 7 \frac{1+1,018p}{1,018p}$.