# l'Ingénieur

# **Activation**

#### **Activation 1**

### Savoirs et compétences :

Res1.C4.SF1 : Proposer la démarche de réglage d'un correcteur proportionnel, proportionnel intégral et à avance de phase


# Correcteur proportionnel

D'après ressources P. Dupas.

Soit un système de fonction de transfert G(p) =10 placé dans une boucle à retour unitaire. On

souhaite corriger le comportement de ce système par un correcteur proportionnel. On désire une marge de phase de 45° et une marge de gain de 10 dB.

On donne le diagramme de Bode associé à cette fonction de transfert.



Question 1 Mesurer puis calculer la marge de phase.

#### Correction

• On cherche  $\omega$  tel que  $G_{dB}(\omega) = 0$  dB :  $G_{dB}(\omega) =$  $-20\log(10) - 20\log\omega - 20\log(\sqrt{(1-\omega^2)^2 + \omega^2})$ On trouve  $\omega = 2.21 \, \mathrm{rad/s}$  et  $M_{\varphi} = -60^{\circ}$ . Le système est instable.

**Question** 2 Mesurer puis calculer la marge de gain.

Correction Pour  $\varphi = -180^{\circ}$ , on a  $\omega = 1 \text{ rad/s et } M_G =$ —20 dB. Le système est instable.

**Question** 3 Déterminer  $K_p$  pour avoir une marge de phase de 45°. Vérifier la marge de gain.

**Correction** Pour  $\varphi = -135^{\circ}$  on a  $\omega = 0.62 \, \text{rad/s}$ . On trouve un gain proportionnel de 0,054.

La marge de gain est alors de 5.35 dB ce qui est inférieur aux 10 dB demandés.

**Question** 4 Déterminer  $K_p$  pour avoir une marge de gain de 10 dB. Vérifier la marge de phase.

**Correction** Pour  $\varphi = -180^{\circ}$  on a  $\omega = 1 \, \text{rad/s}$ . On trouve un gain proportionnel de 0,316.

La marge de phase est alors de  $70^{\circ}(\omega =$ 0.0333 rad/s).

1.  $M_{\varphi} = -60^{\circ}$ .

1

- 2.  $M_G = -20 \, \text{dB}$ .
- 3.  $K_P = 0.054$  et  $M_G = 5.35$  dB.
- 4.  $K_P = 0.0316$  et  $M_{\varphi} = 70^{\circ}$ .

#### Correcteur proportionnel intégral

D'après ressources P. Dupas.


Soit un système de fonction de transfert G(p) =placé dans une boucle à retour unitaire.  $(p+1)\left(\frac{p}{8}+1\right)$ 

On souhaite disposer d'une marge de phase de 45°en utilisant un correcteur proportionnel intégral de la forme  $C(p) = K_p \frac{1 + \tau p}{\tau p}.$ 

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée.

#### Correction






**Question 2** Déterminer les paramètres du correcteur pour avoir une marge de phase de 45°.

## Correction

- On résout  $\varphi(\omega) = -135^\circ$ :  $\varphi(\omega) = -\arctan \omega \arctan \omega / 8 \Rightarrow \tan 135^\circ = \frac{\omega + \omega/8}{1 \omega^2/8} \Leftrightarrow -1 + \omega^2/8 9\omega/8 = 0 \Leftrightarrow \omega^2 9\omega 8 = 0$ .  $\Delta = 81 + 32 = 10,63^2$ .  $\omega = \frac{9 \pm 10,63}{2} = 9.82 \, \text{rad/s}$ .
  Calculons  $G_{\text{dB}}(9,82) = -23.9 \, \text{dB}$ . Il faut donc augmenter le gain de 23.9 dB soit  $K_P = 10^{23,9/20} = 15.7$
- On choisit  $\tau$  pour ne pas modifier la marge de phase. Il faut donc que le déphasage de 0°du correcteur ait lieu avant 9.82 rad/s. De manière usuelle on prend  $\frac{1}{\tau} = \frac{9.82}{10} = 0.982 \,\text{rad/s}.$ • Au final, on a  $C(p) = 15.7 \frac{1+1.018p}{1.018p}$ .

**Question 3** Tracer le diagramme de Bode du correcteur et le diagramme de la boucle ouverte corrigée.



2.  $C(p) = 15, 7 \frac{1+1,018p}{1,018p}$ .