### Modéliser le comportement des systèmes mécaniques dans le but d'établir une loi de comportement ou de déterminer des actions mécaniques en utilisant le PFD

Chapitre 2 – Caractéristation inertielle des solides

Sciences
Industrielles de
l'Ingénieur

## **Application 1**




### Application - Vilebrequin de moteur

C. Gamelon & P. Dubois

#### Savoirs et compétences :

- Mod2.C13 : centre d'inertie
- □ Mod2.C14 : opérateur d'inertie
- *Mod2.C15 : matrice d'inertie*

Un vilebrequin est réalisé en mécanosoudage pour faire fonctionner un prototype de moteur. Les géométries sont par conséquent simples : assemblage de tôles ou cylindres en acier.



L'origine O repère  $\mathcal R$  est située dans le plan de contact du cylindre 1 et du parallélépipède 2.

On note  $\rho = 7200\,\mathrm{kg}\,\mathrm{m}^3$  la masse volumique du matériau et on donne :

- a = 20 mm;
  b = 30 mm;
  e = 5 mm;
  l = 20 mm;
  r = 5 mm;
  L = 50 mm;
  r<sub>4</sub> = 7,5 mm;
  h = 20 mm.
- **Question** 1 Calculer les masses des différentes pièces :  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$  et  $m_4$ .

**Question 2** Déterminer le centre d'inertie de chaque pièce.

**Question** 3 Déterminer la valeur de R afin que le centre d'inertie du vilebrequin soit sur son axe de rotation. Faire l'application numérique.

**Question** 4 Donner les formes des matrices d'inertie de chaque pièce au point où elles s'expriment de manière la plus simple et dans la base  $(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ .

**Question** 5 Donner les formes de matrices d'inertie du vilebrequin en O dans la base  $(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ .

Le carter moteur peut être basculé pour l'entretien. Cette opération ne doit normalement pas être effectuée lorsque le moteur fonctionne. Afin de calculer les effets dynamiques engendrés par cette manipulation, il est nécessaire de calculer l'inertie en rotation du vilebrequin par rapport à cet axe de rotation.

**Question** 6 Calculer l'inertie en rotation par rapport à  $l'axe \overrightarrow{OA}$ .

1

Industrielles de

l'Ingénieur

**Sciences** 

Chapitre 2 - Caractéristation inertielle des solides

# Applicatio Corrigé



### Application – Vilebrequin de moteur

C. Gamelon & P. Dubois

### Savoirs et compétences :

- Mod2.C13: centre d'inertie
- Mod2.C14 : opérateur d'inertie
- Mod2.C15 : matrice d'inertie

**Question** 1 Calculer les masses des différentes pièces :  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$  et  $m_4$ .

### Correction On a:

- $m_1 = \mu \pi r_1^2 l_1$ ;
- $m_2 = \mu abe$   $m_3 = \mu \frac{1}{2} \pi R^2 e$ ;
- $m_4 = \mu \pi r_3^2 L$ .

**Question** 2 Déterminer le centre d'inertie de chaque pièce.

### Correction On a:

- $\overrightarrow{OG_1} = h\overrightarrow{y} + \frac{l_1}{2}\overrightarrow{z}$ ;
- $\overrightarrow{OG_2} = \frac{b}{2} \overrightarrow{y} \frac{e}{2} \overrightarrow{z}$ ;
- $\overrightarrow{OG_4} = -\left(e + \frac{L}{2}\right)\overrightarrow{z}$ .

Le solide 3 a deux plans de symétrie :  $(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y})$  et  $(\overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ . On ne cherche donc la composante du centre d'inertie que dans la direction  $\overrightarrow{y}$ .

 $m_3 \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = \int \overrightarrow{OP} \overrightarrow{y} dm$  avec  $dm = \mu \rho d\rho d\theta e$  ( $\rho$  variant  $de \ 0$  à R et  $\theta$  variant  $de -\pi$  à 0) et

 $\overrightarrow{OP} = \rho \left( \cos \theta \overrightarrow{x} + \sin \theta \overrightarrow{y} \right).$ 

On a donc:  $\mu \frac{1}{2} \pi R^2 e \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = \int \rho \left( \cos \theta \overrightarrow{x} + \sin \theta \overrightarrow{y} \right) \overrightarrow{y} \mu e \rho d\rho d\theta$ 

 $\Leftrightarrow \frac{1}{2}\pi R^2 \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = \int \rho^2 \sin\theta \overrightarrow{y} \rho d\rho d\theta \Leftrightarrow \frac{1}{2}\pi R^2 \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = -\frac{R^3}{3} [\cos\theta]_{-\pi}^0 \overrightarrow{y}$ 

 $\Leftrightarrow \frac{1}{2}\pi\overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = -2\frac{R}{3} \Leftrightarrow \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} = -4\frac{R}{3\pi} \overrightarrow{y}$ Au final:  $\overrightarrow{OG_3} = -\frac{4R}{3\pi} \overrightarrow{y} - \frac{e}{2} \overrightarrow{z}$ 

Question 3 Déterminer la valeur de R afin que le centre d'inertie du vilebrequin soit sur son axe de rotation. Faire l'application numérique.

Correction On a  $(m_1 + m_2 + m_3 + m_4)\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{y} = 0$ 

 $\Leftrightarrow m_1 \overrightarrow{OG_1} \cdot \overrightarrow{y} + m_2 \overrightarrow{OG_2} \cdot \overrightarrow{y} + m_3 \overrightarrow{OG_3} \cdot \overrightarrow{y} + m_4 \overrightarrow{OG_4} \cdot \overrightarrow{y} = 0$   $\Leftrightarrow (\mu \pi r_1^2 l_1) h + (\mu a b e) \frac{b}{2} - (\mu \frac{1}{2} \pi R^2 e) \frac{4R}{3\pi} + (\mu \pi r_3^2 L) \cdot 0 = 0$ 

 $\Leftrightarrow \pi r_1^2 l_1 h + a b e \frac{b}{2} - \frac{1}{2} R^2 e \frac{4R}{3} = 0$ 



**Question** 4 Donner les formes des matrices d'inertie de chaque pièce au point où elles s'expriment de manière la plus simple et dans la base  $(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ .

Correction

$$I_{G_1}(S_1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_R I_{G_2}(S_2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_R I_{G_3}(S_3) = \begin{pmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & A_4 & A \end{pmatrix}_R I_{G_4}(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\$$

**Question** 5 Donner les formes de matrices d'inertie du vilebrequin en O dans la base  $(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ .

$$\begin{split} & \text{Correction} \quad \overrightarrow{OG_1} = h \overrightarrow{y} + \frac{l_1}{2} \overrightarrow{z} \\ & I_O(S_1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_R + m_1 \begin{pmatrix} h^2 + \frac{l_1^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{l_1^2}{4} & -\frac{hl_1}{2} \\ 0 & -\frac{hl_1}{2} & h^2 \end{pmatrix}_R \\ & \overrightarrow{OG_2} = \frac{b}{2} \overrightarrow{y} - \frac{e}{2} \overrightarrow{z} \\ & I_O(S_2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_R + m_2 \begin{pmatrix} \frac{b^2}{4} + \frac{e^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{e^2}{4} & -\frac{be}{4} \\ 0 & -\frac{be}{4} & \frac{b^2}{4} \end{pmatrix}_R \\ & \overrightarrow{OG_3} = -\frac{4R}{3\pi} \overrightarrow{y} - \frac{e}{2} \overrightarrow{z} \\ & I_O(S_3) = \begin{pmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{pmatrix}_R + m_3 \begin{pmatrix} \frac{16R^2}{9\pi^2} + \frac{e^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{e^2}{4} & -\frac{4R}{3\pi} \frac{e}{2} \\ 0 & -\frac{4R}{3\pi} \frac{e}{2} & \frac{16R^2}{9\pi^2} \end{pmatrix}_R \\ & \overrightarrow{OG_4} = -\left(e + \frac{L}{2}\right) \overrightarrow{z} \,. \\ & I_O(S_4) = \begin{pmatrix} A_4 & 0 & 0 \\ 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 \end{pmatrix}_R + m_4 \begin{pmatrix} \left(e + \frac{L}{2}\right)^2 & 0 & 0 \\ 0 & \left(e + \frac{L}{2}\right)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_R \\ & \text{On a :} \\ & I_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & -D \\ 0 & -D & C \end{pmatrix}_R \end{split}$$

Le carter moteur peut être basculé pour l'entretien. Cette opération ne doit normalement pas être effectuée lorsque le moteur fonctionne. Afin de calculer les effets dynamiques engendrés par cette manipulation, il est nécessaire de calculer l'inertie en rotation du vilebrequin par rapport à cet axe de rotation.

**Question** 6 Calculer l'inertie en rotation par rapport à l'axe OÁ.

Correction 
$$\overrightarrow{u} = \frac{\overrightarrow{OA}}{||\overrightarrow{OA}||} = \frac{L_1 \overrightarrow{z} + h \overrightarrow{y}}{\sqrt{L_1^2 + h^2}}$$



$$J_{\Delta} = \begin{pmatrix} 0 & u_{y} & u_{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & -D \\ 0 & -D & C \end{pmatrix}_{R} \begin{pmatrix} 0 \\ u_{y} \\ u_{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & u_{y} & u_{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ Bb - Dc \\ -Db + Cc \end{pmatrix}$$

$$J_{\Delta} = \begin{pmatrix} Bb - Dc \end{pmatrix} u_{y} + \begin{pmatrix} -Db + Cc \end{pmatrix} u_{z}$$