LIAISONS NORMALISEES

NOM + caractéristiques associées	Représentation normalisée 3D	Représentations normalisées 2D	Géométrie d	e la zone de contact	Degrés	de libertés	Torseur cinématique associé	Torseur des actions de contact
PIVOT axe	2	OU 2 2 2 1	Surface de révolution non cylindrique	$ \begin{array}{c} y_1 \theta y_2 \\ 1 \\ z_2 \\ 0 \\ z_1 \end{array} $	1 DDL 1 rotation Paramètre :	R T X 1 0 Y 0 0 Z 0 0 0	$ \begin{aligned} \{V_{2/1}\} &= \begin{cases} p_{21}\vec{x} \\ \vec{0} \end{aligned} \\ P &\in (C, \vec{x}) \end{aligned} $	$\{F_{1\to 2}\} = \begin{cases} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{cases}$ $P \in (C, \vec{x})$
GLISSIERE direction	2 2 1 x C y	2	Surface cylindrique (sauf cylindre de révolution)	y_1 1 y_2 2 z_1 y_2 z_2 z_2 z_2	1 DDL 1 translation	R T X 0 1 Y 0 0 Z 0 0	$\{V_{2/1}\} = \begin{cases} \vec{0} \\ u_{21}\vec{x} \end{cases}$ $\forall P$	$\{F_{1\to 2}\} = \begin{cases} Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ L_{12}\vec{x} + M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{cases}$ $\forall P$
PIVOT GLISSANT axe	2 2 1 y	OU OU Z Z X Y C X X Y C X X Y C X X Y C X X Y C X X Y C X X Y C X X X Y C X X X X X X X X X X X X	Cylindre de révolution	$\begin{array}{c c} y_1 \\ \hline 1 \\ \theta_x \\ y_2 \\ \hline z_1 \\ \lambda_x \\ \theta_x \end{array}$	2 DDL 1 translation 1 rotation Paramètre :	R T x 1 1 y 0 0 z 0 0	$\{V_{2/1}\} = \begin{cases} p_{21}\vec{x} \\ u_{21}\vec{x} \end{cases}$ $P \in (C, \vec{x})$	$\{F_{1\to 2}\} = \begin{cases} Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{cases}$ $P \in (C, \vec{x})$
HELICOIDALE axe	2 c 1 y	OU 1	Surface hélicoïdale	y_1 y_2 y_3 y_4	2 DDL 1 translation 1 rotation liées Paramètres	R T 1 1	$\{V_{2/1}\} = \begin{cases} p_{21}\vec{x} \\ u_{21}\vec{x} \end{cases}$ $\text{Avec}: u_{21} = p_{21} \frac{pas}{2\pi}$ (1 inconnue cin.) $P \in (C, \vec{x})$	$\{F_{1\to 2}\} = \begin{cases} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ L_{12}\vec{x} + M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{cases}$ Avec: $L_{12} = X_{12} \frac{pas}{2\pi}$ (5 inconnues stat.) $P \in (C, \vec{x})$
ROTULE centre	2 y 1 x	2 X	Surface sphérique	$\begin{array}{c c} z_2 & \theta_z & \theta_z \\ \theta_y & 1 \\ z_1 & x_2 & \theta_z & \theta_y \end{array}$	3 DDL 3 rotations	y 1 0 z 1 0	$\{V_{2/1}\} = \begin{cases} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} + r_{21}\vec{z} \\ \vec{0} \end{cases}$ $P = C$	$\{F_{1\to 2}\} = \begin{cases} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ \vec{0} \end{cases}$ $P = C$

NOM + caractéristiques associées	Représentation normalisée 3D	Représentations normalisées 2D	Géométrie (de la zone de contact	Degrés	de libertés	Torseur cinématique associé	Torseur des actions de contact
SPHERIQUE A DOIGT (ROTULE A DOIGT) Centre	2 Y 1 x	2 × x	Surface sphérique + contact ponctuel	$\begin{array}{c} y_1 \theta_x \theta_z / y_2 \\ z_2 \\ z_1 \end{array}$	3 DDL 2 rotations Paramètres	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\{V_{2/1}\} = \begin{cases} p_{21}\vec{x} + r_{21}\vec{z} \\ \vec{0} \end{cases}$ $P = C$	$\{F_{1\to 2}\} = \begin{cases} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ M_{12}\vec{y} \end{cases}$ $P = C$
APPUI PLAN Normale	2 1 y	y	Surface plane, ou ligne plane (sauf droite) normales au contact parallèles	$\frac{1}{\gamma_1} \frac{2}{\lambda_z} \frac{2}{\lambda_y^{z_1}}$	3 DDL 1 rotation 2 translations	R T X 1 0 Y 0 1 Z 0 1	$\{V_{2/1}\} = \begin{cases} p_{21}\vec{x} \\ v_{21}\vec{y} + w_{21}\vec{z} \end{cases}$ $\forall P$	$\{F_{1\to 2}\} = \begin{cases} X_{12}\vec{x} \\ M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{cases}$ $\forall P$
LINEAIRE ANNULAIRE (SPHERE -CYLINDRE) axe	2 2 1 1 × × × × × × × × × × × × × × × ×	z 2 z z z z z z z z z z z z z z z z z z	Cercle, normales au contact concourantes	$ \begin{array}{c c} y_1 \\ \theta_x \theta_{z/y_2} \\ \hline z_1 & z_2 \\ \lambda_x \theta_y \\ \theta_x & 0 \end{array} $	4 DDL 3 rotations 1 translation	R T x 1 1	$ \{V_{2/1}\} = \begin{cases} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} + r_{21}\vec{z} \\ u_{21}\vec{x} \end{cases} $ $ P = C $	$\{F_{1\rightarrow 2}\} = \begin{cases} Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ \vec{0} \end{cases}$ $P = C$
LINEAIRE RECTILIGNE Arête + normale	2 x 1 1 c z	z	Droite	$ \begin{array}{c c} x_1 \\ 0_{\gamma_1} \\ \lambda_z \\ 0_{\gamma_2} \end{array} $	4 DDL 2 rotations 2 translations Paramètres	R T x 1 0 y 1 1 z 0 1	$\{V_{2/1}\} = \begin{cases} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} \\ v_{21}\vec{y} + w_{21}\vec{z} \end{cases}$ $P \in (C, \vec{x}, \vec{y})$	$\{F_{1\to 2}\} = \begin{cases} X_{12}\vec{x} \\ N_{12}\vec{z} \end{cases}$ $P \in (C, \vec{x}, \vec{y})$
PONCTUELLE (SPHERE-PLAN) Point + normale	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Point	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5 DDL 3 rotations 2 translations	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\{V_{2/1}\} = \begin{cases} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} + r_{21}\vec{z} \\ v_{21}\vec{y} + w_{21}\vec{z} \end{cases}$ $P \in (C, \vec{x})$	$\{F_{1\to 2}\} = \begin{cases} X_{12}\vec{x} \\ \vec{0} \end{cases}$ $P \in (C, \vec{x})$
ENCASTREMENT	y 2 2 x 1	2			<u>0 DDL</u>	R T x 0 0 y 0 0 z 0 0	$ \begin{cases} V_{2/1} \\ \rbrace = \begin{cases} \vec{0} \\ \vec{0} \end{cases} \\ \forall P $	$\{F_{1\to 2}\} = \begin{cases} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ L_{12}\vec{x} + M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{cases}$ $\forall P$