
ROBOT COLLABORATIF COMAX





Le système étudié est une partie d'un robot collaboratif. Ayant des domaines d'application très variés d'assistance à l'humain (domaine d'assistance à la personne, domaine médical), le contexte d'utilisation est ici le domaine manufacturier.

Ce type d'équipement permet d'assister l'humain dans les tâches industrielles où il est nécessaire d'appliquer un effort répétitif pendant le travail. Le robot collaboratif est commandé de manière continue et intuitive par l'utilisateur ; pour cette raison, il est dit collaboratif puisque l'humain se trouve déchargé des efforts dans sa tâche.

Cette solution limite les risques des Troubles Musculo Squelettiques (maladies TMS) et l'utilisateur peut alors uniquement se concentrer sur le contrôle du travail à accomplir.

Problématique:

Faire évoluer et valider un modèle dynamique de l'axe asservi en vitesse, afin de vérifier le cahier des charges.



1 DECOUVERTE - MANIPULATION - OBSERVATION - DESCRIPTION

Objectif 1 : S'approprier le fonctionnement du robot Comax - 10 minutes

Cette première partie nécessite la lecture préalable des fiche 1 et 2 : « Présentation » et « Mise en service du Comax».

•	-	•	٠.	•	
Α	ct	w	18	_	

- ☐ Tester le comportement de l'axe lors d'une action sur la poignée avec 0 ou 4 masses supplémentaires de 1 kg sur le support de masse.
- ☐ Identifier sur le système les différents constituants de la chaîne d'information et de la chaîne d'énergie. Préparer une synthèse orale courte décrivant le fonctionnement du comax.

2 EXPERIMENTATION

Objectif 2 : Mesure de la vitesse du moteur – *Durée : 15 minutes* Réaliser des mesures de vitesse du moteur pour une entrée échelon, afin de quantifier les performances de précision et de rapidité, avec différentes masses additionnelles et différentes valeurs du gain proportionnel. Conclure sur l'intérêt et les limites du correcteur proportionnel.

Activité 2 (Voir fiche 3) Durée : 15 minutes

- Réaliser les acquisitions vis-à-vis de cette sollicitation, avec 0 masses, 2 masses et 4 masses sur le support de masses. Compléter alors le tableau ci-dessous.
- ☐ A quelle valeur le constructeur a-t-il saturé le courant moteur ? Pourquoi saturer le courant ?
- Quelle est essentiellement la performance (Stabilité, Rapidité ou Précision) affectée par l'ajout des masses additionnelles ? Quelle est la cause de cette variation ?
- En conservant 2 masses additionnelles sur le support de masses, réaliser les mêmes acquisitions mais en réglant KP (correcteur proportionnel de l'asservissement de vitesse) tel que KP = 1000 et KP = 5000. Compléter aussi le tableau ci-dessous.
- Quelle(s) est (sont) la (les) performance(s) affectée(s) par le réglage du gain KP?
- A votre avis, le correcteur uniquement proportionnel pour la boucle de vitesse est-il suffisant dans le cadre de l'action collaboratrice souhaitée ?

KP	Nombre de masses additionnelles	Valeur finale de la vitesse de rotation du moteur en rpm	Ecart en % en régime permanent sur la vitesse en rpm	Temps de réponse à 5%
3000	0			
3000	2			
3000	4			
1000	2			
5000	2			

3 MODELISATION - SIMULATION

Objectif 3 : Analyser une modélisation de l'axe asservi en vitesse, en vue de sa validation. – Durée : 15 minutes

Un modèle est fourni dans le fichier Scilab/xcos nommé « Asservissement de vitesse tp1-2.zcos ».

On considère dans un premier temps un correcteur de vitesse proportionnel tel que $C_v(p) = K_{PV}$ (et Kivepos = 0, à modifier dans « bouton droit, modifier le contexte » sous Scilab ultérieurement).

Avec le réglage K_{pvepos} = 3000, nous avons K_{pv} = 0,06.

Activ	Activité 3 (Voir fiche 5 pour l'utilisation de Scilab Xcos).— Durée : 5 minutes							
	Analyser la structure de l'asservissement							
	Sans calcul, préciser à priori si l'écart statique est nul ou pas ? Justifier.							

Activité 4 : Etude paramétrique Durée : 15 minutes

□ Lancer la simulation en cliquant sur la flèche dans le menu supérieur horizontal, avec la consigne de 3000 rpm. Analyser les résultats.



Lancer la simulation, avec la consigne de 3000 rpm. Analyser les résultats relatifs aux différentes valeurs du gain proportionnel : 1000, 3000, 5000. Les saturations de courant et de tension ont-elles eu lieu ?


4 DIAGNOSTIQUER UN ECART ET DEFINIR UN PLAN D'ACTION

Objectif 4 : Analyser les écarts entre les valeurs issues de la mesure d'une part, et celles issues de la simulation d'autre part, puis prendre des dispositions pour réduire cet écart, faire évoluer et valider le modèle. — **Durée : 15 minutes**

Activité 5 Durée : 15 minutes

- ☐ Comparer les courbes expérimentales et les courbes simulées (allures, valeurs finales, saturations, temps de réponse). Les saturations imposées par le constructeur sont en courant : 7.5 A et en tension : 19.4 V
- ☐ Le modèle peut-il être validé ?
- ☐ Mettre en place la saturation de courant en donnant aux variables Isatsup et Isatinf respectivement les valeurs 7.5 A et -7.5A dans Modifier le contexte. Conclure.
- ☐ Proposer une manipulation et mesure permettant d'évaluer l'influence du frottement ; Vous disposez d'un capteur d'effort, d'un axe seul et du robot complet pour effectuer des mesures.
- Réaliser ces mesures. Donner la valeur de l'effort à produire sur l'axe pour vaincre les frottements, en déduire la valeur en couple ramenée sur l'axe du moteur. on donne la relation entre la vitesse de translation de l'axe et la vitesse de rotation du moteur ($V = K_{tran} \Omega_{m} = 1.1$) $10^{-3} \Omega_{m}$
- Justifier la modélisation des frottements secs et en particulier la fonction SIGN utilisée.
- □ Comparer les courbes expérimentales et les courbes simulées (allures, valeurs finales, saturations, temps de réponse) données sur la figure ci-dessous.

Le modèle peut-il être validé?



Consigne 3000 t/mn

Kp = 3000

avec saturation (7,5A)

avec frottement

(Cresm=0,04Nm)

5 MODELISATION DE L'AXE ASSERVI EN VITESSE

Objectif 5 Modifier la modélisation de l'axe asservi en vitesse, en vue du respect du cahier des charges. – *Durée : 10 minutes*

Le cahier des charges de l'asservissement en vitesse, afin d'obtenir les performances souhaitées de la boucle collaborative est le suivant :

Critère de performances	Niveau	Flexibilité



C+	Stabilité	Dépassement < 10% ± 20 %
31	abilite	pour Kp < 3000
Da	pidité	$t_m < 150$ ms, t_m étant le temps de $\pm 20 \%$
No	ipidite	montée
		Écart en régime permanent nul vis-à-
Pr	écision	vis d'une consigne constante ou
		d'une perturbation constante

Activité 6 Durée : 10 minutes

- ☐ Le correcteur proportionnel permet-il de satisfaire le cahier des charges ?
- Le correcteur choisi par le constructeur est le suivant : $C_v(p) = K_{PV} + \frac{K_{IV}}{p} = K_i + \frac{1 + T_i p}{T_i p}$.

$$K_{pvepos} = \frac{K_{PV}}{20.10^{-6}} = \frac{K_i}{20.10^{-6}} \text{ et } K_{ivepos} = \frac{K_{IV}}{5.10^{-3}} = \frac{K_i}{5.10^{-3}T_i}$$

- On propose les valeurs suivantes admises pour la suite de l'étude : Kpvepos = 3000 et Kivepos = 90. Sans calculs, préciser si l'écart statique est nul ou pas? Justifier.
- □ Dans le fichier « Asservissement de vitesse tp1-2.zcos », Modifier « Le Contexte » et affecter les deux valeurs de Kpvepos = 3000 et Kivepos = 90, en supprimant le bloc PARAM_VAR mis en place. Lancer la simulation, montrer que les performances sont atteintes. On précise que le temps de montée est le temps pour lequel le système coupe pour la première fois l'asymptote finale.
- ☐ Réaliser un essai d'échelon de vitesse et conclure quant aux performances obtenues.

6 SYNTHESE

Objectif 6 : Exposer clairement le travail effectué - Durée : 10 minutes

Activité 7

Proposer un poster présentant une synthèse de votre travail. Sur ce poster devront apparaître les éléments clé abordés précédemment ainsi que la démarche scientifique mise en œuvre pour répondre à la problématique. Les outils de communication nécessaires à sa rédaction sont laissés à votre initiative.



Fiche 1 PRESENTATION GENERALE

Pour découvrir une présentation du COMAX, vous pouvez utiliser l'application présente sur le Bureau dans le dossier Systemes\Comax\CoMax_EMP.exe – Raccourci.



La Cobotique

Le terme « Cobotique » est issu des mots « robotique » et « coopération » (« collaboration »). Elle se caractérise par l'interaction entre un opérateur humain et un système robotique. La cobotique industrielle (développée actuellement dans de grands groupes industriels) est une réponse aux tâches difficiles et pénibles, elle assiste le geste de l'opérateur en démultipliant ses capacités en termes d'efforts pour manipuler des pièces ou outils, lourds ou encombrants, avec la précision nécessaire, tout en s'adaptant aux caractéristiques de l'utilisateur. La cobotique est aussi utilisée pour traiter des problèmes d'ergonomie du poste de travail et de prévention des TMS (Troubles Musculo-squelettiques).

Le cobot est un robot assistant, il reste dépendant de l'intention, du geste ou du comportement de l'utilisateur.

Assistance à la marche

En utilisant leur savoir-faire acquis en matière de robotique, de grands constructeurs comme Honda au Japon, se lancent dans la commercialisation de dispositifs robotisés d'assistance à la marche.

Les applications d'une telle technologie d'assistance à la marche ou à la mobilité sont assez nombreuses :

- aide à la mobilité des personnes âgées ou handicapées;
- aide à la rééducation après une maladie ou un accident;
- assistance pour des mouvements répétitifs ou pour le déplacement d'objets lourds (monde de l'industrie ou de l'armée).





« Walking Assist Device » de Honda

Assistance à l'effort (Manutention industrielle)

Pour réduire les risques de TMS (Troubles Musculosquelettiques), certains constructeurs de matériel de manutention proposent des solutions de levage intelligentes qui assistent l'opérateur dans la manipulation de charges lourdes.

Principe de fonctionnement: le système repose sur l'utilisation d'un système de levage motorisé à câble associé à une poignée communicante intégrant le capteur d'effort. La poignée communique en permanence (via une liaison sans fil) l'intention de l'opérateur au système de levage. Celui-ci réagit alors en conséquence et assiste l'opérateur pour qu'il puisse déplacer l'objet manutentionné sans en percevoir son poids.

Le système s'auto-ajuste dans le cas de charges variables (bidons que l'on vide) et intègre de nombreuses sécurités (coupure d'alimentation, surcharges etc.).



Poignée communicante



Système de levage à câble



« Ze Solution » de SAPELEM

Xavier Pessoles
Emilien Durif

Préparation aux oraux
Comax



Fiche 2 MISE EN SERVICE DU COMAX

Mise sous tension

- Allumer le COMAX.
- Allumer l'ordinateur.
- Lancer .le logiciel :
 - l'écran d'accueil s'affiche sur votre PC;
 - cliquez sur « Continuer » pour accéder à la fenêtre principale de l'Interface Robot CoMax.

Connexion

Dans la fenêtre principale de l'interface cliquez sur l'interrupteur « Connexion ».



Connexion établie

Si la communication est correctement établie, s'affiche à l'écran le panneau « CONNEXION ETABLIE ». Le dialogue entre le PC et le Robot CoMax est opérationnel.

☐ Cliquez sur "OK", de retour à la fenêtre principale de l'Interface, la led verte "Connexion" est allumée.

Avant de piloter l'axe linéaire, vous devez :

- Activer la carte de commande EPOS ;
- Activer la boucle Collaborative.

Activation de la carte de commande

L'Interface PC est connectée (led verte « Connexion ») au robot CoMax.

Avant de piloter (collaboration) le Robot vous devez activer et initialiser (codeur) l'axe linéaire.

☐ Cliquer sur l'interrupteur « Activation » pour activer la carte de commande ...



Initialisation du codeur

La carte de commande EPOS est activée, s'affiche à l'écran le panneau « Carte de commande ACTIVE » ci-contre.

ATTENTION, avant d'initialiser la position (RAZ codeur), l'axe linéaire doitêtre en position basse !

☐ Cliquer sur « OUI » pour confirmer l'initialisation du codeur.



Activation asservissement

L'Interface PC est connectée (led verte « Connexion ») au robot CoMax asservi en position (led rouge « Activation »).

 Cliquer sur l'interrupteur « Collaboration » pour activer la boucle collaborative.

La boucle collaborative est activée, la led jaune « Collaboration » est allumée.

Vous pouvez maintenant piloter CoMax à l'aide de la boucle collaborative : saisir la poignée et déplacer l'axe sans effort.



Il se peut que le réglage du système (courant résiduel) ne soit pas correct ce qui provoque un déplacement du bras vers le bras. Il faut alors régler l'Off-set CPJ.







Fiche 3 REALISER UNE MESURE

Cette interface vous permet de :

- Piloter CoMax :
 - commande collaborative ;
 - profil de position ;
 - consigne de position ;
 - consigne de vitesse ;
 - consigne de courant.
- ☐ Paramétrer la Commande collaborative :
 - gain proportionnel et limites en vitesse et accélération ;
 - activation et réglage du filtre réjecteur du mode de structure ;
- ☐ Paramétrer la carte de commande Epos (asservissement) :
 - PID position;
 - PI vitesse ;
 - PI courant ;
- ☐ Visualiser et acquérir les grandeurs physiques suivantes :
 - consigne de position et position axe ;
 - consigne de vitesse et vitesse axe ;
 - consigne de courant et courant moteur ;
 - signal tension capteur d'effort.

ATTENTION: LES POSITIONS MOTEURS SONT DONNEES EN MM. IL S'AGIT EN FAIT DES POSITIONS DE l'AXE!

Mesure suite à une sollicitation

- ☐ S'assurer que le CoMax est activé.
- ☐ Appuyer sur l'icône « Acquisition axe »
- ☐ Sélectionner les signaux à visualiser (position, courant...)
- ☐ Sélectionner le type de consigne à envoyer (échelon de position, vitesse, courant)








Fiche 4 **DESCRIPTION STRUCTURELLE ET TECHNOLOGIQUE**

Motoréducteur à courant continu

RE 40 Ø40 mm, Graphite Brushes, 150 Watt



Article Numbers

Stock program Standard program
Special program (on request)

Motor Data

48866 148867 148877 218008 218009 218010 218011 218012 218013 218014 Values at nominal voltage Nominal voltage No load speed 6920 241 7580 137 7590 68.6 6420 53.6 5560 43.7 3330 21.9 2690 16.6 2130 1720 9.66 1420 7.76 rpm mA 3 No load current 12.5 6940 177 Nominal speed 6380 7000 5810 4930 2710 2060 1510 1080 781 190 rpm 5 Nominal torque (max. continuous torque) 94.9 187 186 mNm 180 189 190 192 192 Nominal current (max. continuous current) 2.66 0.909 7 Stall torque 8 Starting current 9 Max. efficiency 2420 80.2 91 mNm 1720 2560 2040 1620 1020 814 655 523 424 105 42.4 87 92 91 91 89 89 87 85 Characteristics 10 Terminal resistance 11 Terminal inductance Ω 0.115 0.299 1.13 1.68 2.44 10 15.7 24.4 36.3 6.46 mH 0.0245 0.329 0.46 0.612 2.62 4.14 6.4 9.31 12 Torque constant 13 Speed constant mNm/A 16.4 30.2 60.3 71.3 82.2 137 170 266 321 rpm/V 158 35.9 14 Speed / torque gradient 15 Mechanical time constant rpm/mNm 4.05 3.14 2.97 3.16 3.45 3.29 3.31 3.27 3.29 3.37 4.28 4.16

	Wednerful time constant 1115	3,03	4.07	4.20	4.2	4.10	4,10	4.15	4,15	4.10	4,10		
16	Rotor inertia gcm²	139	142	137	127	116	121	120	121	120	118		
Sp	ecifications	Opera	ating F	lange				Con	nments				
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Thermal data Thermal resistance housing-ambient Thermal resistance winding-housing Thermal time constant winding Thermal time constant winding Thermal time constant word Ambient temperature Max. permissible winding temperature Max. permissible winding temperature Max. permissible speed Max. permissible speed Max. permissible speed Max. axial load (dynamic) Max. force for press fits (static) (static, shaft supported) Max. radial loading, 5 mm from flange Other specifications Number of pole pairs Number of pole pairs Number of commutator segments Weight of motor Values listed in the table are nominal. Explanation of the figures on page 49.	12000- 8000- 4000- 4000- Planet Ø42 m 3 - 15 l Page 2 Planet Ø52 m	n Mod ary Gea Nm 42 ary Gea	lular S irhead	150	200 0 4	M [mNm]	Con	In (line terr rati = T She The	ntinuou observa es 17 an peratur on at 25 hermal i ort term e motor	nd 18) the will be will be something of the sound of the	above Ine maxii reache ent. on briefly o	w on page 16 - 21 Encoder MR 256 - 1024 Imp., 3 channels Page 273 Encoder HED_5540 500 CPT.
	Option Preloaded ball bearings	4 - 30 I Page 2				1	ER ER ER ER AL	ecommer SCON 50, POS2 24/ POS2 50/ POS2 70/ POS2 P 2 POS3 70/ DS 50/10 DS_E 50/ otes	/5 5 10 4/5 10 Ethe	Page rCAT			3 channels Page 276/278 Brake AB 28 24 VDC 0.4 Nm Page 330 Industrial Version Encoder HEDL 9140 Page 281 Brake AB 28 Page 331 End cap Page 335
82	maxon DC motor											May 20	12 edition / subject to chang





Motoreducteur Courant Continu RE040G/PM42



Les avantages :

Motoréducteur d'asservissement - Idéal pour fonctionnement en start/stop et inversion de sens de rotation - Bon rendement - Rapport puissance/encombrement exceptionnel

Les produits associés :

> Alimentation DRP-240-24 S-150-24 > Codeur HEDL 5540 HEDS 5540 > Connectique > Selfs-Moteur
SELF MOTEUR
> Cartes électroniques
EPOS P 24/5
EPOS 2 24/5
ADS 50/10
FIRST DC 1Q 60/10


> Connectique EPOS KIT POUR MOTEUR EPOS KIT START DC

maxon motor 0.5 Nm - 15 Nm

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn		Courant nominal en A
12V/0004	3.70	1	0.80	1024	862	0.54	6
12V/0016	15.88	2	0.75	239	203	2.00	6
12V/0025	25.01	2	0.75	152	129	3.20	5.8
12V/0051	50.89	3	0.70	74	63	6.00	5.8
12V/0100	99.5	3	0.70	38	32	11.80	5.8
12V/0169	168.84	3	0.70	22	20	15.00	4.3
12V/0252	252.24	4	0.65	15	14	15.00	3.2
24V/0004	3.70	1	0.80	2049	1896	0.50	5.8
24V/0016	15.88	2	0.75	477	442	2.00	5.8
24V/0025	25.01	2	0.75	303	280	3.20	5.8
24V/0051	50.89	3	0.70	149	138	6.00	5.8
24V/0100	99.5	3	0.70	76	70	11.80	5.8
24V/0169	168.84	3	0.70	45	42	15.00	4.3
24V/0252	252.24	4	0.65	30	29	15.00	3.2

Commutation	Graphite
Nombre de lames au collecteur	13
<u>Aimant</u>	Néodym Fer Bore
Type de réducteur	PLANETAIRE
Paliers	Roulement à billes
Charge axiale maximum	110 N
Charge radiale maximum	160 N
Force de chassage	320 N
Jeu angulaire en charge	0.90 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température ambiante mini de	-20 °C
Température ambiante maxi de	100 °C
étage d'entrée	Delrin
étage de sortie	Acier
Poids minimum	1080 g

Actionneur linéaire vertical






Polds (masse) e	t Inertie						
	Poids total (Masse) [kg		Masse en [kg]	mouvement	Inertie (x)	10 ⁻⁶ kgm ²]	
	Course 0 m Tête d'entraîne- ment Course 0 m par mêtre de Course					par mètre de Course	pro kg Masse
OSP-E20BV	3,4	1,9	1,6	4,0	486	1144	289
	-	-					

Caractéristiques T1								
	Unité	Description						
Taille			OSP-E20BV	OSP-E25BV				
Vitesse maxi.		[m/s]	3,0	5,0				
Déplacement par tour d'arbre d'entraînemen	t	[mm/U]	108	160				
Courrole crantée			35ATL3	40 ATL5				
Vitesse de rotation max. de l'arbre d'entraînement		[min-1]	1700	1875				
	1m/s	[N]	650	1430				
Effort maxi F _A	1-2 m/s	[N]	450	1200				
a vitesse	>3-5m/s	[N]	_	1050				
Couple à vide 2)		[Nm]	0,6	1,2				
Accélération/décélérat	ion maxi.	[m/s²]	20	20				
Répétabilité	+/- [mm/m]	0,05	0,05					
Course standard maxi.	[mm]	1000	1500					
Masse max. admise rec	ommandée 30	[kg]	10	20				



Fiche 5 Utilisation de SCILAB XCOS


6.1 Lancement de la simulation



6.2 Modification du schéma bloc

Pour modifier les paramètres d'un bloc, double cliquer dessus ou modifier le contexte (voir paragraphe ci-dessous).


- Si le navigateur de palettes n'est pas ouvert :
 Menu Vue ➤ Navigateur de palettes
- Tous les blocs nécessaires sont dans le menu CPGE



6.3 Modification des paramètres du contexte

Les constantes de chacune des blocs sont modifiables dans le contexte :

Clic droit sur le fond d'écran :



Modifier le contexte

