Interface d'acquisition de grandeurs physiques

Les grandeurs de certains capteurs, la tension aux bornes du moteur, l'intensité traversant le moteur peuvent être mesurées par des multimètres sur les bornes accessibles ou par un boitier d'acquisition USB National Instrument et l'application TP_SI_PH disponible sur le PC. Après avoir lancé cette application, dans *Fichier mesure/Nouveau*, vous pouvez faire une nouvelle mesure. Vous avez alors à choisir la durée d'acquisition et à renseigner le logiciel sur la masse accrochée au bout du câble. Après la mesure, vous avez accès à de nombreuses mesures brutes ou traitées.





