



CORDEUSE DE RAQUETTE

DOCUMENTS RESSOURCES

Table des matières

Fiche 1	Présentation Générale	2
Fiche 2	Mise en service de la cordeuse	3
Descrip	ption générale	3
Mise e	n marche de la cordeuse	3
Mise e	n œuvre de la carte d'asservissements	3
Bran	nchements	3
Utili	sation de la carte	4
Fiche 3	Réalisation d'une mesure et visualisation des résultats	5
Réalisa	ation d'une mesure	5
Mesur	es possibles	5
Fiche 4	Schéma de principe du système de mise en tension et du capteur d'effort	12
Fiche 5	Ingénierie systèmes	7
Diagra	mme de contexte et cas d'utilisation	7
Diagramme des exigences		
Diagra	mme de définition des blocs	9
Diagra	mme de bloc interne	9
Diagra	mme de séquence – Initialisation	10
Diagra	mme d'état	11



Fiche 1 PRESENTATION GENERALE




Pour que les joueurs de tennis ou de badminton puissent atteindre leur meilleur niveau, il est indispensable que leurs raquettes soient cordées à leur convenance avec des tensions de cordage reproductibles.

Les centres de compétition et les magasins spécialisés disposent de machines à corder les raquettes. La partie automatisée de la machine permet d'assurer la réalisation précise de la tension de chaque brin.

La figure ci-dessous met en évidence les éléments de la structure de la machine (modèle SP55).

- ☐ Le berceau reçoit le cadre de la raquette sur lequel il est fixé efficacement.
- L'extrémité de la corde est attachée sur le cadre puis glissée dans le mors de tirage. L'opérateur met la machine sous tension électrique. Celle-ci, asservie en effort, ajuste la valeur de la tension, préréglée sur le pupitre de commande.
- Des pinces maintiennent la corde pendant que l'opérateur la retire du mors, la glisse au travers des œillets du cadre et retourne le berceau pour pouvoir la saisir à nouveau et la tendre.



La cordeuse est instrumentée : des capteurs et prises de mesure ont été installés en plus des éléments existants pour enregistrer et visualiser plusieurs grandeurs physiques (tension dans la corde, déplacement et vitesse du mors de tirage, tension et intensité du moteur électrique, ...).



Fiche 2 MISE EN SERVICE DE LA CORDEUSE

Description générale



Mise en marche de la cordeuse

- 1. Allumer la cordeuse avec le bouton Marche Arrêt.
- 2. Choisir l'effort de tirage. On note qu'un effort de 300N correspond à une tension de 30kg dans la corde. Pour tirer avec un effort de 300 N, appuyer sur la touche T puis sur 3 0 0.
- 3. Positionner la corde dans les mors (si nécessaire).
- 4. Appuyer sur le bouton V.
- 5. Réaliser les opérations souhaitées (par exemple : appuyer sur le bouton de mise en tension puis le relâcher).
- 6. Appuyer sur le bouton T si vous souhaitez changer l'effort de tirage.

Mise en œuvre de la carte d'asservissements


L'objectif de cette opération est de brancher une carte permettant de gérer l'asservissement de la cordeuse. On pourra alors :

- utiliser la cordeuse en boucle ouverte ou en boucle fermée ;
- en boucle fermée, il sera possible de modifier les paramètres du correcteur de la cordeuse.

Branchements

ATTENTON A BIEN RESEPECER L'ORDRE DES BRANCHEMENTS.

- 1. Éteindre la cordeuse.
- 2. Allumer la cordeuse.
- 3. Brancher le bouchon.
 - ⇒ Attendre que le message « Detection BUS » s'affiche.
- 4. Débrancher le bouchon.
- 5. Brancher la nappe large.
- 6. Brancher la prise RJ.
 - ⇒ « Pour validation touche V » s'affiche






NE PLUS ALLUMER OU ETEINDRE LA CORDEUSE. EN CAS DE DOUTE, DEMANDER au PROGESSEUR.

Utilisation de la carte

NE PLUS ALLUMER OU ETEINDRE LA CORDEUSE.

L'architecture des menus est la suivante :








Fiche 3 REALISATION D'UNE MESURE ET VISUALISATION DES **RESULTATS**

Réalisation d'une mesure

Sur le PC, lancer le logiciel relatif à la cordeuse grâce à l'icône cordeuse.


Réalisation de la mesure

- Cliquer sur le bouton « Mesure ».
- Cliquer sur le bouton initialiser. 2.
- Sur le pupitre de commande, appuyer (fortement) sur le bouton démarrage de la mesure. La mesure dure 10 secondes.
- Réaliser les manipulations sur la cordeuse.
- Fermer la fenêtre.




Visualisation des résultats

- Cliquer bouton « courbes ».
- Choisir la grandeur voulue en abscisse.
- 3. Choisir les grandeurs mesurer.
- Choisir les courbes à tracer.
- Cliquer sur Tracer.



Mesures possibles


- ☐ Fc : effort dans la corde.
- ☐ Fr : effort dans le ressort.
- ☐ Er : écrasement du ressort.
- Dch : déplacement du chariot.
- Les autres mesures sont disponibles en observant les icones.





Fiche 4 INGENIERIE SYSTEMES

Diagramme de contexte et cas d'utilisation







Diagramme des exigences





Exigence	Critères	Niveau	Limite
	Précision – écart statique	Force demandée par l'utilisateur en N.	+/- 1%
Req 2 : Tendre la corde sur la raquette	Rapidité – Temps de réponse à 5%	Minimum	<0,5s
	Stabilité	Stable	Aucune
Req 3 : Fixer la raquette	Déformation du berceau	Déformation longitudinale maxi du cadre de raquette : 5mm pour une tension de 350N sur 16 cordes	
Req 4 : Orienter la raquette	Rotation	360°	
Req 5 : Fixer la corde sur les mors	Glissement	Serrage sans écrasement permanent de la corde (essais)	
Req 6 : Acquérir la consigne de tension		Tous les 10N	
Req 7 : Être ergonomique	Effort à fournir	Normes X35 – 106/107/109	
Req 8 : Respecter les normes de sécurité	Sécurité	Normes R233-15 à R233-30	
Req 9 : Être esthétique	Estime		
Req 10 : Modifier l'énergie	Puissance	220 W	
Req 11 : S'adapter à différents types de raquette	Dimensions raquettes	Dimension intérieure longitudinale du cadre : 395mm maxi	
Req 12 : Maintenir la tension	Glissement	Serrage sans écrasement permanent de la corde	
	Tension corde		



Diagramme de définition des blocs




Diagramme de bloc interne






Diagramme de séquence – Initialisation







Diagramme d'état





Fiche 5 CARACTERISTIQUE DES COMPOSANTS

Moteur

$$R = 1.12 \Omega$$

 $L = 0.003 H$
 $K_e = 0.0273 \ V/(rad/s)$
 $J = 0.01 \ g \cdot cm^2$

Schéma de principe du système de mise en tension et du capteur d'effort

Capteur d'effort

Capteur ajouté sur le système
pédagogique.

Corde

Chariot

Potentiomètre
rotatif

Potentiomètre
linéaire

Bâti

Capteur d'effort

Capteur présent sur le système réel.