Plioou TI - Relatório Técnico Completo

Histórico Integral de Manutenção e Apontamentos Auditados

OS: OS-PHOTOS-PDF-TEST

Cliente: Hospital São Lucas

Status: **Finalizado**

Equipamento: Switch Cisco Catalyst 2960

Prioridade: Alta

Abertura: 24/10/2026, 13:43:02

Técnico: Sem técnico atribuído

Categoria: Redes

1. Relato do Problema / Solicitação

Atendimento concluído com troca de GBIC.

2. Lista de Verificação Técnica (Checklist de Atendimento)

Aviso: Nenhum item de checklist foi recuperado ou persistido para esta Ordem de Serviço.

2. Linha do Tempo & Histórico de Apontamentos

Nenhum apontamento registrado para esta Ordem de Serviço.

Registro Fotográfico do Atendimento

Estado inicial do equipamento

24/10/2026, 13:43:02 • Técnico Rogério

LEDs de porta em falha âmbar intermitente

Durante o reparo

24/10/2026, 13:43:02 • Técnico Rogério

Substituição do módulo ótico SFP 1000Base-SX

Estado final do equipamento

24/10/2026, 13:43:02 • Técnico Rogério

Porta em link operacional verde estável (1 Gbps)

Termo de Aceite e Assinatura

Responsável Técnico:
Técnico Autorizado Plioou TI

Assinatura / Visto do Técnico

Assinatura ainda não registrada

Pendente de aceite e assinatura pelo cliente ou responsável legal.

Assinatura / Aceite do Cliente