




品种提升

汽车板

以攻关八类重点产品瓶颈问题为抓手，实现重点用户20个核心零部件拓展增量



汽车板新十大用户定义		
用户	质量归集用户	统计规则（质量归集用户在制造系统内显示为“最终用户”）
1-宝马	宝马-BBA 宝马配套 宝马-苏州奇呈	质量归集用户包含“宝马”
2-大众	上汽大众	质量归集用户包含“上汽大众”
3-长城	长城汽车 长城汽车-保定 长城配套	质量归集用户包含“长城”
4-吉利	吉利汽车 吉利配套 领克汽车 领克配套 沃尔沃汽车 沃尔沃配套	质量归集用户包含“吉利、领克、沃尔沃”
5-比亚迪	比亚迪-深圳 比亚迪-西安 比亚迪配套	质量归集用户包含“比亚迪”
6-一汽	一汽轿车、一汽红旗、一汽解放、一汽大众、一汽奥迪、一汽丰田配套	质量归集用户包含“一汽”，但不包含“一汽配套”
7-上汽大通	上汽大通	质量归集用户包含“上汽大通”
8-通用五菱	上汽通用五菱	质量归集用户包含“上汽通用五菱”
9-屹丰	嘉兴屹丰 上海屹丰 宁波屹丰 湘潭屹丰	质量归集用户包含“屹丰”
10-奇瑞	奇瑞汽车 奇瑞汽车配套 -本特勒	质量归集用户包含“奇瑞”



扫描全能王 创建

	20个核心零件名称	使用部位
1	前纵梁	结构件
2	前纵梁后段	结构件
3	A柱下段内外板	结构件
4	门槛梁	结构件
5	B柱	结构件
6	前后车门内板	内板
7	轮罩内板	内板
8	背门内板（整体）	内板
9	前围板	内板
10	后地板	内板
11	侧围	外板
12	顶盖	外板
13	发罩外板	外板
14	翼子板	外板
15	后背门外板（整体）	外板
16	前后车门外板	外板
17	控制臂	底盘
18	扭力梁	底盘
19	座椅滑轨	座椅
20	靠背边板	座椅



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

序号	工序	当前机组描述	变更建议	代码	序号	工序	当前机组描述	代码	变更建议
1	脱硫	一炼钢1#预处理站	1#预处理站	SA	46	酸轧	4300mm2#剪切	P42	3#剪切
2		一炼钢2#预处理站	2#预处理站	SB	47		1700酸轧	SA1	1#酸轧
3		一炼钢3#预处理站	3#预处理站	SC	48		2230酸轧	SB1	2#酸轧
4		一炼钢4#预处理站	4#预处理站	SD	49		1420酸轧	SC1	3#酸轧
5		二炼钢5#预处理站	5#预处理站	SE	50	酸洗	酸洗	SD1	1#酸洗
6		二炼钢6#预处理站	6#预处理站	SF	51		高强酸洗	SE1	2#酸洗
7		二炼钢7#预处理站	7#预处理站	SG	52		1#轧机	SF1	1#轧机
8	转炉	一炼钢1#转炉	1#转炉	BA	53	单机架	2#轧机	SG1	2#轧机
9		一炼钢2#转炉	2#转炉	BB	54		高强单机架轧机	SJ1	3#轧机
10		一炼钢3#转炉	3#转炉	BC	55		1#镀锌	DA1	1#镀锌
11		一炼钢4#转炉	4#转炉	BD	56		2#镀锌	DB1	2#镀锌
12		一炼钢5#转炉	5#转炉	BE	57		3#镀锌	DD1	3#镀锌
13		二炼钢6#转炉	6#转炉	BF	58		4#镀锌	DE1	4#镀锌
14		二炼钢7#转炉	7#转炉	BG	59		5#镀锌	DF1	5#镀锌
15		二炼钢8#转炉	8#转炉	BH	60		6#镀锌	DG1	6#镀锌
16	铸机	一炼钢1#板坯连铸机	1#板坯连铸机	CA	61	连退	高强镀锌	DK1	7#镀锌
17		一炼钢2#板坯连铸机	2#板坯连铸机	CB	62		热基镀锌	DJ1	8#镀锌
18		一炼钢3#板坯连铸机	3#板坯连铸机	CC	63		1700连退	TA1	1#连退
19		一炼钢4#板坯连铸机	4#板坯连铸机	CD	64		2230连退	TB1	2#连退
20		二炼钢5#板坯连铸机	5#板坯连铸机	CE	65		1420连退	TC1	3#连退
21		二炼钢6#板坯连铸机	6#板坯连铸机	CF	66		1700脱脂	TD1	1#脱脂
22		二炼钢7#板坯连铸机	7#板坯连铸机	CG	67		1420脱脂	TE1	2#脱脂
23	精炼	一炼钢2#CAS	2#CAS	DB	68	罩退	1700罩退	TF1	1#罩退
24		一炼钢1#LF	1#LF	LA	69		1420罩退	TG1	2#罩退
25		二炼钢2#LF	2#LF	LC	70		1700平整	TH1	冷轧1#平整
26		二炼钢3#LF	3#LF	LD	71		1420平整	TJ1	普钢2#平整
27		二炼钢4#LF	4#LF	LE	72		重卷1	JG0	重卷1
28		一炼钢1#RH	1#RH	RA	73		重卷2	JG1	重卷2
29		一炼钢2#RH	2#RH	RB	74		重卷3	JG2	重卷3
30		二炼钢1#VD	1#VD	VA	75		重卷4	JG3	重卷4
31		二炼钢2#VD	2#VD	VB	76		重卷5	JG4	重卷5
32	热轧	2250热轧	2250热轧	H51	77	重卷	重卷6	JG5	重卷6
33		1580热轧	1580热轧	H61	78		重卷7	JG6	重卷7
34		MCCR	MCCR	H81	79		重卷8	JG7	重卷8
35	热轧平整	1#平整	1#平整	HH1	80		重卷9	JG8	重卷9
36		2#平整	2#平整	HJ1	81		重卷10	JG9	重卷10
37		3#平整	3#平整	HK1	82		重卷11	JH1	重卷11
38		4#平整 (1750轧机)	4#平整	HU1	83		冷轧横切	JC1	高强横切
39	热卷横切	1#横切	1#横切	HM1	84	纵切	纵切	JD1	纵切
40	撕分	撕分	撕分	HS1	85		1#电镀锡	XA1	1#电镀锡
41	抛光	抛光	抛光	HT1	86	镀锡	2#电镀锡	XB1	2#电镀锡
42	中板轧机	3500产线	3500产线	P11	87		1#横切	JA1	1#横切
43		4300产线	4300产线	P21	88		2#横切	JB1	2#横切
44	剪切	3500mm剪切	1#剪切	P31	89	彩涂	彩涂	CA1	彩涂
45		4300mm1#剪切	2#剪切	P41					



扫描全能王 创建

8月份外板各工序时间节点安排

工序	19	...	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
炼钢																																
热轧																																
酸轧																																
1#连退																																
2#连退																																
3#镀锌线																																
4#镀锌线																																

10月会回

5
10月会回



扫描全能王 创建

项目	3日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
3#镀锌外板	4日炼钢工序完成备料																															
4#镀锌外板	7日炼钢工序完成备料																															
超强钢																																
3#轧机																																
2#轧机																																
1700酸轧																																
2230酸轧																																
1420酸轧																																
1#镀锌																																
2#镀锌																																
3#镀锌																																
4#镀锌																																
5#镀锌																																
1700连退																																
2230连退																																
1420连退																																
1420罩退	29日-5月4日，1辊期开始生产DR材3365吨、奶粉罐1660吨																															
1420镀锡	3号开始生产DR材2960吨、奶粉罐1700吨																															
6#镀锌																																
7#镀锌																																
8#镀锌																																
彩涂																																



扫描全能王 创建

项目	28日	29日	30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
3#镀锌外板																																	
4#镀锌外板																																	
超高强钢																																	
3#轧机																																	
2#轧机																																	
1700酸轧																																	
2230酸轧																																	
1420酸轧																																	
1#镀锌																																	
2#镀锌																																	
3#镀锌																																	
4#镀锌																																	
5#镀锌																																	
1700连退																																	
2230连退																																	
1420连退																																	
1420罩退																																	
1420镀锡																																	
6#镀锌																																	
7#镀锌																																	
8#镀锌																																	
彩涂																																	



扫描全能王 创建

项目	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
3#镀锌外板																																		
4#镀锌外板																																		
超高强钢																																		
3#轧机																																		
2#轧机																																		
1700酸轧																																		
2230酸轧																																		
1420酸轧																																		
1#镀锌																																		
2#镀锌																																		
3#镀锌																																		
4#镀锌																																		
5#镀锌																																		
1700连退																																		
2230连退																																		
1420连退																																		
1420罩退																																		
1420镀锡																																		
6#镀锌																																		
7#镀锌																																		
8#镀锌																																		
彩涂																																		



扫描全能王 创建

项目	28日	29日	30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日				
3#镀锌外板	28日检修 29日准备															14日3#镀锌外板生产完																						
4#镀锌外板	2日炼钢工序完成备料												3#镀锌外板生产																									
超高强钢																13日热轧工序完成备料					19日平整工序完成备料				18日完成成 8000吨				完成									
3#轧机																14日轧机DP980 2000吨					780以上轧高强钢6000吨				120													
2#轧机																																						
1700酸轧																镀锌外板 200吨		14日检修16小时 生产镀锌带5500吨 SS330T 3000吨								DP钢6000吨									锌层 1000吨			
2230酸轧																镀锌外板0.9万吨																						
1420酸轧																轧退DR材 4400吨		连退DR材合同10000吨		轧退DR材4800吨						7月15日-20日，3#期开始生产DR材4795吨												
1#镀锌																																						
2#镀锌																毛指纹 941吨		飞溅全方 达330吨								自润滑 100吨												
3#镀锌																26日开始生产锌层鞋13500吨		14日3#镀锌外板生产完																				
4#镀锌																	14#镀锌外板生产																					
5#镀锌																																						
1700连退																																						
2230连退																检修至5日12点																						
1420连退																常規红牛铁6070吨		初轧台 同200 吨		毛指纹 100吨						DR材合同3160吨，其 中高温320吨												
1420罩退																7月1-7月1日，1#期开始生产原 3800吨，冷轧板1130吨		7月7日-12日，2#期开始生产DR材4350吨								7月15日-20日，3#期开始生产DR材4795吨												
1420镀锡																1号-9号生产6070吨常規红牛铁，8号-11号生产宽红牛2400吨；4号-7号生产 冷轧板1950吨，DR材4000吨；		12-19号生产DR材4500吨																				
6#镀锌																24h		铝镁及镁铝彩基板		18h																		
7#镀锌																	异铝镁产品		24h																			
8#镀锌																																						
彩涂																结转订单		检修36小时		常規海蓝白灰1500吨																		



扫描全能王 创建