整机结构研发流程

评伯而结合硬件和供应同评估结果进行。

重大风险需经结构总监、产品总监可行后,才可以进行下一步的设计。

输入:研发过程中需要产品、ID、堆叠、基带、射频、质量、项目等相关部门或者供应商提供的图纸、文件或确认邮件等;

输出:研发过程中整机结构工程师需要提供给产品、ID、堆叠、基带、射频、质量、项目等相关部门或者供应商的图纸、文件或确认邮件

垒										
阶段	년 - 두	阶段性工作描述	输入	输出	输出文件参考	相关流程及设计规范				
	1	根据ID和堆叠评估整机结构工艺 可行性	1. CMF工艺说明文件; 2. 外观分件3D; 3. 堆叠3D; 4. 堆叠设计说明书; 5. 机电元器件规格书及定制器件设计图 6. 产品定义 7. 机电料清单 8. 堆叠 CHECKLIST		XXXID及堆叠设计 评审报告.ppt	针对不同客户参考不同客户外观及质量标准,如无特殊要求参考亿道内部标准。 MD结构自检评审 -Checklist分类et				
	2	客户标准可行性评估	客户标准	《XXXID及堆叠设计评审报告》 ; 《XXX结构风险管理表》; 《ID checklist》						
		填写ID checklist			《XXXID及堆叠设计评审报告》 ; 《XXX结构风险管理表》; 《ID checklist》					
ID 评	4	针对特殊材质、工艺和结构形式 , 外发给供应商评估	供应商评估工艺可实现性报告;			; 《XXX结构风险管理表》;	; 《XXX结构风险管理表》;	《XXX结构风险管理表》;	XXX结构风险管理 表. x1s	主要位置的极限壁
审阶段		TP和LCM可行性评估,机电件规格 书确认	TP/LCM图纸,机电件规格书						XXX-ID-	厚和间隙. ppt 结构设计评审目录 -VI. 0. x1sx
	6	装配可行性评估				.1. 5. 1154				

	7	射频可行性评估	天线可行性报告或邮件			
		ESD可行性评估	ESD可行性评估报告或邮件			
	9	音频可行性评估(喇叭,听筒, 麦克)	音频可行性报告或邮件			
	10	散热膜位置评估:与硬件沟通散 热膜大概位置,评估是否影响整 机厚度及装配可行性				
		光学可行性评估:按键灯、闪光 灯、指示灯、显示屏等	相关确认报告或邮件			
		详细的结构设计:确认ID和堆叠 后开始计算设计时间	1, 最新堆叠3D图及结构设计说明书; 2, 最新工艺图,建模3D图; 3, 器件规格书及其他定制器件设计图; 4, 最新产品定义书; 5, 最新项目计划书; 6. 最新项目成品表	确认后的TP或二合一 2D图档打样	略	针对不同客户参考不同客户外观及质量标准,如无特殊要求参考亿道内部标准。 1. MD结构自检评审checklist-分类-2014-6-06; 2. 主要位置的极限壁厚和间
	13	开模申请			略	隙;
	14	闪光灯罩、光感套3D外发设计	《闪光灯规格书》 《摄像头规格书》 《光感规格书》		略	3. 结构设计评审目录-V1. 0
	15	模具评审及报价图档外发				
	16	整理整机装配指导说明		《XXX整机装配指导说明》	XXX整机装配指导 说明. x1s	
MD		完成结构设计阶段相关checklis t自检		《结构设计checklist》; 《结构设计DFM checklist》; 《结构设计DFS checklist》; 《模具评审checklist》	MD结构自检评审 -Checklist分类.et	
设		小组结构评审: 最终确认:射频、音频、散热膜				
计 阶	19	、ESD、光学效果、装配、二级面、3D外观	所有项的评估报告或确认邮件	《XXX结构设计评审报告》(内 审)	XXX结构设计评审 报告. doc	
段	20	部门评审				
	21	模具评审	模具评审报告	3D及《模具评审报告-回复》	略	

	22	结构设计系统评审	ID工艺图、3D图档; 结构风险管理表; 部门结构设计评审报告; 模具评审报告-回复; 射频、音频、散热膜、ESD、光学效果评审 报告或者确认邮件; 可制造性检查表; 装配指导说明; ID及CMF评审报告或确认邮件; checklist检查结果; 产品可量产性报告(模厂提供)	《XXX结构设计评审报告》(系 统): 《XXX结构风险管理表》	结构设计评审报告 (系统评审).do	
	23	外发开模图档		最新3D STP图档; 开模结构BOM; 最终工艺图档,丝印文件; 喷涂区域(2D图+PPT说明)	XXX结构报价BOM. x ls XXX喷涂说明.ppt	
	24	外发侧键、主副板等FPC 2D打样	Gerber文件	2D图, Gerber文件	略	
	ı	整理BOM; 2D图档设计;		结构BOM(V1.0);		
模具	_	辅料、散热膜招标及打样		2D图纸;	结构BOM模板.xls	
开		其他物料打样				结构BOM制作流程.
发 阶	28	最终3D提供给工程(制作工程夹 且)		3D图	略	PPV
段		并模跟进; 跟模工程师跟进模具实际制造进 度; 提供《模厂自检表》给模厂项目 工程师。	《开模进度表》; 《XXX模具状态表》; 驻模厂日报	《开模进度表》;	XXX手机模具制造 计划进度表. x1s	关于科号、BOM生成和立项原则、x1
	30	T0试模检讨	《模厂自检表》;	《试模检讨以及封样CHECKLIST》; TO试模状态通报(按标准格式);	试模状态通报邮件XXX项目试模问题 格式. doc 点.pptx	
	31	将T0壳体提供给组长或经理一起 检讨,整理《结构问题跟踪表》		《修模报告》; 《结构问题跟踪表》		各阶段物料状态要 求V1.0.doc
	32	BOM整理检查(不同配置及颜色 差异化对比检查)	CMF及配色表,产品配置表	BOM (差异化检查表)		

EVT	33	试产备料: 1,试产料技术状态确认; 2,进度跟进	模具厂: 成型参数表、全尺寸报告、CPK、直通率报 告、模厂自检表。	《XXX物料状态表》(新增); 试产物料签样样板; 《IQC来料检验注意事项》	XXX项目结构物料 状态表.et	XXX项目来料检验 注意事项.pptx	
阶段	34	EVT试产装机,详见《试产工作 安排表》,开试产总结会	《EVT试产报告》				试产工作安排表. x
	35	决	项目经理: 试产样机8台; EVT试产报告	《EVT试产报告-回复》 《EVT可靠性测试报告-回复》;		略	ls
	30	样机交叉检查,整理《试产样机 拆机CHECKLIST》 可靠性测试跟进,测试问题收集	样机2台	《结构问题跟踪表》; 《试产样机拆机CHECKLIST》			结构设计变更流程 .wps
	37	、分析、改善对策验证(样机拆机检查,并整理《试产样机拆机CHECKLIST》)	EVT可靠性测试报告				·
	38	改模资料输出		《改模说明》; 《设计变更履历表》; 设变后3D,2D	XXX项目修模报告 .pptx	XXX设计变更履历 表. xlsx	MD结构自检评审 -Checklist分类.et
	39	T1试模检讨	《模厂自检表》;	《试模检可以及封梓CHECKLIST》; 》; T1试模状态通报(按标准格式)		略	
		将T1壳体提供给组长或经理一起 检讨,整理《结构问题跟踪表》		; 《修模报告》; 《结构问题跟踪表》		мП	
		BOM整理检查(不同配置及颜色 差异化对比检查)	CMF及配色表,产品配置表	BOM(差异化检查表)			
	42	试产备料: 1,试产料技术状态确认; 2,进度跟进	模具厂: 成型参数表、全尺寸报告、CPK、直通率报 告、模厂自检表。	《XXX物料状态表》(新增); 试产物料签样样板;		略	
DVT 1阶 段	19	DVT1试产装机,详见《试产工作 安排表》,开试产总结会	《DVT1试产报告》				同上
	44	试产问题收集、分析、验证、解决	项目经理: 试产样机8台; DVT1试产报告	《DVT1试产报告-回复》 《DVT1可靠性测试报告- 回复》; 《结构问题跟踪表》;		略	
	1/1/5	样机交叉检查,整理《试产样机 拆机CHECKLIST》	样机2台	《试产样机拆机CHECKLIST》			

	46	可靠性测试跟进,测试问题收集、分析、改善对策验证(样机拆机检查,并整理《试产样机拆机CHFCKLIST》) 改模资料输出	DVT1可靠性测试报告	《改模说明》; 《设计变更履历表》; 设本后3D 2D	略	
	48	T2试模检讨	《模厂自检表》;	<u>设变后3D,2D</u> 《试模检讨以及封梓CHECKLIST 》: T2试模状态通报(按标准格式)	略	
	49	将T2壳体提供给组长或经理一起 检讨,整理《结构问题跟踪表》		; 《修模报告》; 《结构问题跟踪表》	MI.	
	50	BOM整理检查(不同配置及颜色 差异化对比检查)	CMF及配色表,产品配置表	BOM (差异化检查表)		
	51	试产备料: 1,试产料技术状态确认; 2,进度跟进	模具厂: 成型参数表、全尺寸报告、CPK、直通率报 告、模厂自检表。	《XXX物料状态表》(新增); 试产物料签样样板;	略	
DVT 2阶 段	52	DVT2试产装机,详见《试产工作 安排表》,开试产总结会	《DVT2试产报告》	《DVT2试产报告-回复》		同上
	53	试产问题収集、分析、验证、解决 决	项目经理: 试产样机8台; DVT2试产报告	《DVT2可靠性测试报告- 回复》; 《结构问题跟踪表》;	略	
	54	样机交叉检查,整理《试产样机 振机CHECKLIST》 可靠性测试跟进,测试问题收集	样机2台	《试产样机拆机CHECKLIST》		
	55	公托 - 功美对签协证 (DVT2可靠性测试报告			
	56	改模资料输出		《改模说明》; 《设计变更履历表》; 设变后3D,2D	晔	
	57	复制模开模评审	《复制井模评审表》-各部门确认回复《问题跟踪表》; 《DVT2试产报告》; 《DVT2可靠性测试报告》; 《雄厂评审报告》(一世)	《复制开模评审表》; 《模厂评审报告- 回复》(二供)	XXX复制模开模评 审表. xls	
	58	复制模开模申请				

	59	开模跟进; 跟模工程师跟进模具实际制造进 度; 提供《模厂自检表》给模厂项目 工程师,	《开模进度表》; 《XXX模具状态表》; 驻模厂日报	《开模进度表》;	略	
	60	复制模试模检讨	《模厂自检表》;	《试模检讨以及封样CHECKLIST 》; 复制模试模状态通报;	略	
复	ρΙ	将壳体提供给组长或经理一起检 讨		《修模报告》; 《复制模互配表》		<u> </u>
制模	G O	BOM整理检查(不同配置及颜色 差异化对比检查)	CMF及配色表,产品配置表	BOM(差异化检查表)		同上
	63	试产备料: 1,试产料技术状态确认; 2,进度跟进	模具厂: 成型参数表、全尺寸报告、CPK、直通率报 告、模厂自检表。	《XXX物料状态表》(新增); 试产物料签样样板;	略	
	64	复制模试产装机,详见《试产工 作安排表》,开试产总结会	《复制模试产报告》	- 《复制模试产报告-回复》 《复制模可靠性测试报告- - 回复》; 《试产样机拆机CHECKLIST》	略	
	65	试产问题收集、分析、验证、解决	项目经理: 复制模试产报告			
	e e	八托 五美社学及江 (民和长	.检查,并整理《试产样机拆机 EVI 可靠性侧试报告			
	67	修模资料输出		《修模报告》;		
	68	PVT前所有问题关闭		《模厂自检表》;		
	69	T3试模检讨, 具体的工作内容参 考《模厂自检表》;		《试模检讨以及封样CHECKLIST》:		
		将T3壳体提供给组长或经理一起 检讨,整理《结构问题跟踪表》		T3试模状态通报; 《结构问题跟踪表》		
PVI	71	T3修模后问题确认及验证	验证用的最新物料;			
阶 段	7.0	BOM整理检查(不同配置及颜色 差异化对比检查)		BOM(差异化检查表)		同上
	73	试产备料: 1,试产料技术状态确认 2,进度跟进	模具厂: 成型参数表、全尺寸报告、CPK,直通率报 告、模厂自检表。	《物料状态表》(新增); 试产物料签样样板;		

	74	PVT试产装机跟进			无	
		量产外观间隙断差标准输出		《外观间隙断差标准》; 2格书、2D图、BOM(V2.0版本)	705	
封样阶段	77	应商制作样品、签量产结构限量 样品	模具/: 全尺寸报告、CPK; 单体可靠性报告; 承认书(临时承认书: 1.封面; 2.2D图档	; 《试模检讨以及封样CHECKLIST 》; 《承认书》	XXX外观间隙断差 标准.pdf	
	78	正式封样,跟进承认书和测试报 告制作进度,签核承认书	承认书			
量	79	量产装机跟进	供应商生产良率; (SQE提供) 工厂产线良率; 客户,项目,工程变更需求	《改模说明》(如有,需总监审批)	无	
阶	80	项目总结,资料归档		1、《整机项目总结》 2、资料归档	XXX项目总结. doc	

编号:		
责任人	完成时间	备注
整机结构工程师,组长		
整机结构工程师,质量 策划工程师、产品经理 整机结构工程师		
整机结构工程师,组长	初步评估2天	
堆叠工程师,结构工程 师,组件工程师	,后续持续 评估优化	1,仔细核对3D和2D是否一致; 一致; 2,仔细核对几家的供应 商的规格书是否一致; 3,每次更改实物和2D要
工程部工程师		T. +1 +1 11

射频工程师,整机结构		
工程师 硬件工程师,整机结构 工程师		
硬件工程师,整机结构 工程师		
硬件工程师,整机结构 工程师		
硬件工程师,整机结构 工程师		
整机结构工程师		
整机结构工程师		
整机结构工程师		
整机结构工程师, 商务		
整机结构工程师,组长		
整机结构工程师	一般设计11	
登机되构工 <u>性</u> 则,小组	天,内部评 审修改2天;	
整机结构工程师和相关 人员	申修以2大; 收到模厂评 审后修改图	
整机结构工程师,组长 ,经理	档3天;不算周末	
模厂,整机结构工程师 ,组长		

	ĺ	
项目经理,整机结构工 程师,组长		
整机结构工程师		
整机结构工程师		
整机结构工程师,ID工 程师		
整机结构工程师,组长	开模一周	
整机结构工程师,组长		
整机结构工程师,组长		
结构工程师 跟模工程师	具体以模厂 提供为准;	
结构, 跟模工程师	邮件最迟第 二天上午发 出	
结构工程师,组长	T0后第二天	
结构工程师、CMF工程师 、项目经理	试产备料前	

项目经理,整机结构工 程师,组长	素材2大 喷涂3天 带钢片支架5 天 其他合金支 恕7天	
项目经理,整机结构工 程师,组长	1天试产	
结构工程师 跟模工程师		
结构工程师,组长	7天	
结构工程师,组长		
结构工程师,组长	改模5天	
结构, 跟模工程师	邮件最迟第 二天上午发 出	
结构工程师,组长	T1后第二天	
结构工程师、CMF工程师 、项目经理	试产备料前	
结构工程师,组长	3天	
项目经理,整机结构工 程师,组长	京材2大 喷涂3天 带钢片支架5 天 其他合金支 ²²⁷	
项目经理,整机结构工 程师,组长	1天试产	
结构工程师,组长		

结构工程师,组长	7天	新增,3月15日后开始执 行
结构工程师,组长		
结构, 跟模工程师	邮件最迟第 二天上午发 出	
结构工程师,组长	T2后第二天	
结构工程师、CMF工程师 、项目经理	试产备料前	
结构工程师,组长	3天	
项目经理,整机结构工 程师,组长	京材2大 喷涂3天 带钢片支架5 天 其他合金支	
项目经理,整机结构工 程师,组长	1天试产.	
结构工程师,组长		
结构工程师	7天	新增,3月15日后开始执 行
结构工程师,组长		
结构工程师,组长	1天	
结构工程师		

结构, 跟模工程师		
结构, 跟模工程师	邮件最迟第 二天上午发 出	
结构工程师,组长	T0后第二天	
结构工程师、CMF工程师 、项目经理	试产备料前	
项目经理,整机结构工 程师,组长	素材2大 喷涂3天 带钢片支架5 天 其他合金支 ²⁷	
项目经理,整机结构工 程师,组长	1天试产	
结构工程师 跟模工程师 结构工程师,组长	7天	
结构工程师,组长	改模5天	
项目经理,整机结构工 程师,组长	1天	
结构, 跟模工程师	邮件最迟第 二天上午发 出	
结构工程师,组长	T3后第二天	
	3天	
结构工程师、CMF工程师 、项目经理	试产备料前	
项目经理,整机结构工 程师,组长	素材2大 喷涂3天 带钢片支架5 天 其他合金支 型7天	

	1天试产	
结构工程师 项目经理 质量策划工程师		参与签量产金机
结构工程师 项目经理 质量策划工程师	3天	
结构工程师 项目经理 质量策划工程师	首量一个月 内	
结构工程师	-	
结构工程师	一个月内	