

Digitální senzor teploty a vlhkosti HTU21D

=1. POPIS

Tento dostupný a přesný digitální senzor je schopen měřit teplotu a vlhkost. Komunikace s Arduinem probíhá přes I2C sběrnici. Modul najde využití především v meteostanicích nebo v průmyslových aplikacích.

Základní charakteristika:


- Přesné měření
- Komunikace přes I2C sběrnici
- Kompaktní rozměry



2. SPECIFIKACE

Vstupní napětí	3,3 nebo 5 V	Rozsah měření teploty	-40 až 125 °C
Proud	0,15 μΑ	Rozlišení teploty	0,01 °C
Rozhraní	I2C	Rozlišení vlhkosti	0,04 % RH
Doba měření teploty	44 ms	Přesnost měření teploty	± 0,3 °C
Doba měření vlhkosti	12 ms	Přesnost měření vlhkosti	± 2 % RH
Rozsah měření vlhkosti	0 až 100 % RH	Rozměry (mm)	13 x 10

🅰 3. Zapojení



01001 01001 4. UKÁZKA PROGRAM

Kód byl převzat z této stránky: http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/senzor-teploty-a-vlhkosti-htu21d-i2c.html. K správné funkci tohoto programu je nutné stáhnout knihovnu http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/senzor-teploty-a-vlhkosti-htu21d-i2c.html. K správné funkci tohoto programu je nutné stáhnout knihovnu https://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/senzor-teploty-a-vlhkosti-htu21d-i2c.html. K správné funkci tohoto programu je nutné stáhnout knihovnu https://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/senzor-teploty-a-vlhkosti-htu21d-i2c.html.

```
#include <Wire.h>
#include "SparkFunHTU21D.h"
// inicializace senzoru z knihovny
HTU21D mujHTU;
void setup() {
// komunikace po sériové lince rychlostí 9600 baud
 Serial.begin(9600);
 // zahájení komunikace se senzorem
 mujHTU.begin();
void loop() {
 // načtení informací o teplotě a vlhkosti
 // do proměnných
 float teplota = mujHTU.readTemperature();
 float vlhkost = mujHTU.readHumidity();
 if (teplota > 125 | vlhkost > 100) {
  Serial.println("Chyba komunikace se senzorem HTU21D!");
 }
 else {
  // vytištění naměřených údajů, 1 ve výpisu označuje
  // počet desetinných míst
  Serial.print("HTU21D | Teplota: ");
  Serial.print(teplota, 1);
  Serial.print(" st C | ");
  Serial.print("Vlhkost: ");
  Serial.print(vlhkost, 1);
  Serial.print("%");
  Serial.println();
 // pauza 1 sekunda mezi výpisy
 delay(1000);
```