



No. Rujukan : HQ/2025/01-05/T-01/00567
Tarikh : 15/05/2025

Pengurus,
Wk Pro Engineering Sdn Bhd
No.290, First Floor, Jalan S2/B9, Uptown Avenue Seremban,
70300, Seremban
Negeri Sembilan, Malaysia

Tuan,

**KEMASKINI MAKLUMAT PERMOHONAN DAN MAKLUMAT TAMBAHAN BAGI
VERIFIKASI REKA BENTUK BEJANA TEKANAN**

Adalah saya diarah merujuk kepada permohonan tuan bertarikh 06/05/2025 berhubung dengan perkara di atas.

2. Berdasarkan semakan, permohonan tuan didapati tidak lengkap atau/dan tidak tepat. Sehubungan dengan itu, pihak tuan diminta untuk mengemaskini maklumat permohonan dan mengemukakan maklumat tambahan berikut bagi meneruskan permohonan:-

i) Ketebalan nozel manhole M1, M2, M3 tidak seragam antara pelan rekabentuk (t=8) dan pengiraan reka bentuk (t=10).

ii) Tiada maklumat bahan binaan bagi N8 pada pelan rekabentuk.

iii) Maklumat saiz nozel N12 tidak seragam antara pelan rekabentuk (DN200) dan pengiraan rekabentuk (DN250).

3. Sila kemaskini maklumat tersebut dalam tempoh **lima (5) hari bekerja** dari tarikh surat ini. Sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan Nor Hidayati Binti Amad Kanan di talian 03-8886 5343 atau emel ke nor_hidayati@mohr.gov.my.

Sekian, terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menjalankan amanah,

t.t

(NOR HIDAYATI BINTI AMAD KANAN)

Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan



ISO
9001
Quality
Management



QS CB 27



ISO
45001
Health & Safety
Management



OSH CB 11



ISO
37001
Anti-Bribery
Management



ACB ABMS 02

Malaysia

(Surat ini adalah cetakan komputer dan tandatangan tidak diperlukan)