

## PMI精密級滾珠螺桿

## 高導程系列

高導程滾珠螺桿是 21 世紀高速化工具機必備之零組件。高速化切削技術是 20 世紀工具機技術的 重要突破,在21世紀更將發揚光大。因而高導程滾珠螺桿在高速化工具機中所扮演的角色更形重 要。

#### ▶ 特性

對高導程滾珠螺桿來說,高剛性、低噪音以及溫升控制是十分重要的。*PMI*採取以下的對策及 設計使達到如下的特性:

### ◆ 高 DN 值

一般情況下,PMI的高導程滾珠桿的 DN 值可達 130,000。但在一些特別情 況下,例如當螺桿兩端都是固定端時 (Fixed Ends)。DN 值可達 140,000。若 有此種需求,請與本公司連絡。

#### 高速度

PMI的高導程滾珠螺桿提供每分鐘 100 公尺或更高的移動速率,是可滿足高速 切削所需。


### ◆ 高剛性

螺桿和螺帽皆有經過表面硬化處理至一 定的硬度及有效深度以維持高剛性及耐 用件。

可提供複螺紋(多螺紋)於螺桿上,使承 受負載的鋼珠數量增多而提高了剛性與 耐久性。

#### ▶ 低噪音


- 特別設計的鋼珠迴流裝置,提供鋼珠 運轉順暢的環境,也使鋼珠快速運動 時,不會損壞迴流管,保證滾珠螺桿 的品質。
- 螺紋上平均且準確的鋼珠節圓直徑 (BCD),使得滾珠螺桿獲得穩定一致 的預壓扭矩及降低噪音值。





77




## FSWE 尺寸表











單位	立	:	mm

1810 B 1																	<u> </u>	
螺桿尺寸		鋼珠	循環圏數	基本額定:	負荷 (kgf)	螺帽		法蘭					配合	合 螺絲孔		L	油孔	剛性
外徑	導程	直徑	圏x列	動負荷 <sup>*</sup> Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	Α	T	W	G	Н	S	х	Υ	z	Q	kgf/ µm
12	10	2.381	2.5x1	420	720	30	50	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.4	M6x1P	20
	40	3.969	2.5x1	1210	2380	46	63	73.5	13	59	25	ΕO	10	5.5	9.5	5.5	M6x1P	34
20	10		3.5x1	1580	3230	40	73	/3.5	13	33	25	50						45
	16	3.969	1.5x1	830	1530	46	63	73.5	13	59	25	50	10	E E	9.5	5.5	M6x1P	24
			2.5x1	1210	2380		79	75.5	13	29				5.5				34
	20	3.969	1.5x1	830	1530	46	70	73	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6x1P	24
	16	3.969	1.5x1	920	1930	58	68	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6x1P	28
	10	3.969	2.5x1	1340	3000	50	84		15	<i>'</i> '	32					0.5		40
25	20	4.762	1.5x1	1170	2300	58	74					64	15	6.6	11	6.5	M6x1P	29
			2.5x1	1710	3580		94	85	15	71	32							42
			3.5x1	2220	4860		114											55
	16	3.969	1.5x1	1010	2480	74	67	108				82	15	9	14	8.5	M8x1P	33
			2.5x1	1470	3860		83		15	90	41							48
			3.5x1	1910	5240		99											63
			5x1	2340	6620		115											77
	16	6.35	2.5x1	2830	6090	74	92	108	18			82	15	11	17.5		M8x1P	54
			3.5x1	3680	8270		108			88	41					11		69
32			5x1	4490	10450		124											85
32		3.969	1.5x1	1010	2480	74	74						15	9	14			33
	20		2.5x1	1470	3860		94		15	90	41	1 82				8.5	M8x1P	48
			3.5x1	1910	5240		114		15	90	41					6.5	IVIOXIF	63
			5x1	2350	6610		134											77
	20		2.5x1	2830	6090		104					11 82	15	11	17.5			54
		6.35	3.5x1	3680	8270	74	124	108	18	88	41					11	M8x1P	69
			5x1	4490	10450		144											85


<u>註釋</u>動負荷\*:1x10<sup>6</sup> REV.

# FSWE 尺寸表









單位:mm

						1										丰位・111111		
螺桿尺寸		循環圏數	基本額定負荷 (kgf)		螺帽		法蘭					配合		螺絲孔		油孔	剛性	
外徑	導程	直徑	圈x列	動負荷 <sup>*</sup> Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	А	T	w	G	Н	S	Х	Υ	Z	Q	kgf/ µm
	10	6.35	3.5x1 5x1	3890 4750	9390 11860	75	84 94	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8x1P	76 93
			2.5x1				_											
	12	6.35		2990	6920	75	85	110	10	00	45	00	4.5	11	17 5	11	N404D	58
			3.5x1	3890	9390	75	97	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8x1P	76
			5x1	4750	11860		109											93
36			2.5x1	2990	6920		91		118 18			5 90						58
	16	6.35	3.5x1	3890	9390	75		118		98	45		15	11	17.5	11	M8x1P	76
			5x1	4750	11860		123											93
		6.35	1.5x1	2050	4450	75	91	118	18			90	15	11	17.5		PT1/8"	41
	20		2.5x1	2990	6920		111			98	45					11		58
			3.5x1	3890	9390		131			-						•		76
			5x1	4750	11860		151											93
	10	6.35	3.5x1	4130	10560	86	86	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	82
			5x1	5050	13340		96	120										101
	12	6.35	2.5x1	3180	7780	86	86	128	18			98			17.5		PT1/8"	63
			3.5x1	4130	10560		98			106	49		15	11		11		82
			5x1	5050	13340		110											101
		6.35	2.5x1	3180	7780	86	92					98		11	17.5		PT1/8"	63
	16		3.5x1	4130	10560		108	128	18	106	49		15			11		82
40			5x1	5050	13340		124											101
40		7.144	2.5x1	3740	8790		92											65
	16		3.5x1	4870	11930	86	108		18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	84
			5x1	5950	15070		124											103
		6.35	1.5x1	2180	5000	86	84											43
	20		2.5x1	3180	7780		104	128	10	100	40	9 98	15	11	17 F	11	DT1/0"	63
	20		3.5x1	4130	10560		124		18	106	49		15	11	17.5	11	PT1/8"	82
			5x1	5050	13340		144											101
	40	6.35	1.5x1	2180	5000	86	130	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	43

<u>註釋</u>動負荷\*∶1x10° REV.