v1.5.1存在的问题和Makefile使用说明

李荣 2023/11/8——v1.0

本版本基于v1.3.22虚拟机版本构建,在v1.3.22虚拟机版本上引入了v1.3.20和v1.3.22真机版本的修改,并改进makefile,统一了虚拟机和真机,可以在不修改内核代码的情况下,通过调整makefile的参数,来选择运行在真机或者虚拟机上。同时该版本修复了部分warning。考虑到该版本将真机和虚机统一了,我们决定将该版本定为v1.5.1。

本文档首先会介绍Makefile使用方法。然后简单介绍一下该版本引入的修改,因为大部分修改已经 在相关文档中有详细说明了,这里只是简单介绍一下,重点在于本版本在测试中发现的问题。

Makefile使用说明

下图33行到52行为makefile可配置的参数,文件中每个参数都给出的详细的说明,这里不再赘述。需要注意的是,当选择orangefs作为启动分区的文件系统格式的情况下,会强制启动分区和根文件系统在同一个分区,这个makefile会检查 BOOT_PART_NUM 和 ROOT_FS_PART_NUM 是否相等。

若选择使用grub启动,1号分区作为启动分区时,GRUB_CONFIG 需要选择 boot_from_part1.cfg;2号分区作为启动分区时,GRUB_CONFIG 需要选择 boot_from_part2.cfg;其他情况需要自己编写grub配置文件。同时还需要注意,在真机上使用grub引导启动,目前还存在问题,进入shell后无法响应键盘中断。

```
26 \text{ ASM} = \text{nasm}
27 DASM = ndisasm
28 CC = gcc
        = 1d
         = ar
   #added by sundong 2023.10.28
34 #选择OS的启动环境,virtual 代表虚机(gemu),real 代表真机
35 MACHINE TYPE = virtual
36 #安装的硬盘,例如真机启动时该变量可能为 /dev/sda: 虚机启动无需设置此变量
   INS_DEV=/dev/sda
   BOOT PART NUM=1
  ROOT_FS_PART_NUM=2
42 #用于区分是使用grub chainloader
44 USING GRUB CHAINLOADER = false
45 #grub 安装的分区,数字类型,例如: 5
46 GRUB PART NUM=5
47 #选择启动分区的文件系统格式,目前仅支持fat32和orangefs
48 BOOT_PART_FS_TYPE= fat32
49 #grub的配置文件,提供了一个默认的grub配置文件,配置为从第1块硬盘分区1引导
50 GRUB CONFIG=boot from part1.cfg
52 BOOT IMG=virtual disk.img
```

makefile提供以下命令:

make clean: 清除生成的二进制文件。

make:编译内核、os_boot、loader和用户程序。

make install: 安装操作系统。

引入的修改


1、slab内存分配地址对齐

在真机上,部分寄存器要求传入的值按照 2^n 对齐,比如在ahci设备初始化中,port_rebase() 中为 port->clb 分配了1K大小的内存空间,该变量映射到了sata的寄存器,要求起始地址1k对齐,但slab分配的内存并不是对齐的,硬件会自动将地址向低地址对齐,导致对寄存器读写改变了其他地址的数据。修改后,slab分配的内存能够按照 2^n 对齐。详细修改过程和原理请参考文档 v1.3.20 真机bug修改.pdf。

2、完善SATA驱动和中断处理函数

在真机上,原有的SATA中断处理函数不完善,只检测了一种错误类型,将其它情况都认为是读写完成。同时再加上不合理的清中断顺序,导致驱动无法正确读写磁盘。修改后,驱动解决了这个问题,但错误处理并未完善,我们对于可处理的错误,仅进行重启端口来解决错误。该部分详细改动请参见文档 v1.3.20 真机 bug log c, pdf。

同时,为了完善错误处理后重发任务,我们添加了sata硬盘错误标志 sata_error_flag ,当读写出现错误时,中断处理函数会进行错误处理,完成错误处理后,会将 sata_error_flag 置为1,然后唤醒进程。SATA驱动会根据 sata_error_flag 的值返回 TRUE 或 FALSE 。注意到22版本IO层次结构及接口,我们考虑后续在IO层完成磁盘读写任务失败后的重新发送,当驱动返回 FALSE 后,IO层应该尝试再次执行当前读写任务。




注:

FAT32文件系统未适配缓冲区管理层,因此直接调用的IO层的读写扇区函数。

3、修改loader中的文件读写接口

在真机上,22版本的代码会出现kernel无法正常加载的问题,经过排查,发现loader将kernel文件一次性读入内存后再进行分析,这个过程中kernel文件过大导致缓冲区溢出。我们修改了loader的文件系统接口,删去了原有的 read_file(),添加了 open_file(char *filename) 和 read(u32 offset, u32 lenth, void *buf)来实现文件的随机读写。详细细节请阅读文档 v1.3.22 真机bug修改.pdf。


这里记录一个虚拟机(qemu)上非常奇怪的bug。在使用 read()来读elf文件的程序段头的时候,我们原先是每一次读一个程序段头,根据程序段头读取程序段,加载程序段;再读下一个程序段头,进行下一个程序段的处理。处理流程如下。



但该流程在虚拟机上存在问题,在第五次读程序段头的时候,qemu会闪退回初始状态,然后启动、加载mbr、os_boot、loader,再闪退会初始状态,陷入这样的一个循环。该bug在删去qemu的boot menu启动选项(下图28行)后就不会触发。资料显示该启动选项是模拟真机的bios,用来选择系统启动盘的。

根据gdb调试的信息,程序段头非常小(大约32字节),而底层的文件系统实际上是以块(大概4K字节)来读取硬盘的。五次读程序段头实际上调用的参数完全一样,都是读取相同的一个块,区别只有读出后将数据复制到指定地址时,会根据偏移量计算复制的起始地址。但在第五次读程序头时,在底层的读扇区操作发生了闪退。具体原因不明。该bug只会在开启了boot menu选项的虚拟机(qemu)上出现,真机上没有这个问题。

考虑到所有的程序段头都是放在一起的,称为程序段头表(*program header table*),且长度较小, 我们修改为将程序段头表一次性读入。这种情况下虚拟机就不会出问题了。



4、修复文件路径名长度过短的问题

目前orangefs下文件名长度最长为12字节,路径长度最长为128字节。相关宏定义在os/include/fs.h中。

```
19 #define→MAX_PATH→ 128
20 #define→MAX_FILENAME_LEN→ 12
```

但在文件系统中因为若干函数错误地将 MAX_FILENAME_LEN 当做 MAX_PATH 来使用,导致某些情况下传递的路径名最长仅为12字节。本版本修复了这些错误。

本版本存在的问题


1、多线程读写

测试程序: sema1.bin,创建打开一个orangefs或fat32文件系统目录下的文件,然后创建三个线程向该文件写入数据。所有线程都结束后,主进程从该文件读出数据。

经过测试,在orangefs下进行多线程读写文件,部分写入的数据会缺失,其余结果都正常。在fat32下进行多线程读写文件,写入的数据完整,但删除文件的函数调用(unlink())会报错。本测试在v1.3.20版本上测试是没有问题的。推测是22版本在orangfs下添加了缓冲层,部分数据未写回,也可能是线程机制的问题。


下图是在orangefs下的测试。

```
nount ret = %d
      QEMU
                                                                                                                       Machine View
      ----Kernel Initialization Begins----
ABAR: 0xFEBB1000 interrupt: 0x10B
SATA drive found at port :0x0Message queue initialization done.
Initializing root file system... Superblock Address:0xC0222D08
-----Processes Begin----
       main:total_mem_size=0×1B99000
      [TTY #0]
      init:toatal_mem_size=1CBE000
      miniOS:/$ sema1.bin
      {f filename:test33.tx} {f [pthread success:sema1.bin]}{f [pthread success:sema1.bin]}{f [pthread success:sema1.bin]}
      produce1 over<mark>1.bin</mark>l
      produce2 over
)e
      produce3 over
      WRITE OVER
bufr len: 3
     bufr is: cc
exit_status:0
miniOS:/$
 ш
```



在fat32下测试,且不调用 unlink()。

```
OEMU
                                                ABAR: 0xFEBB1000 interrupt: 0x10B
SATA drive found at port :0x0Message queue initialization done.
Initializing root file system... Superblock Address:0xC0222D08
-----Processes Begin-----
main:total_mem_size=0×1B99000
[TTY #0]
init:toatal_mem_size=1C3A000
miniOS:/ $ sema1.bin
filename:fat0/test33.txFAT32 Sector Per Cluster: 0x8
mount ret = [pthr
                                    ss:sema1.bin][pthread succ
produce1 over
produce2 over
produce3 over
WRITE OVER
bufr len: 450
exit_status:0
miniOS:/$
         0×F4000
```



2、真机使用grub启动问题

在真机上使用grub启动操作系统,**能正确加载loader和kernel,能进入shell,但进入shell后,无法响应键盘**。经过gdb调试发现,在此过程中,其他中断(0号时钟中断、5号sata中断)都能正常发生,仅有键盘中断(1号中断)无法发生。查看中断控制器i8259A内部的中断屏蔽寄存器(内存地址 0x21),键盘中断未被屏蔽。调整真机bios选项、更换键盘usb接口仍然无效。回退到20版本、22版本,发现**该问题至少从20版本开始就存在了**。

使用grub启动操作系统的功能是在v1.3.19版本加入的,该版本仅做过少量简单的真机测试,从20版本开始没有做过grub的真机测试。

3、缓冲块写回问题

在 ktest.c:initial(),会调用系统调用 createdir()来创建文件夹 /dev,根据gdb调试的信息发现,创建的文件夹相关信息并没有写入磁盘,前几次次重启(不重新安装)都会完整的执行一遍 createdir()。发现是缓冲块信息记录数据结构的 buf->head.count 发生溢出了,该成员变量类型为无符号整数,函数 bread()和 brelse()对该变量存在不合理的加减,导致该变量为0时减1,造成溢出(如下图)。而在我们的缓冲层的写回逻辑是只有在该缓冲块脏位为1且count为0时才会写回,因此count溢出的缓冲块永远无法写回到磁盘中。

```
ar *fsbut = NULL;
adb) n
       f head *bh = NULL;
gdb) p nr_dir_blks
           dir entries
(gdb) p bh->count
  = 3222986332
(adb)
                     umount fat0.sh
kernel.gdb.bin
 launch-qemu-gdb.sh
                     user
 launch-qemu.sh
                    version.txt
 idealist@idealist-QiTianM4500-N000:~/#
 _minios$ git branch
```

经过对上面问题的修改后,缓冲块写回仍然存在问题。发现缓冲层写回的逻辑似乎有点问题。调用函数 sync_inode(struct inode *p) 并不能保证inode被写回磁盘。该函数的逻辑是找到inode所在的缓冲块,然后将其脏位置为1,最后调用函数 brelse()。而 brelse()会判断count是否为0,只有count == 0才会写回缓冲块。这就导致了如果有多个函数使用了该缓冲块(调用了 bread),而还没有释放它(调用 brelse),那么即使使用 sync_inode() 该缓冲块也不会写回到磁盘。

总结来说缓冲层写回的问题**主要是** bread() 和 brelse() 数量不匹配导致缓冲块无法及时写回,同时缓冲层也缺少一个强制写回的函数接口。目前暂时的修改是限制 bread() 函数里的count值增加,即删去下图中的304行。该改动会使得缓冲块较为频繁的写入磁盘。

```
| 316 | void brelse(buf_head *bh) | 317 | 318 | 319 | acquire(&bh->lock); | 320 | if(bh->count > 0){ | bh->count--; | 322 | } | 323 | 324 | if(bh->dirty&&bh->count == 0){ | sync_buff(bh); | 326 | } | release(&bh->lock); | 328 | 329 | DanielSun, 4个月前 • 基本实现 ]
```