



**Etec Jorge Street** 

## **TECNOTRÔNICA**

## Prof. Eduardo Cesar Alves Cruz

ou



Prof. Eduardolno

**TECNOTRÔNICA 20** 

Sensor DHT11 Medindo temperatura e umidade do ar






\_\_\_\_\_\_

#### **Etec Jorge Street**

## 1-Dispositivo DHT11

O DHT11 é um sensor que detecta a temperatura e a umidade do ambiente, enviando para o Arduino dados seriais para serem interpretados por meio de comandos específicos definidos por uma biblioteca, cujos resultados serão os valores da temperatura, entre 0 e 50 °C e da umidade do ar, entre 20 e 90% UR.



Este componente é constituído internamente de um sensor de umidade capacitivo e de um sensor de temperatura do tipo NTC.

As principais especificações técnicas do DHT11 são:

- Faixa de medição da umidade relativa do ar: 20 a 90% UR com precisão de ± 5,0%;
- Faixa de medição da temperatura ambiente: 0 a 50 °C com precisão de ± 2.0 °C;
- Alimentação: 3 a 5V DC;
- Corrente em operação: 200 µA a 500 mA;
- Corrente em stand-by: 100 μA a 150 μA;
- Tempo de resposta: 2 segundos;
- Dimensões: 23 x 12 x 5 mm (considerando os terminais).

Como se vê na figura acima, o sensor DHT11 possui 4 terminais:

- Pino 1 (esquerda): Vcc
- Pino 2: dados (data)
- Pino 3: NC (no connection);
- Pino 4 (direita): GND





\_\_\_\_\_

#### **Etec Jorge Street**

## 2-Instalação das bibliotecas

Inicialmente, vamos aprender a utilizar o DHT11 para medir a temperatura e a umidade do ar de um ambiente, imprimindo os resultados no Monitor Serial da IDE do Arduino.


Para esta aplicação, usaremos as bibliotecas **DHT Sensor Library** e **Adafruit Unified Sensor Lib**, que podem ser encontradas para download nos links do Blog da Robótica:

DHT Sensor Library: www.blogdarobotica.com/biblioteca-dht11

Adafruit Unified Sensor Lib: www.blogdarobotica.com/biblioteca-adafruit

Estes *downloads* correspondem a arquivos compactados e, portanto, para serem instalados para uso da IDE do Arduino, o procedimento deve ser:

#### Sketch > Ferramentas > Incluir Biblioteca > Adicionar biblioteca ZIP








\_\_\_\_\_\_

## **Etec Jorge Street**

## 3-Circuito

Com o Arduino desconectado do computador, ligue o DHT11 conforme o esquema abaixo:







\_\_\_\_\_

#### **Etec Jorge Street**

## 4-Código

Este é um exemplo de código, desenvolvido pelo blog CASA DA ROBÓTICA, que permite a utilização do DHT11 como medidor de temperatura e umidade do ar:

```
#include <DHT.h>
                                     // Inclui a biblioteca DHT Sensor Library
                                     // Define o pino 2 para receber os dados seriais do DHT11
#define pinoDHT 2
#define tipoDHT DHT11
                                     // Define o tipo do DHT como DHT 11
DHT dht(pinoDHT, tipoDHT);
                                     // Estabelece os parâmetros do sensor para a biblioteca
void setup ()
 {
  Serial.begin (9600);
                                     // Inicializa a comunicação serial
  dht.begin ();
                                     // Inicializa o DHT 11
void loop ()
  float u = dht.readHumidity();
                                      // Cria a variável u (float - aceita casas decimais) e lê o valor da umidade
  float t = dht.readTemperature (); // Cria a variável t (float) e lê o valor da temperatura
  if (isnan (h) || isnan (t))
                                      // Verifica se as variáveis u e t numéricas (isnan = is not a number)
                                      // Se uma delas não for numérica, retorna para nova leitura
     return;
    }
  Serial.print ("Umidade = ");
                                      // Imprime no monitor serial o valor da umidade
  Serial.print (u);
                                      // Imprime a unidade e pula a linha
  Serial.println ("%");
  Serial.print ("Temperatura = ");
                                      // Imprime no monitor serial o valor da temperatura
  Serial.print (t);
  Serial.println ("°C");
                                      // Imprime a unidade e pula a linha
  delay (2000);
                                      // Intervalo de 2 s entre as medições
```






### **Etec Jorge Street**

## **DESAFIOS:**

- 1-Grave o código no Arduino e veja o resultado no MONITOR SERIAL;
- 2-Feche o MONITOR SERIAL e abra o PLOTTER SERIAL. Provavelmente, você não verá os gráficos da umidade e da temperatura;
- 3-Feche o PLOTTER SERIAL e insira um espaço antes das unidades de medida nas seguintes linhas do código:



- 4-Carregue novamente o código, abra o MONITOR SERIAL e observe a diferença. Depois, feche o MONITOR SERIAL e abra o PLOTTER SERIAL. Provavelmente, você verá os dois dados alternando, formando um único gráfico, em ziguezaque;
- 5-Feche o PLOTTER SERIAL e altere a forma da impressão dos dados para aparecerem numa única linha, fazendo as seguintes modificações no código:







## **Etec Jorge Street**

- 6-Carregue novamente o código, abra o MONITOR SERIAL e observe a diferença. Depois, feche o MONITOR SERIAL e abra o PLOTTER SERIAL. Provavelmente, você verá os dois gráficos;
- 7-No blog USINAINFO há um artigo com um projeto interessante usando o DHT11. O link é:

https://www.usinainfo.com.br/blog/projeto-dht11-arduino-medindo-temperatura-e-umidade/

# Se cuidem e, se possível, FIQUEM EM CASA! Abraços



Prof. Eduardolno