KANPACE · 全部功能地图

6 个大标题 → 直接进入的小标题 → 页面里能做的事

先找到要做的工作，再进入项目核对和操作。图中不含任何客户订单或生产数据。

今日工作

准备首张订单
工厂名称、产品与场景
人员和设备资料
订单表、施工图与效果图
原有排程和生产流程
导入前核对、查看开通准备情况

今日工作
项目生产进度
进行中、暂停、已完成情况
新建项目与打开项目
操作助手：查找与常用操作

表格导入导出
订单、人员、物料、报工表
Excel / CSV 上传
表头对应、差异预览
确认导入、重复与冲突检查
导入记录、回执与数据导出

订单与拆单

项目订单
进行中的订单
已完成、待发货
已发货与历史订单
新建、打开、标记完成或发货
重新打开项目（需确认）

图纸与拆单
项目效果图、真实模型预览
施工图与原始文件查看
上传图纸、效果图、构件清单
构件材料、规格、数量与来源
清单分工草稿、问题核对
构件复核、生成与发布工序

工程模型
上传或选择真实工程模型
旋转、缩放、平移与标准视角
结构树、单独显示与隐藏零件
爆炸视图、剖切查看
单位确认、近似两点测距
模型零件关联拆单项

成本报价
材料与人工费用
外协费用与损耗
订单成本与报价参考
缺价提示、核对计算依据

版本记录
工程版本与变更说明
构件修改与来源依据
任务执行与交接记录

排产与现场

排程表
部门排程总表（展柜）
工序关系与周期（展柜）
工序周排程
原排程表上传、搜索与核对
待排工序、人员日负荷
安排、调整、撤销、导出排程
工作日历与待准备订单

工种任务
工种与任务名称查找
待开工、进行中、已完成看板
暂停待恢复
加急与特急任务
派工、开工与部分进度
暂停交接、换单、恢复
完工验收、执行记录、发到工牌

缺料与备料
物料需求、到货和已验收量
缺口、预计到货、供应商
责任人、关联工序、更新到货

异常处理
缺料、质量、设备、图纸等异常
未解决、处理中、已解决
责任人、解除日期与处理结论

开工检查
查看每道工序的开工条件
逐项核对、说明受阻原因
确认人员、工程与物料准备

质量验收
登记合格或不合格
检验说明与测量结果
工程版本与复验记录

发货与交付
登记每批交付范围和数量
交付日期、单据与交接说明
整单完成 / 发货：在项目订单确认

产能与插单
选择订单、任务与开始日期
设置已确认加工、换型与等待时间
考虑人员、设备、物料和前后序
查看插单影响与未排原因
确认采用方案、查看历史方案

经营

老板工作台
老板待处理事项与责任人
项目交期、缺料与异常
已登记合同、成本和收款
进入项目或处理具体问题

经营报表
在产项目、工序完成情况
项目交付与逾期风险
暂停原因与工种进度
人员待做工时
7 / 14 / 30 天完工趋势
点击图表看明细、筛选与导出

成本与款项
合同、预算与累计收款
预计剩余成本与贡献额
实际费用明细、登记成本

变更与收款
变更范围、金额与责任人
变更签认依据
验收、申报、开票和收款节点

工牌

连接与派发
USB / Wi-Fi 连接与状态
选择项目、工种和具体工序
预览任务、确认发送
派发历史与设备接收回执

图纸与效果图
选择项目或任务对应图片
施工图与效果图分别选择
放大查看、发送到工牌
图片传输进度与接收回执

工厂管理

人员与班组
人员与岗位技能
班组与负责人
工厂归属、每日可用工时

设备与工位
设备、工位与现场作业面
归属工厂、班组与可用容量

流程模板
三种场景的参考流程
复制或新建本厂模板
工种、工序、前后顺序与放行条件
校验与发布模板
项目工作包、对象范围与复核
模板变更影响与任务发布

人工与材料单价
各工种人工小时单价
材料单价与损耗率
管理费率与目标毛利率

工时参考
真实完成任务的工时样本
相近工序的工时参考
查看样本依据与估时
有足够样本后核对预测误差

账号权限
管理员与岗位账号
登录、退出与角色权限
工人本人任务、财务访问限制

管理总览
工厂与项目部资料
配置目录与导入能力说明
帮助、样例和研究资料入口

全局入口与资料页

操作助手
查项目、找任务、查缺料
打开页面与上传窗口
明确任务的开工、暂停、恢复、标急、分配

工厂类型选择
展柜工厂、机械设备工厂、工程现场
这是业务场景选择，不是客户数据隔离

首单资料准备
补齐本厂资料与人员技能
导入首单、图纸和原有表格

文件导入能力说明
在管理总览查看支持格式与转换说明

本机项目分工资料（私有）
真实样例图纸、工作包与工种
图纸预览、来源、分工下载与打印

现有系统互联研究
ERP / MES 接口、协议与资料
研究清单不等于已完成连接

开源技术选型
候选项目、功能覆盖、官方依据
研究候选不等于已安装功能

旧版尺寸示意页
保留的只读参考页
清单尺寸示意，不是真实效果图或生产依据

开通工厂要准备：工厂与产品 / 人员与设备 / 订单与图纸 / 排程与流程。不同客户工厂在各自独立空间导入。

说明：登记交付不等于整单发货；参考模板需本厂确认；真实三维模型与旧尺寸示意分别标注。