内 部 使 用

Internal Use Only

#### FAREASTONE 3D列印

#### 

1.CR7簡介

- 2.列印耗材介紹
- 3.網路免費資源

内 部 使 用

Internal Use Only


#### Cr-7簡易介紹 FAREASTONE

#### 





#### Cr-7簡易介紹



簡易規格:

整機尺寸:300\*350\*330mm

機器淨重:3.5kg

列印尺寸:130\*150\*100mm

可用耗材:PLA/軟料/(1.75mm)

操作軟體:Cura/Repetier-Host

操作系統:Win7以上

每層精度:0.05-0.4mm(可調)

文件格式:STL/OBJ/JPG/PNG



## 控制面板介面





#### LCD面板介面-主畫面

噴頭溫度:目標溫度

噴頭溫度:實際溫度





#### LCD面板介面-選單





## Prepare-準備

- Main:回到上一層
- Disable Steppers:停止馬達,讓機器可以用手拉動擠出機、列印台。
- AutoHome:三軸歸零
- Preheat PLA:PLA預熱設定
- Preheat ABS:ABS預熱設定
- Cooldown:冷卻擠出頭及加入板
- Move Axis:移動各軸機械
  - Move 10mm:移動10mm
  - Move 1mm:移動1mm
  - Move 0.1mm:移動0.1mm
    - Move X:左右移動X軸擠出機
    - Move Y:前後移動Y軸列印台
    - Move Z:上下移動Z軸擠出機
    - Extruder:擠出機進/退料



## Control-參數設定


- Mainl:回到上一層
- Temperature:溫度控制項目
- Motion:馬達控制項目
- LCD contrast: 螢幕對比度設定
- Store memory:儲存目前設定,下次開機使用目前設定。
- Load memory:取用之前儲存的設定。
- Restore failsafe:取用韌體燒錄時的設定。

第一次使用時,將Motion內的Accel調整為500,調整完後,記得按Store memory。



#### Print from SD-列印 G code檔案

- 當第一次或剛替換SD時,請先按下Change SD card或進入Print from SD選單內按下Refresh,3D列印機將會重新讀取檔案。
- G code檔案名稱不能為中文字,如果使用中文,機器將不會有動作。
- 按下列印之後,選單的Prepare將會變更為Tune。
- 按下列印之後,選單會多出[Pause print]暫停及[Stop print]停止列印。






#### 列印平台與噴頭關係





#### 列印操作





#### Tune-列印調整

speed:列印速度微調,單位是百分比。

Nozzle:擠出頭溫度。

Bed:加熱板溫度(Cr7沒有加熱底板,千萬不要調整)

Fan Speed:風扇速度。

Flow:擠出量微調,單位是百分比。

Change filament:執行換料。


控制旋鈕

按下:確認/進入選單

左右旋轉:指標上下移動



## 3D列印過程





列印耗材介紹





#### PLA(Polylactic Acid)




- 1. PLA塑膠被廣泛的運用在各個領域,因其印製時無臭味(或者有淡淡甜味)且不易捲翹。
- 2.較不耐熱(60°C)左右,成品堅硬
- 3. PLA塑膠是可生物降解的環保型材料之一,由混合玉米澱粉和甘蔗衍生而成,可自然分解的材料。
- 4.列印温度

噴頭:170°C-220°C

加熱板溫度:20°C-60°C



#### \*\*\*ABS (Acrylonitrile Butadiene



#### Styrene)

- 1.由石油提煉的化合物,是一種常用的塑膠材料製成。
- 2.ABS塑膠有高強度和高勒性
- 3.能承受比PLA 塑膠稍高的溫度,約在80℃,
- 4.冷卻的ABS比PLA更靈活有韌性一點。
- 5.列印時會產生味道。
- 6. ABS不抗UV,陽光照射會使得它分解縮小,因此 請避免於陽光直射處使用。
- 7.列印温度

噴頭:220°C-260°C

加熱底板:95℃-110℃



#### TPE (Thermoplastic Elastomer)






- 1.具有介於橡膠與塑膠中間的特徵。
- 2.TPE 3D列印材料能製作可彎曲且能夠回彈的零件, 像是-塞子、皮帶、彈簧、電話機殼等等更多。
- 3.建議搭配近端送料3D印表機;若使用遠端送料3D 印表機,則需注意放慢速度。
- 4.列印温度

噴頭:210°C-225°C 加入底板:20°C-50°C



#### **PETG**




- 1.具有出眾的熱可塑性、韌性、耐化學性能和高抗衝擊強度,其抗衝擊強度是改性聚丙烯酸酯類的 3~10倍
- 2.成型性能優異,無裂紋,易於3D列印,應用非常 廣泛。
- 3.列印過程中不會產生異味,也不會有ABS塑膠的翹曲。
- 4.寶特瓶原料
- 5.環保、經濟、可回收。
- 6.列印温度

噴頭:230-255

加熱底板:80-90



#### PVA(PolyVinyl Alcohol)



屬於水溶性3D列印材料。通常做為PLA塑膠的支撐 材使用。

1.使用雙噴頭的3D印表機同時列印PLA與PVA, PVA


做為支撐材,印製完成後將物件放入熱水中靜待一 段時間,即可取得完美漂亮的物件本體。

2.列印較複雜的結構模型,像是球軸承、齒輪機械、 引擎......時,非常需要以此3D列印材料做支撐 列印溫度:

噴投:190-200℃ 加熱底板:20-60℃



#### HIPS (High impact polystyrene)



列印溫度 噴頭:220℃-250℃ 加熱底板:90℃-110℃ 一種酸溶性3D列印材料,可被酸性溶液溶解,列印 參數與ABS塑膠相似,通常拿用來製作ABS塑 膠成品的支撐結構。

#### 做為支撐使用:


- 1.用雙噴頭3D印表機列印HIPS與ABS
- 2.將成品置入酸液中溶解HIPS支撐

HIPS同時也可做為主體物件來印製,有以下特性:

- 1.機械特性相似於ABS但較柔韌
- 2.翹曲程度較ABS低
- 3.成品光滑細緻,沉積紋路不明顯



#### 夜光材質



要的成分由磷光顏料和PLA/ABS 3D列印材料混合, 白天時材料中的磷會吸收UV,而放到暗處後吸 收了UV的磷便會開始發出美麗的螢光,讓平時 平滑的奶油色外表產生意想不到的效果!





## 仿木材質

- 1.在PLA 裡面加入了木頭纖維的3D列印材料,就如同PLA一樣容易印製。
- 2. 氣味外觀和木頭相似,有的線材還會隨著噴頭印製的溫度和速度改變顏色深淺。
- 3.因仿木線材內的木纖維較粗,建議使用0.4mm以 上的噴頭,以減低堵塞風險。



#### 類金屬材料



- 1.線材裡面含有一定比例的金屬粉末(約80%), 3D列 印出的成品再經過砂紙和鋼絲絨的處理,便會散 發出閃耀的金屬光澤。
- 2.外觀和鑄造出來一樣,質感比起市面上任何的3D 列印材料都還要出眾,可以說是鶴立雞群!
- 3.金屬類耗材比一般PLA耗材重大約3倍。
- 4.無法導電。





#### 仿石材料

除了外觀相似之外,觸感也真的如同觸摸石頭、石膏一般,而没有由塑膠製成的廉價感。

這些仿石3D列印材料非常適合用於雕像,建築模型和景觀模型等等,绝對效果驚人!

1.可生物降解材料,對環境友善。


2.可對成品上色,產生完全不同的視覺效果。

列印温度:

1.噴頭:175°C-230°C 2.加熱底板:50°C-60°C



#### 網路免費資源






#### 3D圖檔怎麼來?

3D掃描 3D繪圖



O O O BUER


網站免費資源下載







## 免費圖庫資源-Thingiverse





## 免費繪圖資源-MESHMIXER

Autodesk Meshmixer
free software for making awesome stuff

**NEWS (October 2017):** Meshmixer 3.3 is now available for Windows and macOS!









# Thank you.