یاسان حسن زاد

.1

حالت مكمل دو:

Input: 0612 (0000 0110 0001 0010)

Output: F9EE(1111 1001 1110 1110)

حالت جمع +6 :

Input: AAAA (1010 1010 1010 1010)

Output: AAB0(1010 1010 1011 0000)

Signal name Value	4 8 .	12 · · · 16 · · · 20
⊕ лг input AAAA	0612	AAAA
⊞ output AAB0	F9EE	AAB0

## 2. 3 مثال در تست قرار داده شده

اولی **111111** به ورودی داده میشه که خروجی **0000...0000** هست .

## دومی **0000000** که خروجی **000001...00000 هست** .

## 

