
```
1   PROGRAM PLC_PRG
2   VAR
3       Encoder1 : BitEncoder ;
4       CurrentNo : INT ;
5       System_bereit : BOOL ;
6
7
8       T1 : TON ;
9       T : TIME ;
10      T0 : TIME ;
11      flashing : BOOL ;
12      T2 : TON ;
13      blaue : BOOL ;
14      R1 : Range ;
15      R2 : Range ;
16      R3 : Range ;
17      grun : BOOL ;
18      blank : BOOL ;
19      No_component : BOOL ;
20      T3 : TON ;
21
22      blue : BOOL ;
23      green : BOOL ;
24
25      R4 : Range ;
26      vision_sensor : BOOL ;
27      ton33 : TON ;
28      Tonn1 : TOF ;
29
30      ctu_grun : CTU ;
31      CTU_Blau : CTU ;
32  END_VAR
33
```


1

*"vision senor bit encoding" -> von Bit auf int*





2

*Not halt und system bereit funktion*





3

*Stop leucte leuctet dauhaft mit flashing 200ms On Off, wenn nothalt gedruckt ist.*




4





5

*hiet lauft die beide Bande*




6

*da ist schon in Block*





7


*Verlieglung fur das Einlaufband mit einzeit von 1500 ms*




8




9 *in diesem Range wurde blau erkannt*






10 *in diesem range wurde grun erkannt*




11 *Merker bit*




12
R2.OP
green
13
Setzen von Sortier Band
green
IO.Sortierband_2
S
IO.M_Sortierband_2
S
14
blue
IO.Sortierband_1
S
IO.M_Sortierband_1
S
15
Reucksetzen von Band
IO.Zahler_sensor
/
IO.Sortierband_1
R
IO.M_Sortierband_1
R
IO.Sortierband_2
R
IO.M_Sortierband_2
R


16
ctu_grun
CTU
green
CU
Q
CV
IO.Zahler_grun
IO.Reset_Taster
RESET
100
PV
17
CTU_Blau
CTU
blue
CU
Q
CV
IO.Zahler_blau
IO.Reset_Taster
RESET
100
PV