

Machine M3 - Procédure Température

Machine M3 - Procédure d'Urgence pour Temperature Elevee

PROCEDURE DE SECURITE - TEMPERATURE ELEVEE MACHINE M3

1. DETECTION DE TEMPERATURE ELEVEE (> 90°C)

- Monitorer continuellement la temperature
- Verifier les capteurs de temperature
- Confirmer la lecture avec un thermometre infrarouge

2. ACTIONS IMMIDIATES

- Arrêter la production si $T > 95^{\circ}\text{C}$
- Couper l'alimentation principale
- Evacuer le personnel a proximite
- Activer le systeme de refroidissement d'urgence
- Ouvrir les portes de ventilation

3. VERIFICATION ET DIAGNOSTIC

- Verifier le debit d'air de refroidissement
- Verifier l'humidite relative (target: 40-60%)
- Verifier la temperature ambiante
- Verifier les conduits de ventilation

4. ACTIONS DE MAINTENANCE

- Laisser refroidir la machine (minimum 45 minutes)
- Nettoyer les radiateurs
- Verifier les ventilateurs
- Verifier les joints d'etancheite
- Remplacer les filtres a air
- Verifier l'isolation thermique

5. VERIFICATION POST-MAINTENANCE

- Tester la temperature en conditions normales
- Verifier que $T < 85^{\circ}\text{C}$ sous charge nominale
- Mesurer le gradient thermique
- Documenter l'intervention
- Valider avant remise en production

PREVENTION:

- Maintenance preventive tous les 4 mois
- Nettoyage des radiateurs mensuellement
- Remplacement des filtres trimestriellement
- Inspection visuelle hebdomadairement

LIMITES CRITIQUES:

- Alerte: $85-90^{\circ}\text{C}$
- Arrêt urgent: $> 95^{\circ}\text{C}$
- Temperature ambiante max: 35°C

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT:

- Type: Refroidissement par air
- Capacite: 75 kW
- Debit min requis: 150 m³/h
- Pression: 2-3 bar

CONTACTS D'URGENCE:

- Superviseur: +212-XXX-XXX
- Maintenance: +212-YYY-YYY
- Securite: +212-ZZZ-ZZZ