PROBLÈME 18

Témoin d'airbag allumé

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Témoin d'airbag allumé	Gravité maximale	élevée

Symptôme signalé

Le témoin rouge d'airbag reste allumé, ou ne s'allume pas au contact.




***Figure 1** : photo réelle : témoin d'airbag (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 135). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 135 (page PDF 137) : témoin d'airbag. Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*



témoin d'airbag (schéma)

***Figure 2** : schéma de l'équipe : indication d'airbag sur l'écran (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Allumé 4 à 8 s au contact	Contrôle normal	aucune	OM p. 135
Allumé + carillon	Défaut d'airbag détecté	élevée	OM p. 135
Ne s'allume pas au démarrage	Témoin ou système à contrôler	élevée	OM p. 135

Système de retenue

Avec ce témoin allumé, l'airbag peut ne pas fonctionner en cas de choc. Ne pas intervenir soi-même sur le système : concessionnaire au plus vite (OM p. 135).

Diagnostic pas à pas



***Figure 3** : lecture du témoin d'airbag.*

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Témoin d'airbag allumé (suite)

Procédure

1. Mettre le contact : le témoin doit s'allumer 4 à 8 secondes puis s'éteindre (OM p. 135).
2. S'il reste allumé, s'allume en roulant, ou ne s'allume pas : faire inspecter le système au plus vite.
3. Ne pas débrancher de connecteur ni intervenir sous les sièges ou dans le volant.
4. Noter l'apparition du témoin dans le ticket.

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Autotest	4 à 8 secondes	OM p. 135
Défaut	Témoin + un carillon, reste allumé jusqu'à correction	OM p. 135

⚠ **Négatif difficile (ne pas confondre)**
Ne pas confondre avec le témoin de ceinture, qui signale une ceinture non bouclée.

ⓘ **Ce que cette fiche ne contient pas**
Diagnostic du calculateur d'airbag : réservé au concessionnaire.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 135. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_fusible_grille
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.