PROBLÈME 07

Témoin de frein rouge allumé

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Témoin de frein rouge allumé	Gravité maximale	arrêt

Symptôme signalé

Le témoin rouge BRAKE reste allumé, frein de stationnement desserré.





***Figure 1** : photo réelle : témoin de frein (rouge) (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 135). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 135 (page PDF 137) : témoin de frein (rouge). Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*



témoin rouge BRAKE affiché (schéma)

***Figure 2** : schéma de l'équipe : message de frein sur l'écran du tableau de bord (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Allumé, frein de stationnement serré	Normal	aucune	OM p. 135
Allumé, frein desserré	Niveau de liquide bas ou défaut hydraulique / assistance	arrêt	OM p. 135
Allumé avec le témoin ABS	Défaut de répartition électronique (EBD)	arrêt	OM p. 135

Freinage dégradé

Rouler avec le témoin rouge allumé est dangereux : une partie du freinage peut être défaillante et la distance d'arrêt plus longue. Faire contrôler immédiatement (OM p. 135).

Diagnostic pas à pas




***Figure 3** : diagnostic du témoin de frein.*

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Témoin de frein rouge allumé (suite)

Procédure

1. Vérifier que le frein de stationnement est complètement desserré.
2. Contrôler le niveau du maître-cylindre (fiche jl_niveau_liquide_frein) (OM p. 281).
3. Si le niveau est correct et le témoin allumé : défaut hydraulique ou d'assistance possible (OM p. 135).
4. Si le témoin ABS est aussi allumé : réparation immédiate (EBD).
5. Contrôle de l'ampoule : contact sur ON, le témoin s'allume environ 2 secondes.

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Contrôle d'ampoule	Environ 2 secondes au contact	OM p. 135
Liquide de frein	Mopar DOT 3, SAE J1703	OM p. 331

Négatif difficile (ne pas confondre)
Le témoin peut clignoter brièvement en virage serré : le niveau varie, faire contrôler le niveau (OM p. 135).

Ce que cette fiche ne contient pas
Épaisseur minimale des plaquettes et des disques : manuel d'atelier, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 135, 281, 331. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_niveau_liquide_frein, jl_temoin_abs
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.