PROBLÈME 12

Message « Oil Change Required » (vidange due)

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Message « Oil Change Required » (vidange due)	Gravité maximale	faible

Symptôme signalé

Le message « Oil Change Required » s'affiche 5 secondes après un carillon à chaque mise du contact.




***Figure 1** : photo réelle : compartiment moteur 3.6L : jauge d'huile (repère 3) et bouchon de remplissage (repère 4) (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 266). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 266 (page PDF 268) : compartiment moteur 3.6L : jauge d'huile (repère 3) et bouchon de remplissage (repère 4). Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*



***Figure 2** : schéma de l'équipe : limites d'intervalle (OM p. 255, OM p. 256).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Message affiché	Vidange et filtre à faire	faible	OM p. 131

Bon à savoir
L'intervalle varie avec la conduite (système basé sur le cycle d'utilisation) ; ne jamais dépasser les limites maximales (OM p. 255).

Diagnostic pas à pas




***Figure 3** : traitement de l'échéance.*

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Message « Oil Change Required » (vidange due) (suite)

Procédure

1. Vidanger et remplacer le filtre à huile avec l'huile préconisée pour le moteur (2.0L ou 3.6L).
2. Au même passage : permuter les pneus, contrôler la batterie, les plaquettes et disques, le circuit de refroidissement, l'échappement (OM p. 255).
3. Remise à zéro : contact sur ON sans appuyer sur le frein, menu « Oil Life », maintenir OK jusqu'à 100 % (OM p. 128, OM p. 131).
4. Couper puis remettre le contact : le message ne doit plus apparaître.

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Intervalle maximal	16 000 km (10 000 miles), 12 mois ou 350 h moteur	OM p. 255
Huile 2.0L ; 3.6L	SAE 5W-30 ; SAE 0W-20, synthétiques	OM p. 329
Capacité avec filtre	4,73 L (2.0L et 3.6L)	OM p. 332
Masquer temporairement	Appui bref sur OK	OM p. 131

Négatif difficile (ne pas confondre)
Le message peut apparaître avant 16 000 km : c'est normal, l'intervalle dépend de l'usage.

Ce que cette fiche ne contient pas
Couple de la vis de vidange et référence du filtre : non donnés par le manuel du propriétaire.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 128, 131, 255, 329, 332. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_temoin_pression_huile, jl_filtre_air
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.