PROBLÈME 11 Niveau d'huile moteur bas

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Niveau d'huile moteur bas	Gravité maximale	moyenne

Symptôme signalé

Au contrôle, l'huile est sous le repère bas de la jauge-bouchon.




***Figure 1** : photo réelle : jauge-bouchon d'huile, repères haut et bas (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 98). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 98 (page PDF 102) : jauge-bouchon d'huile, repères haut et bas. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*




***Figure 2** : schéma de l'équipe : jauge-bouchon : niveau sous le repère bas (schéma de principe).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Entre les repères	Niveau correct	aucune	MP p. 98
Sous le repère bas	Appoint nécessaire	moyenne	MP p. 99

Conditions de mesure

Commutateur Idling Stop sur IDLING ; moteur chauffé 3 à 5 min puis contact Off 2 à 3 min ; béquille centrale sur sol plat (MP p. 98).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Niveau d'huile moteur bas (suite)

Diagnostic pas à pas



Figure 3 : contrôle du niveau (MP p. 98).

Procédure

1. Mettre le scooter dans les conditions de mesure ci-dessus.
2. Retirer la jauge-bouchon et l'essuyer.
3. La réinsérer jusqu'en butée sans la visser, puis la retirer.
4. Lire le niveau entre les repères haut et bas.
5. Compléter avec l'huile préconisée sans dépasser le repère haut (MP p. 99).
6. Remettre la jauge-bouchon fermement.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Huile	Honda 4 temps, API SG ou plus, SAE 10W-30, JASO MB	MP p. 153
Quantité après vidange	0,8 L	MP p. 153
Bouchon de remplissage	20 N·m	MP p. 154

Négatif difficile (ne pas confondre)
Ne pas mélanger des huiles de marques ou de grades différents (MP p. 99).

Ce que cette fiche ne contient pas
Consommation d'huile normale : non donnée par le manuel du propriétaire.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 98, 99, 153. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_vidange_echeance
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.