PROBLÈME 10 Témoin HSTC allumé fixe en roulant

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Témoin HSTC allumé fixe en roulant	Gravité maximale	moyenne

Symptôme signalé

Le témoin orange de contrôle de couple (HSTC) reste allumé fixe en roulant.




***Figure 1** : photo réelle : commutateur et témoin Torque Control (HSTC) (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 58). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 58 (page PDF 62) : commutateur et témoin Torque Control (HSTC). Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*




***Figure 2** : schéma de l'équipe : témoin HSTC (repère 3) allumé fixe.*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Allumé au contact, éteint vers 3 km/h	Autotest normal	aucune	MP p. 41
Clignote brièvement	Le système agit (perte d'adhérence)	aucune	MP p. 41
Allumé fixe en roulant	Problème possible du HSTC	moyenne	MP p. 119

⚠ **Conduite sans HSTC**

La conduite reste normale mais sans contrôle de couple : réduire la vitesse et faire contrôler (MP p. 119).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Témoin HSTC allumé fixe en roulant (suite)

Diagnostic pas à pas



***Figure 3** : lecture du témoin HSTC.*

Procédure

1. Vérifier si le témoin « HSTC OFF » est allumé : le système a peut-être été coupé avec le bouton INFO B (MP p. 58).
2. Rappel : à chaque mise du contact, le HSTC revient sur ON.
3. Si la roue arrière a tourné scooter levé : couper puis remettre le contact (MP p. 119).
4. Persistance : ouvrir un ticket de contrôle.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Extinction normale	Vers 3 km/h	MP p. 41
Activation / désactivation	Bouton INFO B, scooter arrêté	MP p. 58

Négatif difficile (ne pas confondre)
Le HSTC n'existe pas sur la SH150i 2017-2019 : vérifier le millésime avant de répondre.

Ce que cette fiche ne contient pas
Diagnostic électronique du HSTC : manuel d'atelier, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 41, 58, 119. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_temoin_abs_allume
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.